



## الوحدة السابعة

### دوائر الحساسات



## اسم الوحدة : دوائر الحساسات

### الجدارة : قدرة المتدرب على التمييز بين أنواع الحساسات واستخدامها في دوائر تطبيقية

#### الأهداف الإجرائية :

- 1/ أن يُعرف المتدرب الحساسات.
- 2/ أن يتعرف المتدرب على أنواع الحساسات.
- 3/ أن يكون المتدرب قادراً على تنفيذ دائرة يستخدم فيها حساس الحرارة LM35
- 4/ أن يتقيد المتدرب بالسلوك المهني السليم ويحرص على اتباع أصول الأمن والسلامة أثناء تدريبه في الورشة .

**مستوى الأداء المطلوب :** إتقان المتدرب لجميع ما سبق بنسبة 90 %.

**الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة :** ( 12 ) ساعة.

#### الوسائل المساعدة :

- جهاز الأفوميتر ( تناظري ورقمي ) .
- العناصر الإلكترونية المطلوبه .
- وسائل الأمن والسلامة .
- جهاز عرض علوي ( Data show ) .

#### متطلبات الجدارة:

أن يكون المتدرب متمكناً من التمييز بين أنواع الحساسات وقادراً على تنفيذ عديد من التطبيقات المفيدة في الحياة العملية التي تعتمد على الحساسات في عملها من خلال تدريبه على مفردات هذه الحقيبة التدريبية متبعاً إجراءات الأمن والسلامة والسلوك المهني السليم في تطبيقها.



## السلوك المهني الذي يجب التقيد به خلال التدريب على مفردات هذه الوحدة التدريبية



### أخي المدرب:

إن تطبيقك للسلوك المهني السليم أثناء تدريبك على مفردات هذه الوحدة هو الطريق الأمثل لنجاحك وتفوقك واكتساب احترام وتقدير الآخرين وتجنبك للحوادث المحتمل حدوثها أثناء تواجدك في بيئة العمل ومن هذه السلوكيات ما يلي:

- 1/ تقيّدك بلبس ملابس التدريب والسلامة المناسبة مثل: حذاء السلامة أثناء العمل في الورشة أو المختبر دليل وعيك.
- 2/ احرصْ على تنظيم وترتيب العدد والخامات بشكل منظم ومرتب وفي أماكنها الخاصة.
- 3/ داوم على المحافظة على نظافة الورشة والمختبر ومكان العمل.
- 4/ التزم بالمحافظة على الهدوء والنظام في الورشة والمختبر ومكان العمل .
- 5/ احرصْ على حسن التعامل مع المدربين والتعاون معهم.
- 6/ تقيّد بالإرشادات والأنظمة المتبعة في الورشة والمختبر ومكان العمل.
- 7/ احرصْ على حسن التعامل مع زملائك المدربين والتعاون معهم.
- 8/ تحل بالأخلاق والتعاليم الإسلامية في تعاملك وأثناء عملك.
- 9/ لا تتعرف على المعدات والتجهيزات بنفسك بل اطلب مساعدة المدرب.
- 10/ لا تخرج من الورشة دون إذن المدرب.
- 11/ حافظ على وقت التدريب بحضورك مبكراً ومغادرتك مع نهاية الوقت.
- 12/ حافظ على المعدات والأجهزة من الضياع أو التلف فهي مسؤوليتك.



### إجراءات الأمن والسلامة عند التطبيق في دوائر الحساسات



- 1/ تقيد بلباس التدريب داخل الورشة والتزم بمتطلبات السلامة الأخرى .
- 2/ تقيد باستخدام العدد والأدوات حسب اختصاصها ولا تستخدم أداة خاصة لعمل معين في عمل مغاير .
- 3/ تدرب على استخدام طفايات الحريق .
- 4/ قبل استخدام أي جهاز قياس راجع دليل الصانع لمعرفة احتياطات التشغيل الخاصة .
- 5/ تقيد بإرشادات المدربين على تدريبك في الورشة والتدريب الميداني فهذا يجنبك الحوادث بإذن الله تعالى.
- 6/ لا تقم بإيصال الدائرة الكهربائية بعد تنفيذ التمرين إلا بوجود المدرب وتحت إشرافه.
- 7/ افصل التيار الكهربائي عن جهاز القياس بعد الإنتهاء من تنفيذ التمرين.
- 8/ كن على حذر في نقل الأدوات والعدد أو مناولتها لزملائك وناولها يداً بيد .
- 9/ لا تعبث بالعدد والأدوات في الورشة فقد تتسبب في حوادث مؤسفة لك ولغيرك لا قدر الله.
- 10/ تجنب المزاح في الورشة وأثناء التدريب حتى تحمي نفسك وزملائك من الخطر .
- 11/ عند الإنتهاء من العمل احرص على تنظيم وترتيب العدد بشكل منظم ومرتب في أماكنها الخاصة .




## الحساسات (Sensors)

**تعريف الحساس:** هو أداة التحويل التي تقوم بتحويل الكميات الطبيعية والكيميائية المتغيرة إلى كميات كهربائية و الكميات الطبيعية هذه يمكن تسميتها بمتغيرات التحكم (Controlled Variables) وهي الضغط، درجة الحرارة، السرعة، الموضع، العجلة، معدل السريان، وشدة الإضاءة... وغيرها. والشكل رقم (1/7) يوضح العلاقة بين جهاز الإحساس والكميات الطبيعية والكيميائية والكهربائية

**أهمية الحساسات:** القدرة على قياس الكميات الطبيعية أو ما يسمى بالمتغيرات الطبيعية بسرعه و بدقة لكي نتمكن من التحكم فيها و بالتالي في جميع العمليات الصناعية أو عمل مراقبة لهذه العمليات و أفضل الطرق لقياس هذه الكميات الطبيعية هو تحويلها إلى إشارة كهربية ومن ثم قياس ( أو كشف ) هذه الإشارة بعنصر قياس كهربي مناسب و لكن لماذا يفضل تحويل الكميات الطبيعية إلى إشارة كهربية عن تحويلها إلى إشارة ميكانيكية ؟؟

### ذلك لأن تحويل الكميات الطبيعيه إلى إشارة كهربية لها المميزات الآتية:


- 1/ الإشارة الكهربائية يمكن تكبيرها بسهولة ويسر وذلك يجعل القياسات ذات حساسية ودقة عالية.
- 2/ يمكن نقل الإشارة الكهربائية بسهولة من مكان لآخر (بعكس الإشارة الميكانيكية).
- 3/ الإشارة الكهربائية يمكن معالجتها بسرعة عالية باستخدام الكمبيوتر .
- 4/ فضلاً عن ذلك فالحساسات أو أجهزة القياس الكهربائية صغيرة، خفيفة الوزن، سهلة التداول.



الشكل رقم (1/7) جهاز الإحساس



### الحواس البشرية وأجهزة الإحساس المتنوعة:



الشكل ( 2/7 )


يمكن ذكر أجهزة الإحساس بالمقارنة مع الحواس البشرية، و الشكل ( 2/7 ) يوضح أماكن الإحساس لدى الإنسان، ويبين الجدول التالي الحواس البشرية مثل السمع والبصر ويبين أجهزة الإحساس الأخرى

جهاز الإحساس	الظاهرة الطبيعية	العضو البشري	الحاسة
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ بطارية ضوئية</li> <li>♦ موصل ضوئي</li> <li>♦ ترانزستور ضوئي</li> <li>♦ ثنائي ضوئي</li> </ul>	عنصر تحويل ضوئي	الضوء	العين
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ مقاومة إجهادية</li> <li>♦ ثنائي إجهادي</li> </ul>	كهربائي إجهادي	الصوت	الأذن
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ممانعة مغناطيسية</li> <li>♦ ثنائي مغناطيسي</li> </ul>	كهرومغناطيسي	الضغط	الجلد
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ موصل ضوئي</li> <li>♦ ترانزستور ضوئي</li> <li>♦ ثنائي ضوئي</li> </ul>	كهرضوئي	درجة الحرارة	الجلد
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ ثرميستور</li> <li>♦ مزدوج حراري</li> <li>♦ مقاييس حرارية</li> </ul>	كهرحراري	درجة الحرارة	الجلد



مثلاً إحساس البصر يكون باستخدام العين كمستقبل ويحدث بواسطة إثارة الطاقة الضوئية لخلايا الشبكية في العين. جهاز الإحساس لهذه الحاسة البشرية هو جهاز إحساس ضوئي مثل الخلايا الضوئية التي تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية وبخلاف جهاز الإحساس الضوئي هناك أجهزة إحساس أخرى متنوعة تم تطويرها لتناظر الحواس البشرية مثل السمع والإحساس بالحرارة .

**ملاحظة:** مصطلح أو كلمة الحساس (Sensor) لا تعني عنصر التحويل الفعلي فقط والذي يكشف المتغيرات الطبيعية ولكن أيضاً الدوائر الإلكترونية والمكبرات التي يحتاجها الحساس لأداء عمله، والشكل رقم (3/7) يبين مخطط العلاقة بين دخل الحساس الكهربائي وخرجه .



الشكل رقم ( 3/7 )

### تقسيم الحساسات:

يمكن تقسيم الحساسات من عدة أوجه ولكن ما يهمنا هنا هو تقسيم الحساسات طبقاً لإشارة خرجها حيث يمكن تقسيمها إلى:

**أ/ حساسات رقمية Digital Sensor.** وهي حساسات تعطي خرجاً في صورة رقمية أي ببساطة لها حالتان هما: حالة توصيل On وحالة قطع Off ولا يمكن أن يوجد بينهما قيم متوسطة.


**ب/ حساسات تناظرية Analog Sensor.** وهي الحساسات التي تعطي إشارة خرج تناظري أي أنها تعطي إشارة خرج كهربية تتناسب في كل لحظة مع القيمة الطبيعية المطلوب قياسها.





### تعليمات هامة

- 1/ تناول الحساسات برفق وبعد تعرفك على مواصفاتها خزنها مرة أخرى للحفاظ عليها
- 2/ قبل استخدام أي حساس ، راجع دليل الصانع لمعرفة احتياطات التشغيل الخاصة
- 3/ يجب أن يحدد تيار الخرج في معظم الحساسات بحيث يكون صغيراً ما بين 50 إلى 200 ميلي أمبير لكي لا يتلف الحساس
- 4/ تأكد من التوصيل الصحيح للحساس حتى لا يتلف








## الحساس الحراري LM 35

**تعريف :** هو عبارة عن دائرة متكاملة IC تعطي تغيراً في الجهد يتناسب مع التغير في درجة الحرارة حيث تعطي 10 ميلي فولت لكل درجة مئوية ( $10\text{mV} / 1^{\circ}\text{C}$ )



### مواصفات الحساس LM35 ( LM35 SPECIFICATIONS )

1 / دقة هذا الحساس 0.5 درجة مئوية ( $0.5^{\circ}\text{C}$ ) و هي جيدة بالنسبة لمعظم التطبيقات (نسبة الخطأ مقبولة)


2 / جهد تغذيته يتراوح من 4 فولت إلى 20 فولت

3 / درجات الحرارة التي يتعامل معها تتراوح من 55 تحت الصفر إلى 150 درجة مئوية

4 / العلاقة بين درجة الحرارة و خرج الحساس خطية (10 ميلي فولت لكل 1 درجة مئوية)




### طريقة اختبار حساس الحرارة LM 35 ( HOW TO TEST LM35 )

يمكنك اختبار الحساس بتوصيل الطرف رقم 1 إلى الجهد +5 فولت (الموجب) و الطرف رقم 3 إلى الأرضي ( السالب ) أما الطرف رقم 2 و هو في المنتصف و يمثل خرج الحساس و يتم توصيل مقاومة حمل 10 كيلو أوم بينه و بين الأرضي ( - 5 فولت ) ثم يتم قياس جهد الخرج من على طرفي المقاومة و يكون مجس الفولتميتر الموجب على الطرف (2) و المجس السالب على الأرضي و نطاق القياس على الجهد المستمر ( VDC ) فإذا كانت الحرارة 36 درجة مئوية ستقرأ على الفولتميتر 360 ميلي فولت أما إذا كانت الحرارة 18 درجة مئوية ستقرأ على الفولتميتر 180 ميلي فولت و هكذا






يمكن اختبار الحساس LM35 مباشرة هكذا :

		
وضع ثلج لأختبار التغير ( لاحظ الجهد ينخفض )	لمس حساس الحرارة ليكتسب حرارة الجسم لاحظ تغير القراءة	اختبار و فحص الحساس عند درجة حراره 36°م
الشكل ( 6/7 )		

**ملاحظة هامة :** لقياس درجة الحرارة يمكن استخدام المقاومات الحرارية PTC, NTC التي تتغير مقاومتها سلباً أو إيجاباً مع تغير الحرارة ، كما يمكن استخدام المزدوج الحراري و لكن الحساس LM35 ذو دقة أكبر و من السهل جداً التعامل معه لدرجة أنه يعد ميزان حرارة مستقل بحد ذاته يعطي درجة الحرارة على شاشة الفولتميتر بكل بساطة و هذا ما لا تجده في المقاومات الحرارية

**تعليمات هامة :** يفضل عند توصيل الحساس LM35 أن لا يوصل مباشرة بالدائرة و يتم توصيله بسلك يبعده عن الدائرة مسافة مناسبة و ذلك لضمان دقة و كفاءة قياس الحرارة و عدم تأثرها بحرارة عناصر الدائرة أو بالتيار المار بها و لذلك تم عمل توصيلات جاهزة لهذا الحساس خصيصاً و الشكل (7/7) يوضح بعضها




الشكل ( 7/7 ) يوضح بعض التوصيلات الخاصة بالحساس LM35



## تمرين عملي

الدرجة	دائرة مقياس الحرارة باستخدام حساس الحرارة LM35			اسم التمرين
مدة التنفيذ	14 هـ	/	/	تاريخ الإنتهاء
				14 هـ
الهدف	أن ينفذ المتدرب الدائرة عملياً و يأخذ القياسات اللازمة			

## المخطط النظري



## الخامات المستخدمة

R1=330Ω	R2,R3=100KΩ	R4=18KΩ	R5=1KΩ
C=10µF/10V	Q=BC548 OR 547	SW ON / OFF	LED RED
D1=D2=1N4148	DZ= 4v7/400 mw	IC = LM35	لوحة نحاسية مناسبة

## الأجهزة المستخدمة

الأفوميتر	مولد الإشارة	كاوية اللحام	راسم الإشارة	مصدر تغذية	شنتطة العدد
-----------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------

## خطوات العمل

1	حول الدائرة النظرية إلى الشكل العملي على ورق الرسم ثم اقلب الرسم
2	انقل الشكل العملي إلى اللوحة النحاسية
3	قم بتحبير الدائرة ثم قم بتحميزها ثم تنظيفها ثم اختبار التوصيلات باختبار الموصلية
4	استخدم المثقاب لعمل الثقوب اللازمة بالدائرة
5	افحص العناصر ثم قم بتركيبها في أماكنها وقم بلحامها
6	قم باختبار الدائرة وعمل الفحص اللازم
7	قم بأخذ القياسات والإستنتاجات المطلوبة للدائرة



## عمل المدرب

1. عدم تشغيل التمرين وتجربته إلا في وجود المدرب
2. التأكد من توصيل العناصر بالدائرة بطريقة صحيحة
3. الحذر عند التعامل مع الحمض داخل غرفة التحميض
4. تأكد من أطراف الدائرة المتكاملة قبل التوصيل


قائمة المخاطر ووسائل السلامة  
المرتبطة بالتمرين

التوقيع :

اسم المدرب:

التوقيع :

اسم المدرب:



الدائرة التنفيذية

شكل ( 8/7 )

## القياسات و النتائج

- 1/ تقوم المتكاملة LM35 والتي تعمل كحساس للحرارة بتحويل كل درجة حرارة مئوية إلى 10 ميلي فولت و تظهر قراءه الفولت على الفولتميتر المضبوط على قياس الجهد المستمر و بالتالي يمكن حساب الحرارة بسهولة جداً من المعادلة  $Temp \text{ } ^\circ C = (V_{out} \text{ mV}) / 10$  فمثلاً إذا كان الجهد 250 ميلي فولت تكون الحرارة 250 تقسيم 10 فتكون الحرارة 25 درجة مئوية و هكذا
- 2/ يتم تعريض الحساس LM35 بالدائرة لدرجات حرارة متعددة ثم تسجل قراءه الفولت عند كل درجة ثم يتم استنتاج درجة الحرارة مع ملاحظة علاقة الجهد بدرجة الحرارة

VO ( mV)			
TEMP (°C)			

- 3/ يمكن تكبير ( Vo ) باستخدام دوائر تكبير جهد ، و بالتالي توصيله بجرس إنذار أو ليد بيان أو توصيل ريلاي و استخدامه لتشغيل مراوح تبريد أو الإستفاده منه بأي طريقة و يوجد العديد من التطبيقات لهذه الدوائر التي تستخدم الحساس LM35



### أسئلة الوحدة السابعة

س1/ ماهو الحساس ؟

س2/ اذكر أجهزة الإحساس بالمقارنة مع الحواس البشرية .

س3/ تنقسم الحساسات طبقاً لإشارة خرجها إلى قسمين ، اذكرهما .

س4/ عرف الحساسات الرقمية .

س5/ عرف الحساسات التناظرية .

س6/ اذكر أهم أنواع الحساسات .



### نموذج تقييم المتدرب لمستوى أدائه

يعبأ من قبل المتدرب وذلك بعد التدريب العملي أو أي نشاط يقوم به المتدرب

بعد الإنتهاء من التدريب على **الوحدة السابعة**، قوم نفسك وقدراتك بواسطة إكمال هذا التقييم الذاتي بعد كل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع علامة ( ✓ ) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.

**اسم النشاط التدريبي الذي تم التدريب عليه : دوائر الحساسات**

م	العناصر	مستوى الأداء ( هل أتقنت الأداء )			
		غير قابل للتطبيق	لا	جزئياً	كلياً
32	تعريف الحساسات.				
33	أنواع الحساسات.				
34	تنفيذ دائرة يستخدم فيها حساس الحرارة				
35	التقيد بالسلوك المهني السليم واتباع أصول الأمن والسلامة				

يجب أن تصل النتيجة لجميع المفردات (البنود) المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق، وفي حالة وجود مفردة في القائمة "لا" أو "جزئياً" فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.