

# التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي

رؤية وتصميم الأستاذة

موقع ايجي فاست التعليمي

التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي وأجهزة القياس الكهربائية


\* The magnetic effect of the electric current \*

Alaa Monir

# The Magnetic Effect Of The Electric Current



## التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي وأجهزة القياس الكهربائي





المجال المغناطيسي لمغناطيس: منطقة تحيط بالمغناطيس وتظهر فيه آثاره .

اكتشف العالم الدانمركي هانز أورستد عام 1819 أن للتيار الكهربائي تأثيرات مغناطيسية وذلك عندما وضع سلكاً يحمل تياراً كهربائياً موازياً لإبرة مغناطيسية حرة الحركة . فلاحظ انحراف إبرة البوصلة . وعند قطع التيار الكهربائي عادت إبرة البوصلة لوضعها الأصلي .




من المفيد قبل دراسة المجال المغناطيسي لتيار كهربائي يمر في سلك مستقيم أو ملف دائري أو ملف لولبي ( حلزوني ) أن نعرف على الكميات الفيزيائية الخاصة بالمجال المغناطيسي .



يخطط باستخدام بوصلة ويعبر عن شدة المجال لمغناطيسي بكثافة الفيض المغناطيسي (B) التي تقاس بالتسلا أو ويسر/م<sup>2</sup> والفيض لمغناطيسي يقاس بالوير ويرمز له ( $\Phi_m$ ) .

المجال المغناطيسي لمغناطيس:


هو منطقة تحيط بالمغناطيس في جميع الاتجاهات وتظهر فيها آثاره المغناطيسية وهي عبارة عن خطوط فيض - وهي خطوط لا تتقاطع مما - تخرج من القطب الشمالي وتدخل القطب الجنوبي .



(a)



(b)



(c)



(d)

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

مجال الأرض المغناطيسي:

الكرة الأرضية لها مجال مغناطيسي لأنه يعتبر داخلها مغناطيس كبير قطبه الشمالي في نصف الكرة الجنوبي وقطبه الجنوبي في النصف الشمالي ويتحلل مجال الأرض إلى مركبه أفقية دائماً نحو الشمال وأخرى رأسية لأسفل أو لأعلى حسب المكان على الأرض.

## \* أولاً / المفاهيم الأساسية والمصطلحات والعلاقات الفيزيائية


- الفيض المغناطيسي ( $\Phi_m$ ): يقدر بالعدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي الذي يمر عمودياً خلال مساحة ما، ويقاس الفيض المغناطيسي بالوير، «Weber».
- خطوط الفيض المغناطيسي: هي خطوط وهمية تبين مسار وحدة الأقطاب الشمالية إذا وضعت حرة في هذا الحيز.



## Magnetic flux الفيض المغناطيسي

- \* يُعبر عن شدة الفيض (المجال) المغناطيسي عند نقطة بكثافة الفيض المغناطيسي (B) عند تلك النقطة. (شدة)

كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة الفيض المغناطيسي لوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة.



$$B = \frac{\Phi_m}{A}$$

$$F = BI l$$

- \* كثافة الفيض المغناطيسي «شدة المجال المغناطيسي» (B) عند نقطة: تقدر بعدد خطوط الفيض المغناطيسي المارة عمودياً على وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة.

- وتقاس بوحدة وير/م<sup>2</sup> وتسمى **التسلا** وتكافئ نيوتن/أمبير.متر.
- \* عندما تكون خطوط الفيض موازية للمساحة تنعدم كثافة الفيض المغناطيسي.
- \* عندما يمر تيار كهربى في موصل ينتج عن ذلك فيض مغناطيسي.

## \* في حالة سقوط فيض مغناطيسي على سطح أو مساحة فإن:

$$\Phi_m = BA \sin \theta$$

• يتعين الفيض المغناطيسي ( $\Phi_m$ ) من العلاقة:

$$\Phi_m = BA \sin \theta = 0$$

حيث: (θ) الزاوية المحصورة بين خطوط الفيض والمساحة، وإذا كانت خطوط الفيض موازية للمساحة (θ = 0) فإن:

$$\Phi_m = BA \sin 90 = BA$$

• إذا كانت خطوط الفيض عمودية على المساحة (θ = 90) فإن:

$$B = \frac{\Phi_m}{A}$$

وتصبح كثافة الفيض المغناطيسي (B):


$$\Phi_m = BA \sin (90 - \theta)$$

• وإذا دار الملف بزاوية θ من الوضع العمودى فإن:

$$\Phi_m = BA \sin (\theta)$$

• وإذا دار الملف بزاوية θ من الوضع الموازى فإن:

- يقاس الفيض المغناطيسي ( $\Phi_m$ ) بوحدة وير (weber)، وتقاس كثافة الفيض المغناطيسي (B) بوحدة وير/متر<sup>2</sup> (weber/m<sup>2</sup>) وتكافئ تسلا (tesla).



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## ملاحظات لحل المسائل

$$\phi = B.A \sin \theta$$

العلاقة بين كثافة الفيض المغناطيسي والفيض الكلي :

$$\phi = BA \cos \theta$$



حيث  $\theta$  الزاوية المحصورة بين اتجاه المجال المغناطيسي والمساحة (A) :

\* معامل التبادلية المغناطيسية لوسط ( $\mu$ ) :

هو قابلية الوسط على نفاذ الفيض المغناطيسي خلاله .

وبر / أمبير . متر  $= 4 \pi \times 10^{-7}$  (الهواء أو الفراغ)

$$\phi_m = 0$$

• ينعدم الفيض المغناطيسي عندما تكون خطوط الفيض موازية للمساحة ( $\theta = 0$ )

• يكون الفيض المغناطيسي أكبر ما يمكن عندما تكون خطوط الفيض عمودية

$$\phi_m = BA$$

على المساحة ( $\theta = 90^\circ$ ) .

- إذا كانت خطوط الفيض موازية للمساحة



فإن :  $\phi_m = BA \sin \theta = 0$  (ينعدم الفيض المغناطيسي)

- إذا كانت خطوط الفيض عمودية على المساحة

فإن :  $\phi_m = BA \sin 90 = BA$  (الفيض المغناطيسي قيمة عظمى)

- إذا دارت المساحة (اللف) بزاوية  $\theta$  من الوضع العمودي


فإن :  $\phi_m = BA \sin (90 - \theta)$



$\phi_m = 0$   
(صفر)  
(المماثلة // B)



$\phi_m = AB \sin \theta$   
(عمود بزاوية)  
(عمود بزاوية)



$\phi_m = AB$   
(عمودية)



repulsion



وضع قرص قطره 14 سم في مجال مغناطيسي كثافة فيضه 5 تسلا . احسب الفيض الكلي الخترق للقرص في الحالات الآتية ، إذا كان القرص :

(أ) عمودياً .

(ب) موازياً للخطوط .

(ج) يصنع زاوية  $30^\circ$  مع الخطوط .

(د) إذا كان عمودياً ثم دار زاوية  $30^\circ$  .

$$\phi = B.A \sin \theta$$

العلاقة بين الفيض  $\phi$  وكثافة الفيض  $B$

حيث  $\theta$  الزاوية المحصورة بين خطوط الفيض والمساحة .

الحل :

$$(أ) \phi = B.A = 5 \times \pi r^2 = 5 \times \frac{22}{7} \times 49 \times 10^{-4} = 7.7 \times 10^{-2}$$

وبر

$$(ب) \phi = 0$$

$$(ج) \phi = B.A \sin 30 = 3.85 \times 10^{-2}$$

وبر

$$(د) \phi = B.A \sin 60 = 6.67 \times 10^{-2}$$

وبر

# The Magnet: Effect Of The Electric Current

## أولاً / التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي





\* فيما يلي سندرس المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربائي في موصل على هيئة:  
(١) سلك مستقيم. (٢) ملف دائري. (٣) ملف لولبي.

يتوقف شكل المجال المغناطيسي على شكل الموصل.

أولاً: المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار في سلك مستقيم

نثر برادة الحديد على لوحة أفقية من الورق المقوى ينفذ فيها سلك مستقيم يمر به تيار كهربائي مستمر، ثم نطرق اللوحة.




- نشاهد ترتيب برادة الحديد على شكل دوائر.
- الاستنتاج يكون شكل المجال المغناطيسي عبارة عن:  
دوائر متحدة المركز مركزها السلك نفسه وتتراحم بالقرب من السلك وتباعد كلما بعدت عنه.
- وبزيادة شدة التيار يزيد تراحم الدوائر الممثلة لخطوط الفيض.



$$B = \frac{\mu I}{2\pi d}$$

Direction:-

• Ampere RHR



العوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض (B) الناشئ عن مرور تيار في سلك مستقيم:

١ - شدة التيار (I) حيث  $(I) \propto (B)$

كثافة الفيض تتناسب طردياً مع شدة التيار.




٢ - المسافة العمودية (d) بين النقطة ومحور السلك حيث:

$$B \propto \frac{1}{d} \dots (2)$$

كثافة الفيض تتناسب عكسياً مع بعد النقطة عن محور السلك.

لذلك ينصح ببناء المساكن بعيدة عن خطوط الجهد العالي حفاظاً على الصحة

العامة والبيئة من مخاطر المجالات المغناطيسية المتغيرة.



من (1) و (2):

تسمى هذه العلاقة قانون أمبير الدائري


$$B = \frac{\mu I}{2\pi d}$$

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}$$

حيث  $\mu$  معامل النفاذية المغناطيسية للوسط.

وإذا كان الوسط هواءً أو فراغاً، فإن  $\mu = 4\pi \times 10^{-7} \text{ weber / Am}$

ولذلك عندما يكون الوسط هو الهواء أو الفراغ تصبح العلاقة السابقة:



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

$$B = \mu \frac{I}{2\pi d}$$



كثافة الفيض المغناطيسي (B) عند نقطة على بُعد (d) من سلك مستقيم يمر به تيار كهربى وتتبعين من العلاقة :

وتتناسب كثافة الفيض المغناطيس طردياً مع شدة التيار (I) وعكسياً مع بعد النقطة عن السلك (d) كما تتوقف على معامل النفاذية المغناطيسية للوسط ( $\mu$ ) وبذلك فإن كثافة الفيض المغناطيسى فى الهواء أو الفراغ عند نقطة على بعد (d) من السلك المستقيم تكون :



$$B_{(فى\ الهواء)} = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{d}$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi(d+r)}$$

وإذا ذكر نصف قطر السلك (r) فإن ،




$$B = \mu \frac{I}{2\pi d}$$



دور ثان 2006 ، على - ينصح ببناء المساكن بعيداً عن أبراج الضغط العالى للكهرباء  
ج : لأن أبراج الضغط العالى للكهرباء تولد مجالاً مغناطيسياً تزداد شدته كلما قربت المساكن منه وله تأثير كبير على الصحة العامة للإنسان والحيوان ويؤثر على البيئة المحيطة بالمساكن القريبة منه

## كثافة الفيض الناشئ عن مرور تيار فى سلكين متوازيين



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## ملاحظات

١- فى حالة مرور تيار كهربى فى سلك واحد نستخدم العلاقة :

$$B = \mu \times \frac{I}{2 \pi d}$$

إذا ذكر فى المسائل نصف قطر السلك نحسب المسافة (d) من مركز السلك ( أى نصف للمسافة نصف قطر السلك )

٢- فى حالة مرور تيار فى سلكين متوازيين ينشأ :

( أ ) قوة تجاذب أو قوة تنافر .

( ب ) وتنشأ نقطة تنعدم عندها كثافة الفيض تسمى نقطة التعادل .

٣- تعريف نقطة التعادل (\*) :

هى نقطة يتقابل عندها فيضان مغناطيسيان متساويان فى كثافة الفيض ومتضادان فى الاتجاه فتكون محصلتهما صفر وعندها يكون

$$B_1 = B_2 ( أ )$$

( ب ) لا تأخذ إبرة البوصلة المغناطيسية اتجاهًا محددًا .



### ملاحظات

\* إذا مر فى سلكين تيارين مختلفين تكون نقطة التعادل دائمًا أقرب للسلك الذى يمر به تيار أقل.

\* إذا مر فى سلكين نفس التيار وفى نفس الاتجاه تكون نقطة التعادل بين السلكين وفى منتصف المسافة بينهما.

\* إذا مر فى سلكين نفس التيار ولكن فى اتجاهين متضادين لا يكون لهما نقطة تعادل.

تقع نقطة التعادل لسلكين متوازيين يمر بهما تيار كهربى فى نفس الاتجاه بين السلكين .


**الإجابة** بين السلكين يكون المجالان فى اتجاهين متضادين ، فيلاشى كل منهما الآخر عند نقطة التعادل فى الداخل .

تقع نقطة التعادل لسلكين متوازيين يمر بهما تيار كهربى فى اتجاهين متضادين خارج السلكين .


**الإجابة** خارج السلكين يكون المجالان فى اتجاهين متضادين ، فيلاشى كل منهما الآخر عند نقطة التعادل فى الخارج .



# The Magnetic Effect Of The Electric Current



(ب) المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار في سلكين متوازيين:





\* لاحظ

- إذا كان اتجاه الفيض المغناطيسي الناتج عن كل سلك عند النقطة المراد حساب الفيض الكلي عندها في نفس الاتجاه فإن:  $B_t = B_1 + B_2$
- إذا كان اتجاه الفيض المغناطيسي الناتج عن كل سلك عند النقطة المراد حساب الفيض الكلي عندها في عكس الاتجاه فإن:  $B_t = B_1 - B_2$


علل  
يتجاذب سلكان مستقيمان متوازيان إذا كان التيار المار فيهما في اتجاه واحد .  
الإجابة لأن محصلة كثافة الفيض في الداخل ( $B_t = |B_1 - B_2|$ ) أقلها منها في الخارج ( $B_t = B_1 + B_2$ ) فتنشأ قوة تجاذب .

علل  
يتنافر سلكان مستقيمان متوازيان يمر بهما تيار في اتجاهين متضادين .  
الإجابة لأن محصلة كثافة الفيض في الداخل ( $B_t = B_1 + B_2$ ) أكبر منها في الخارج ( $B_t = B_1 - B_2$ ) فينشأ بينهما قوة تنافر .



ملحوظة

- في حالة السلكين المتوازيين توجد نقطة التعادل بينهما إذا كان التيار في نفس الاتجاه وتوجد خارجهما جهة التيار الأقل إذا كان التياران في اتجاهين متضادين .  
عند نقطة التعادل  $B_1 = B_2$  ويتضادان عندها يكون صفر  $B_1 - B_2 = 0$ .
- اصطلاح على رمز  $\odot$  إذا كان التيار عمودياً على الصفحة للخارج منها أو المجال المغناطيسي ورمز  $\otimes$  إذا كان عمودياً عليها للداخل .
- حساب ( $B$ ) الكلي عند نقطة خارج السلكين المتوازيين تكون المجموع ( $B_1 + B_2$ ) إذا كان التيار في نفس الاتجاه والفرق إذا كان التيار فيهما في اتجاهين متضادين .






# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## نقطة التعادل

- عند نقطة معينة خارج السلكين تصبح  $B_1 = B_2$  وبذلك يكون  $B_t = B_1 - B_2 = 0$ . أى تنعدم كثافة الفيض وتسمى هذه النقطة نقطة التعادل، ويمكن حساب بعد نقطة التعادل كما يلي :




$$B_1 = B_2$$

$$\mu \frac{I_1}{2\pi(x+d)} = \mu \frac{I_2}{2\pi d}$$

$$\frac{I_1}{x+d} = \frac{I_2}{d}$$

- عند نقطة معينة بين السلكين تصبح  $B_1 = B_2$  وبذلك يكون  $B_t = B_1 - B_2 = 0$ . أى تنعدم كثافة الفيض وتسمى هذه النقطة نقطة التعادل، ويمكن حساب بعد نقطة التعادل كما يلي :




$$B_1 = B_2$$

$$\mu \frac{I_1}{2\pi(x-d)} = \mu \frac{I_2}{2\pi d}$$

$$\frac{I_1}{x-d} = \frac{I_2}{d}$$

(حيث : d بعد نقطة التعادل عن السلك الثانى)



متوقع اختر أدق إجابة من الآتى:

1- فى الشكل سلكان متعامدان يمر بهما تيار كهربى 2I أمبير، I أمبير تنعدم كثافة الفيض عند نقطة أ، ب، ج، د، هـ. الزود (أ) هما الأقرب إلى التماس

قاعدة اليد اليمنى لاستخدام بوصلة:



(أ) قاعدة اليد اليمنى لأمبير:  
تجعل الإبهام عمودياً على باقى أصابع اليد اليمنى ويشير إلى اتجاه التيار الكهربى «الاصطلاحى» فى السلك فإن حركة باقى الأصابع وهى تقبض على السلك تحدد اتجاه خطوط الفيض كما بالشكل.

(ب) قاعدة البرمجة اليمنى لماكسويل:  
عند دوران برمجة اليمنى بحيث يشير اتجاه إندفاعها إلى اتجاه التيار فإن اتجاه الدوران لخطاتها يحدد اتجاه خطوط الفيض المغناطيسى فى المجال.




# The Magnetic Effect Of The Electric Current

سؤال

سلكان طويلان متوازيان يحملان تيارا كهربائيا كما بالشكل  
تكون نقطة التعادل لهما هي :

للمتوقنين



( نقطة a / نقطة b / نقطة c / لا يوجد نقطة تعادل )



لدراسة المجال المغناطيسي للملف الدائري نجري التجربة التالية :




- ١ - انثر برادة الحديد على لوحة من الورق المقوى .
- ٢ - يخترق اللوحة ملف دائري يمر به تيار مستمر .
- ٣ - اطرق اللوحة طرقات خفيفة فتترتب برادة الحديد ، ومنه نلاحظ ما يلي :



( أ ) شكل المجال المغناطيسي :

يشبه إلى حد كبير المجال المغناطيسي ثنائي القطب قصير ، حيث يكون الوجه الذي يبدو فيه اتجاه التيار عند النظر إليه في اتجاه حركة عقارب الساعة قطبا جنوبيا S ، والوجه الذي يبدو فيه اتجاه التيار عند النظر إليه عكس حركة عقارب الساعة قطبا شماليا N



( ب ) خواص خطوط الفيض

المغناطيسي للملف

الدائري :

- ١ - تفقد خطوط الفيض دائريتها .
- ٢ - تختلف كثافة الفيض من نقطة لنقطة أخرى .

٣ - خطوط الفيض عند محور الملف خطوط مستقيمة متوازية أى يصبح المجال منتظما

في هذه المنطقة ، وفي اتجاه المحور أى عموديا على مستوى الملف .


( ج ) حساب كثافة الفيض المغناطيسي (B) عند مركز ملف دائري :

نفرض ملفا دائريا نصف قطره (r) متر ، وعدد لفاته (N) لفة ، ويمر به تيار شدته (I) أمبير ، فإن :

# The Magnetic Effect Of The Electric Current


$$B = \mu \frac{NI}{2r}$$

حيث  $\mu$  معامل النفاذية المغناطيسية  $\mu_0$  للهواء أو الفراغ يساوي :  $4\pi \times 10^{-7}$  weber / Am



$$B = \frac{\mu NI}{2r} \quad N = \frac{\text{length of wire}}{2\pi r}$$

- RH screw rule
- End rule



شكل المجال لملف دائري

( العوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض المغناطيسي :

1) في مركز ملف دائري يحمل تياراً :

$$B \propto N \quad (N) \text{ - عدد لفات الملف الدائري}$$

تناسب كثافة الفيض تناسباً طردياً مع عدد اللفات .

$$B \propto I \quad (I) \text{ - شدة التيار المار في الملف}$$

تناسب كثافة الفيض تناسباً طردياً مع شدة التيار .

$$B \propto \frac{1}{r} \quad (r) \text{ - نصف قطر الملف الدائري}$$

تناسب كثافة الفيض تناسباً عكسياً مع نصف قطر الملف

كثافة الفيض المغناطيسي (B) عند مركز ملف دائري نصف قطره (r) وعدد لفات (N)

يمر به تيار كهربي تتعين من العلاقة :

$$B = \mu \frac{IN}{2r}$$

$$\therefore B_{(\text{في الهواء})} = 2\pi \times 10^{-7} \frac{IN}{r}$$

وتتناسب كثافة الفيض المغناطيسي طردياً مع شدة التيار (I)، عدد اللفات (N)

وعكسياً مع نصف قطر اللفة (r)

\* في حالة ملفين دائريين لهما مركز مشترك وفي نفس المستوى ويحملان تيارين :

$$B_t = B_1 + B_2$$

- في نفس الاتجاه فإن محصلة كثافة الفيض عند المركز :

$$B_t = B_1 - B_2$$

- في اتجاهين متضادين فإن محصلة كثافة الفيض عند المركز :


$$(B_1 > B_2)$$

$$B_t = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$$

\* في حالة ملفين دائريين متعامدين

# The Magnetic Effect Of The Electric Current





\* فى حالة ملف دائرى يمس سلك مستقيم ويسبب اضعاف كثافة الفيض عند المركز :





$$B_{\text{ملف}} = B_{\text{سلك}}$$

$$\frac{\mu I_1 N}{2r} = \frac{\mu I_2}{2\pi d}$$

$$I_1 = \frac{I_2}{\pi}$$



$$B = \frac{\mu NI}{2r}$$



(٥) تعيين اتجاه المجال المغناطيسى عند مركز ملف دائرى



يمر به تيار :  
١ - عملياً : بوضع البوصلة المغناطيسية عند مركز الملف الدائرى الذى يمر به تيار فيشير قطبها الشمالى إلى اتجاه المجال




٢ - نظرياً ، بتطبيق قاعدة البرمجة اليمنى Right Hand Screw Rule

\* الاستخدام :  
تحديد اتجاه الفيض المغناطيسى عند مركز ملف دائرى يمر به تيار كهربى

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

\* طريقة الاستخدام :



عند دوران بريمة في اليد اليمنى في اتجاه الربط (اتجاه حركة عقارب الساعة) بحيث يشير اتجاه دورانها لاتجاه التيار فإن اتجاه اندفاعها يشير لاتجاه الفيض المغناطيسى.


\* قاعدة اتجاه حركة عقارب الساعة لمعرفة نوع القطب في كل من وجهى الملف الدائرى أو الحلزونى :

- الوجه الذى يبدو فيه اتجاه التيار (عند النظر إليه)

فى اتجاه حركة عقارب الساعة يكون قطباً جنوبياً (S).

- الوجه الذى يبدو فيه اتجاه التيار (عند النظر إليه)

فى عكس اتجاه حركة عقارب الساعة يكون قطباً شمالياً (N).



ملاحظات

\* خطوط الفيض المغناطيسى تخرج من القطب الشمالى وتدخل إلى القطب الجنوبى.

\* يماثل الملف الدائرى الذى يمر به تيار كهربى مغناطيس على هيئة قرص مصمت له قطبان مستديران حيث لا يوجد فى الطبيعة أقطاب منفردة فدايماً يوجد ثنائى قطب أى قطبان أحدهما شمالى والآخر جنوبى.

ما نوع القطب المغناطيسى الناشئ عن مرور تيار كهربى فى ملف دائرى

أ- إذا كان اتجاه التيار مع اتجاه دوران عقارب الساعة

ب- إذا كان اتجاه التيار ضد اتجاه دوران عقارب الساعة

ج : أ- إذا كان اتجاه التيار مع اتجاه دوران عقارب الساعة (S) قطب جنوبى

ب- إذا كان اتجاه التيار ضد اتجاه دوران عقارب الساعة (N) قطب شمالى


Alaa Monir

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

( و ) الملف الدائري في حالة مرور التيار فيه يخلق حقل مغناطيسي ( )

## Magnetic Dipole

حيث لا يوجد في الطبيعة أقطاب منفردة فنادما يوجد قطبان أحدهما قطب شمالي N ،  
والآخر قطب جنوبي S  
∴ الملف الدائري الذي يمر فيه تيار يعادل مغناطيس على هيئة قرص مصمت له قطبان  
مستديران .



مر 1997 . على -

خطوط الفيض المغناطيسي في حالة الملف الدائري غير كاملة الاستدارة ( بيضاوية )  
ج : لأن المجالين الناشئين من الطرفين متقاربان فيؤثر كل منهما في الآخر فيحدث تناثر بينهما  
تفقد ذالديهما الخطوط الفيض وتصبح على شكل بيضاوي

### ملاحظات

١ - يتعين عدد اللقات بمعلومية طول سلك الملف L من العلاقة :

$$N = \frac{L}{2\pi r} \quad \text{عدد اللقات} = \frac{\text{طول السلك}}{\text{محيط اللفة}}$$



حيث L طول سلك الملف ، r نصف قطر الملف :

∴ طول سلك الملف = محيط اللفة × عدد اللقات .

٢ - في حالة ملفين دائريين لهما مركز مشترك واحد فإذا كان :

( أ ) التيار المار فيهما في اتجاه واحد فإن :

$$B_t = B_1 + B_2 \quad \text{عند المركز المشترك}$$





( ب ) التيار المار فيهما في اتجاهين متضادين فإن :

$$B_t = B_1 - B_2 \quad \text{عند المركز المشترك}$$

حيث B1 أكبر من B2

٣ - عند نقطة التعادل فإن B1 = B2

٤ - إذا كان الملفان متعامدين فإن :



$$B_t = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$$

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

- المسار الدائري للإلكترون حول النواة يمثل ملفًا دائريًا عدد لفاته لفة واحدة ، وتعيين شدة التيار المار من العلاقة :  
شدة التيار المار = شحنة الإلكترون × عدد الدورات في الثانية .

\* حساب عدد لفات الملف :

$$N = \frac{l}{2\pi r}$$

- إذا تم لف سلك طوله  $l$  على شكل ملف فإن :
- إذا كان الملف جزء غير مكتمل من دائرة كما يلي :



$$N = \frac{l}{2\pi r}$$

فإن



$$N = \frac{\theta}{360}$$

## ثالثاً / المجال المغناطيسي لتيار كهربائي يمر في ملف لولبي ( حلزوني ) :

- لدراسة المجال المغناطيسي للملف اللولبي ( الحلزوني ) نجرى التجربة التالية :  
نصل طرفي سلك ملفوف لولبياً ( ملف لولبي ) بمصدر تيار مستمر كما في الشكل ( ٤ ) نجد أن :



صفت شكل الفيض



المغناطيسي الناشئ

عن مرور تيار مستمر

في ملف حلزوني

( أ ) شكل المجال المغناطيسي :

- ١- داخل الملف ، يكاد يكون منتظماً أي خطوط الفيض عند محور الملف متوازية ، وموازية لمحوره .
  - ٢- بخارج الملف ، يشبه المجال المغناطيسي الناتج عن قضيب مغناطيسي .
  - ٣- كل خط يمثل مساراً متصلاً داخل وخارج الملف .
- \* طرف الملف الذي تخرج منه خطوط الفيض المغناطيسي هو القطب الشمالي ، والطرف الذي تدخل فيه هو القطب الجنوبي .





# The Magnetic Effect Of The Electric Current

(ب) حساب كثافة الفيض المغناطيسي (B) :


عند أى نقطة على محور ملف لولبي حيث (l) طول الملف ، (N) عدد لفاته ، (I) شدة التيار ، فإن :

$B = \frac{\mu NI}{l}$

حيث  $\mu$  بعامل النفاذية المغناطيسية للوسط ،  $\mu$  للهواء أو الفراغ يساوى  $4\pi \times 10^{-7}$  weber/Am  
الفراغ :

والمقدار  $\frac{N}{l}$  يساوى عدد اللفات فى وحدة الأطوال (n)

حيث (n) عدد اللفات فى وحدة الأطوال .





$$B = \frac{\mu NI}{l}$$

$$B = \mu nI$$

- RH screw rule
- Ampere RHR

شكل المجال لملف لولبي



(ج) العوامل التى تتوقف عليها كثافة الفيض المغناطيسي (B) :

عند أى نقطة على المحور داخل الملف اللولبي .

١ - شدة التيار (I)  $B \propto I$

تناسب كثافة الفيض المغناطيسي طردياً مع شدة التيار .

٢ - عدد اللفات (N)  $B \propto N$

تناسب كثافة الفيض المغناطيسي طردياً مع عدد اللفات .

٣ - طول الملف (l)  $B \propto \frac{1}{l}$

تناسب كثافة الفيض المغناطيسي عكسياً مع طول الملف .

$$B \propto \frac{NI}{l}$$

العوامل التى تتوقف عليها كثافة الفيض المغناطيسي عند أى نقطة على المحور داخل الملف اللولبي .  
تناسب كثافة الفيض المغناطيسي طردياً مع شدة التيار .  
تناسب كثافة الفيض المغناطيسي طردياً مع عدد اللفات .  
تناسب كثافة الفيض المغناطيسي عكسياً مع طول الملف .  
التي تربط هذه العوامل .

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

$$B = \mu \frac{IN}{l} = \mu I n$$

كثافة الفيض المغناطيسي (B) عند منتصف محور ملف حلزوني طوله (l) وعدد لفاته (N) يمر به تيار كهربى تتعين من العلاقة :






وتتناسب كثافة الفيض المغناطيسى طردياً مع شدة التيار (I)، عدد اللفات (N) وعكسياً مع طول الملف (l) كما تتوقف على معامل النفاذية المغناطيسية للوسط  $\mu$  حيث  $n$  عدد اللفات لوحدة الطول للملف =  $\frac{N}{l}$  «لفة/ متر»  
\* خطوط الفيض المغناطيسى داخل الملف الحلزوني مستقيمة وموازية لمحور الملف.



كما تتوقف على معامل النفاذية المغناطيسية للوسط ( $\mu$ )

$$N = \frac{l}{2 \pi r}$$


\* بمعلومية طول السلك l ونصف قطر اللفة r نعين عدد اللفات N بالعلاقة :



$$B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$$


اذكر قاعدة لتعيين نوع القطب في كل من وجهي املف اللولبي

- (س) تعيين اتجاه المجال المغناطيسى :
- ويتم ذلك بتعيين نوع القطب في كل من وجهي الملف اللولبي .
- ١- بواسطة قاعدة اليد اليمنى لأمير .
  - ٢- بواسطة قاعدة البرمجة اليمنى .
  - ٣- يعين نوع القطب بقاعدة عقربى الساعة .



## قاعدة أصير لليد اليمنى

نتخيل أننا نقبض على الملف باليد اليمنى بحيث تشير أصابع اليد اليمنى ماعدا الإبهام إلى اتجاه التيار في الملف فيكون اتجاه الإبهام العمودي على الأصابع يشير إلى اتجاه القطب الشمالي .



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

\* عند إبعاد لفات الملف الدائري عن بعضها يصبح الملف ملف لولبي

$$\frac{B \text{ (دائري)}}{B \text{ (لولبي)}} = \frac{l \text{ (لولبي)}}{2r \text{ (دائري)}}$$

ويمكن المقارنة بينهما طبقاً للعلاقة :

## ملحوظة

\* إذا تم لف الملف الدائري أو الحلزوني لفاً مزدوجاً يصبح الفيض الناتج عن مرور التيار في اتجاه معين عكس الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور نفس التيار في الاتجاه المضاد فيلاشى كل منهما الآخر وبالتالي لا يتولد مجال مغناطيسي نتيجة مرور التيار في هذا الملف.

يمكن زيادة القدرة الحثية للمغناطيسي الناتج عن مرور التيار في الملف عن طريق زيادة عدد اللفات المتطوية في الملف لأن معامل التضاد المغناطيسية للحديد  $\mu$  كبير جداً بالمقارنة بمعامل التضاد المغناطيسي للهواء مرة 1600 تقريباً كما أن القلب الحديدي يمسحط بشيخه مرور التيار في الملف وبالتالي عنه خطوط فيض مغناطيسي تضاف لخطوط الفيض الناشئ عن تيار الملف.

## ملاحظات



عند عدد اللفات  $N$  و طول السلك  $l$  ثابتين فإن العلاقة بين عدد اللفات  $N$  و طول السلك  $l$  هي كالتالي:

$$N = \frac{l}{2r}$$

حيث  $r$  طول سلك الملف  $r$  نصف قطر الملف طول سلك الملف = محيط اللفه  $\times$  عدد اللفات في حالة ملفين دائريين لهما مركز مشترك واحد ، فإذا كان (1) التيار المار فيهما في اتجاه واحد ، فإن

عند المركز المشترك



$$B_t = B_1 + B_2$$

(2) التيار المار فيهما في اتجاهين متضادين ، فإن

عند المركز المشترك

$$B_t = B_1 - B_2$$

حيث  $B_1$  أكبر من  $B_2$



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

• عند إبعاد لفات ملف دائري عن بعضها يصبح الملف حلزوني ويمكن المقارنة بينهما تبعاً للعلاقة :

$$\frac{B_{\text{(دائري)}}}{B_{\text{(حلزوني)}}} = \frac{l_{\text{(حلزوني)}}}{2r_{\text{(دائري)}}}$$

• عند وضع سلك يمر به تيار كهربى ملامساً لحلقة دائرية يمر بها تيار كهربى أيضاً وكانت نقطة التعادل عند مركز الحلقة فإن :

$$B_{\text{(السلك)}} = B_{\text{(اللف)}} , \quad \frac{\mu I_1}{2\pi d} = \frac{\mu N I_2}{2r}$$

$$\therefore \frac{I_1}{\pi} = I_2$$

• بعد النقطة عن السلك (d) هو نصف قطر الحلقة (r) ، (N = 1) .



• محصلة كثافة الفيض المغناطيسى فى حالة :

ملفين دائريين فى نفس المستوى ولهما مركز مشترك .

أو ملفين لولبيين لهما محور مشترك ويمر بهما تياران .

– إذا كان التياران فى نفس الاتجاه فإن :  
– إذا كان التياران فى اتجاهين متضادين فإن :

$$B_t = B_1 - B_2$$

( $B_1 > B_2$ )

$$B_t = B_1 + B_2$$

## قواعد لتحديد الاتجاه :



• قاعدة اليد اليمنى لأمبير «لتحديد اتجاه الفيض المغناطيسى

الناتج عن مرور تيار فى سلك مستقيم» :

عند إمساك سلك بمقبض اليد اليمنى بحيث يشير الإبهام لاتجاه

التيار فإن اتجاه دوران باقى الأصابع يشير لاتجاه الفيض المغناطيسى.




• قاعدة البريمة اليمنى «لتحديد اتجاه الفيض المغناطيسى

الناتج عن مرور تيار فى ملف دائري أو حلزوني» :

عندما يشير اتجاه دوران مقبض بريمة اليمنى لاتجاه التيار فإن اتجاه

اندفاعها يشير لاتجاه الفيض المغناطيسى.



• قاعدة اتجاه حركة عقارب الساعة «لمعرفة نوع القطب

فى كل من وجهى الملف الدائري أو الحلزوني» :

– الوجه الذى يبدو فيه اتجاه التيار (عند النظر إليه)

فى اتجاه حركة عقارب الساعة يكون قطباً جنوبياً (S) .

– الوجه الذى يبدو فيه اتجاه التيار (عند النظر إليه)

فى عكس اتجاه حركة عقارب الساعة يكون قطباً شمالياً (N) .

ملاحظة :  
خطوط الفيض المغناطيسى تخرج من القطب الشمالى وتدخل إلى القطب الجنوبى .

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

عندما يمر تيار في سلك في اللثة عدد اللفات مباشرة يمكن حسابها بالآتي:

$$N = \frac{\text{طول سلك اللثة}}{\text{طول اللفة (الخط)}} = \frac{\text{طول سلك اللثة}}{2\pi r}$$


أو (هذا إذا كانت اللفات متراصة)  $N = \frac{\text{طول سلك اللثة}}{\text{قطر اللثة (سلك اللثة)}}$




سلك معزول قطره 0.7 مم لف حول سلك حديد نفايتها  $2 \times 10^{-3} \text{ web / A.m}$  بحيث تكون اللفات متساوية على طول السلك فإذا مر به تيار شدته 5 أمبير. أوجد كثافة الفيض المغناطيسي. الإجابة:

$$B = \frac{\mu NI}{l} = \frac{\mu NI}{N \cdot 2r} = \frac{\mu I}{2r}$$

$$= \frac{2 \times 10^{-3} \times 5}{2 \times 10^{-3} \times 0.7} = 5 \text{ Tesla}$$




وضح مع الرسم كيفية الحصول على ملف حلزوني يحمل تيار مستمر وله قطبان متشابهان في نهايته.



رتب الأشكال الآتية حسب الأكبر في الفيض المغناطيسي عند المركز (m) إذا علم أن شدة التيار واحدة ولها قيمة (I) وجميع الأشكال عبارة عن أنصاف دوائر ثم أوجد كثافة قيمة الفيض المغناطيسي عند المركز لكل شكل بدلالة  $I, r, \mu$

A:  $B = 0$

الذي كل نصف دائرة متساوي وله كثافة فيض مغناطيسي متساوية للأخر عند المركز







$$B : B = \frac{\mu NI}{2r} \cdot B_1 = \frac{\mu \times \frac{1}{2} \times I}{2r} = \frac{\mu I}{4r}; B_2 = \frac{\mu \times \frac{1}{2} \times I}{2(2r)} = \frac{\mu I}{8r}; B = B_1 - B_2 = \frac{\mu I}{4r} - \frac{\mu I}{8r} = \frac{\mu I}{8r}$$

$$C : B = B_1 + B_2 = \frac{\mu I}{4r} + \frac{\mu I}{8r} = \frac{3\mu I}{8r}$$

$$D : B = \frac{\mu I}{4r}$$

الترتيب: C → D → B → A

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

<p>اتجاه القوة اتجاه الفيض اتجاه التيار</p> 	<p>اتجاه الفيض</p> 	<p>اتجاه الفيض اتجاه التيار</p> 	<p>اتجاه التيار القوة الفيض</p> 	<p>التمثيل التوضيحي</p>
<p>تحديد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم يمر به تيار كهربي وموضوع عمودياً على اتجاه مجال مغناطيسي</p>	<p>معرفة نوع القطب في كل من وجهي ملف دائري أو حلزوني يمر بهما تيار كهربى</p>	<p>تحديد اتجاه الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري (أو عند محور ملف حلزوني) يمر به تيار كهربى</p>	<p>تحديد اتجاه الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار في سلك مستقيم</p>	<p>الاستخدام</p>
<p>اجعل الإبهام والسبابة والوسطى في اليد اليسرى متعامدة فإذا كانت السبابة تشير لاتجاه الفيض والوسطى يشير لاتجاه التيار فإن الإبهام يشير لاتجاه القوة المغناطيسية وبالتالى إلى اتجاه حركة السلك</p>	<p>* الوجه الذى يبدو فيه اتجاه التيار (عند النظر إليه) في اتجاه حركة عقارب الساعة يكون قطباً جنوبياً (S). * الوجه الذى يبدو فيه اتجاه التيار (عند النظر إليه) في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة يكون قطباً شمالياً (N). مع ملاحظة أن: خطوط الفيض المغناطيسي تخرج من القطب الشمالي وتدخل إلى القطب الجنوبي.</p>	<p>عند دوران بريمه في اليد اليسرى في اتجاه الربط بحيث يشير اتجاه دورانها لاتجاه التيار فإن اتجاه انفعاها يشير لاتجاه الفيض المغناطيسي</p>	<p>عندما تقبض اليد اليسرى على السلك بحيث يشير الإبهام لاتجاه التيار فإن اتجاه التفاف باقي الأصابع يشير لاتجاه الفيض المغناطيسي</p>	<p>طريقة الاستخدام</p>


# The Magnetic Effect Of The Electric Current

القوة التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك يمر به تيار كهربى موضوع في هذا المجال ( ظاهرة الموتور )



- نضع سلكاً مستقيماً يمر به تيار بين قطبي مغناطيس بحيث يكون المجال المغناطيس له أفقياً ومتعامداً على السلك . نجد تحريك السلك فى اتجاه عمودى على كل من :
  - 1 - اتجاه المجال المغناطيسى .
  - 2 - اتجاه التيار .
- وعند عكس اتجاه التيار أو اتجاه المجال المغناطيسى ، فإن السلك يعكس اتجاه حركته .
- ∴ اتجاه حركة السلك ( اتجاه القوة المؤثرة ) تتوقف على اتجاه المجال المغناطيسى واتجاه التيار .

القوة التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك يمر به تيار كهربى موضوع في هذا المجال ( ظاهرة الموتور )



المجال المغناطيسى ← المجال المغناطيسى ← المجال المغناطيسى




كما بالشكل . سلك حبر الحركة يمر به تيار فى المجال المغناطيسى عند غلق دائرته يتحرك السلك فى المجال للمغناطيسى . تفسير حركة السلك :

السلك له مجال (b) موضوع فى المجال المغناطيسى (a) فتكون المحصلة كما بالشكل (c) .

نجد تزاخم/الخطوط فى جانب اكبر من الجانب الأخر فيكون التناظر أكبر فى الجانب العلوى من الشكل عنه فى السفلى لذلك تكون المحصلة تعمل على تحريك السلك فى الاتجاه الموضح .

- إذا اختلقت كثافة الفيض - لأن خطوط الفيض تتراحم فى جانب عنها فى الجانب الأخر ومن خواصها أنها تحاول تقصير طولها وتتناثر معا وهى مرنة ومشدودة فتتناثر فى الجانب القوى وتضغط على السلك للحركة لجهة الجانب الضعيف .




\* يُعبر عن لجمالك إذا كان عمودياً على الصفة للراهن بالرمز (X)  
\* يعبر عن لجمالك إذا كان عمودياً على الصفة للخارج بالرمز (⊙)

يلاحظ



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

\* القوة التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك يمر به تيار كهربائي موضوح في هذا المجال



عند وضع سلك مستقيم يمر به تيار كهربائي بين قطبي مغناطيس بحيث يكون السلك عمودياً على خطوط الفيض المغناطيسي :  
- تنشأ قوة تؤثر على السلك وتكون عمودية على اتجاه التيار الكهربائي وعلى اتجاه المجال.  
- تؤدي هذه القوة إلى حركة السلك من الموضع الأعلى في كثافة الفيض المغناطيسي إلى الموضع الأقل في كثافة الفيض المغناطيسي.

قد يتحرك سلك مستقيم يمر به تيار كهربائي موضوح عمودياً على فيض مغناطيسي :  
- لاختلاف محصلة كثافة الفيض المغناطيسي الأصلي والفيض الناتج من التيار على جانبي السلك فيتحرك السلك من الموضع الأعلى في الكثافة إلى الموضع الأقل في الكثافة .

يمكن عكس اتجاه القوة وبالتالي اتجاه حركة السلك وذلك بإحدى طريقتين :

(١) عكس اتجاه التيار الكهربائي المار في السلك.

(٢) عكس اتجاه المجال المغناطيسي المؤثر على السلك.

القوة المغناطيسية (F) المؤثرة على سلك يمر به تيار موضوح في مجال مغناطيسي كثافة فيضه (B) تعين من العلاقة :  
وتتناسب القوة المغناطيسية طردياً مع كل من كثافة الفيض المغناطيسي (B) وشدة التيار المار في السلك (I)، والطول المتأثر من السلك (l) وجيب الزاوية ( $\theta$ ) بين السلك والفيض المغناطيسي.

$$F = B I l \sin \theta$$

\* (١) حساب القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار عمودي على فيض مغناطيسي

$$\therefore F \propto B \quad , \quad \therefore F \propto I \quad , \quad \therefore F \propto l$$

$$\therefore F \propto B I l \quad \therefore F = \text{constant} \times B I l$$

يصبح الثابت = واحد إذا اتخذت B بوحدة كثافة الفيض المغناطيسي (التسلا) بحيث تتولد قوة (بالنيوتن) على سلك طوله (بالمتر) يمر به تيار شدته (بالأمبير).

$$\therefore F = B I l$$


$$F = B I l \sin \theta$$

وإذا كان السلك يصنع زاوية  $\theta$  مع الفيض تصبح العلاقة :

ولهذا تتعدم القوة المغناطيسية عندما يكون السلك موازياً للفيض.



وإذا كان - السلك موازياً لاتجاه خطوط الفيض



$$\theta = 90^\circ$$

$$F = B I l \sin 90 = B I l$$

أي تصبح القوة المؤثرة على السلك قيمة عظمى.


$$F = 0$$

\* عندما يكون السلك موازياً للفيض المغناطيسي تتعدم القوة المغناطيسية

$$F = B I l$$

\* عندما يكون السلك عمودياً على الفيض المغناطيسي تكون القوة أكبر ما يمكن.

وإذا كان - السلك موازياً لاتجاه خطوط الفيض



$$\theta = 0$$

$$F = B I l \sin 0 = 0$$

أي تتعدم القوة المؤثرة على السلك.

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

• القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم يمر به تيار في مجال مغناطيسي

$$F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin \theta$$

$\uparrow$  نيوتن     $\uparrow$  تسلا     $\uparrow$  أمبير     $\uparrow$  متر

**التسلا Tesla وحدة قياس B**

كثافة الفيض المغناطيسي الذي يولد قوة مقدارها 1 N على سلك طوله 1 m يمر به تيار كهربى شدته 1 A عندما يكون السلك عمودياً على خطوط الفيض المغناطيسى.

**كثافة الفيض عند نقطة ما**

مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك طوله 1 m يمر به تيار كهربى شدته 1 A موضوع عمودياً على الفيض المغناطيسى عند تلك النقطة.

• التسلا تكافئ weber /m<sup>2</sup> وتكافئ N/Am

• ما معنى أن كثافة الفيض المغناطيسى عند نقطة 5 Tesla

معناه : إذا وضع فى تلك النقطة سلك طوله واحد متر ويحمل تياراً شدته واحد أمبير وموضوع عمودياً على الفيض المغناطيسى ، فإنه يتأثر بقوة مقدارها 5 N

• العوامل التى تتوقف عليها القوة المؤثرة على سلك يحمل تياراً وموضوعاً فى مجال مغناطيسى :

1 - طول السلك (L) حيث القوة تتناسب طردياً مع طول السلك

(عند ثبوت باقى العوامل) .

$$F \propto L$$

2 - شدة التيار (I) حيث القوة تتناسب طردياً مع شدة التيار . (عند ثبوت باقى العوامل)

$$F \propto I$$

3 - كثافة الفيض المغناطيسى (B) حيث القوة تتناسب طردياً مع كثافة الفيض المغناطيسى


(عند ثبوت باقى العوامل) .

$$F \propto B$$


4 - مقدار الزاوية  $\theta$  بين السلك والمجال ، حيث تتناسب القوة طردياً مع جيب الزاوية

(عند ثبوت باقى العوامل)

(1) كثافة الفيض المغناطيسى (B)




(2) طول السلك (L)






$$F = B I l \sin \theta$$

(3) شدة التيار (I)




(4) جيب الزاوية المحصورة بين السلك



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

(١) القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين بهما تيار :




كما بالشكل :

السلك الأول له مجال مغناطيسي يؤثر عمودياً على السلك الثاني والعكس صحيح . السلك الأول له مجال كثافة فيضه  $B_1$  عند موضع السلك الثاني على بعد  $d$  متر .



$$B_1 = \frac{\mu I_1}{2\pi d} \text{ تسلا}$$



القوة المؤثرة على السلك الأول ( $F_1$ ) :

- تنشأ نتيجة تأثيره بالمجال المغناطيسي للسلك الأول :

$$F_2 = B_1 I_2 \ell = \frac{\mu I_1}{2\pi d} I_2 \ell$$

القوة المؤثرة على السلك الثاني ( $F_2$ ) :

- تنشأ نتيجة تأثيره بالمجال المغناطيسي للسلك الثاني :

$$F_1 = B_2 I_1 \ell = \frac{\mu I_2}{2\pi d} I_1 \ell$$

$$\therefore F_1 = F_2 = F = \frac{\mu I_1 I_2 \ell}{2\pi d}$$





(حيث :  $F$  القوة المتبادلة بين السلكين)

القوة بين سلكين متوازيين يحملان تيارين :

$$F_1 = B_2 I_1 \ell \text{ or } F_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi d}$$

\* تكون قوى تجاذب إذا كان التيار في اتجاه واحد .

\* تكون قوى تنافر إذا كان التيار المار فيهما في اتجاهين متضادين .



تبل : العلامة (⊙) على فيض خارج عمودياً من الصفحة  
والعلامة (⊗) على فيض داخل عمودياً على الصفحة .

### ● ماذا يحدث في الحلات الآتية

(١) مرور تيار كهربى فى نفس الاتجاه فى سلكين متوازيين.  
يتجاذب السلكان حيث تكون محصلة كثافة الفيض خارج السلكين أكبر من محصلة كثافة الفيض بينهما.

(٢) مرور تيار كهربى فى اتجاهين متضادين فى سلكين متوازيين.  
يتنافر السلكان حيث تكون محصلة كثافة الفيض بين السلكين أكبر من محصلة كثافة الفيض خارجهما.

علل: يتنافر سلكان متجاوران متوازيان يمر فيهما تيار كهربى فى اتجاهين متضادين.  
لأن القوة الناشئة عن مرور تيار كهربى فى السلكين المتوازيين المتجاورين واتجاه التيار فيهما باتجاهين متضادين فيعولد مجالان فى اتجاهين متباعدين عن بعضهما - كما أن محصلة المجالين بينهما كبيرة - بينما تكون فى الخارج صغيرة - فيحدث تافر لكبر القوة بينهما وصغر القوة فى الخارج.  
وقد جاء السؤال بصيغة أخرى فى دور ثان 2007 - دور أول السودان 2008.  
□ اذكر شرطاً واحداً من الشروط اللازمة لحدوث الآتى:

الحصول على قوة جاذبة بين سلكين متوازيين يحملان تياراً كهربياً.


□ الشرط: أن يمر التيار فى السلكين فى اتجاه واحد.



### قواعد تحديد الاتجاه



\* لاتجاه الفيض المغناطيسى الناتج عن مرور تيار فى سلك مستقيم -  
قاعدة قبض اليد اليمنى لأمبير : عند الإمساك بالسلك بمقبض اليد اليمنى بحيث يشير الإبهام لاتجاه التيار فإن اتجاه دوران باقى الأصابع يشير لاتجاه الفيض المغناطيسى.



- قاعدة البريمة اليمنى «لماكسويل» : عندما يشير اتجاه اندفاع بريمة يمنى لاتجاه التيار فإن دوران مقبضها يشير لاتجاه الفيض المغناطيسى.



\* اتجاه الفيض المغناطيسى الناتج عن مرور تيار فى ملف دائرى أو حلزونى -  
قاعدة البريمة اليمنى :

عندما يشير اتجاه دوران مقبض بريمة يمنى لاتجاه التيار فإن اتجاه اندفاعها يشير لاتجاه الفيض المغناطيسى.

قطب شمال

قطب جنوب



- قاعدة اتجاه دوران عقارب الساعة :


عند النظر للملف (دائرى أو حلزونى) ويكون اتجاه التيار فى نفس اتجاه دوران عقارب الساعة تكون الجهة القريبة منا كما لو كانت قطعاً جنوبياً S وإذا كان اتجاه التيار ضد اتجاه دوران عقارب الساعة تكون الجهة القريبة منا كما لو كانت قطعاً شمالياً N.

\* خطوط الفيض المغناطيسى تكون خارجة من القطب الشمالى كما تكون داخله إلى القطب الجنوبى، وهى تمثل مسار قطب شمالى مفرد متواجد حراً فى هذا المجال.

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## القوة والعزم المؤثران علي ملف مستطيل يمر فيه تيار كهربائي موضوع في مجال مغناطيسي

• استنتاج القوة والعزم المؤثران علي ملف مستطيل يمر به تيار كهربائي موضوع في مجال مغناطيسي



إذا كان لدينا ملف مستوي يوازي خطوط الفيض المغناطيسي

يكون الضلعان ab, cd عموديان على خطوط الفيض.

ولذلك يتأثران بقوتين متساويتين في المقدار

ومتضادتين في الاتجاه وقيمة كل منهما  $F = B I l_{cd}$

المسافة العمودية بينهما = طول أحد الضلعين  $l_{ad}$  أو  $l_{bc}$

فينشأ عزم ازدواج يعمل على دوران الملف ويتعين قيمته من العلاقة

عزم الازدواج = إحدى القوتين × البعد العمودي بينهما

وعندما يصنع العمودي على الملف زاوية  $\theta$  مع الفيض يكون



عندما يحتوى الملف على N لفة يكون عزم الازدواج الكلي

$$\tau = B | \vec{m}_d |$$

حيث  $| \vec{m}_d |$  هي عزم ثنائي القطب المغناطيسي.

عندما يعيل الملف بحيث تكون الزاوية بين العمودي على مستوى الملف واتجاه الفيض

$$\tau = B I A N \sin \theta$$



(أ) عزم ثنائي القطب المغناطيسي عمودي على المجال.  
(ب) عزم ثنائي القطب موازي للمجال.  
(ج) عزم ثنائي القطب يعيل بزاوية  $\theta$  على المجال.

- الوحدة العملية لعزم الازدواج هي Nm
- العوامل التي يتوقف عليها عزم الازدواج

(أ) عدد لفات الملف (N)	(ب) مساحة وجه الملف (A)	(ج) شدة التيار	(د) كثافة الفيض للمغناطيسي (B)	(هـ) للزاوية بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض المغناطيسي
$\tau = B I A N \sin \theta$				

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## ملاحظات

$$\tau = B |m_d|$$








تسمى بظرف المغناطيسية  $\tau = B I A N \sin\theta$  وهو عزم ثنائي القطب المغناطيسي وهو كمية متجهة واتجاهها عمودي على المساحة A (مستوى الملف) في اتجاه الربط وهو اتجاه التيار.

تسمى بظرف المغناطيسية  $|m_d| = IAN$  وهو عزم ثنائي القطب المغناطيسي وهو كمية متجهة واتجاهها عمودي على المساحة A (مستوى الملف) في اتجاه الربط وهو اتجاه التيار.

بأنه كلما زاد عدد اللفات  $N$  في الملف، كلما زاد عزم ثنائي القطب المغناطيسي  $|m_d| = IAN$  وبالتالي كلما زاد عزم ثنائي القطب المغناطيسي، كلما زاد العزم الذي يولد في الملف. وبذلك يمكن أن يكون العزم الذي يولد في الملف أكبر من العزم الذي يولد في الملف. وبذلك يمكن أن يكون العزم الذي يولد في الملف أكبر من العزم الذي يولد في الملف.

• يبنى على العزم فكرة عمل الجلفانومتر وأجهزة القياس الكهربى وكذلك الموتور




# The Magnetic Effect Of The Electric Current


عزم ثنائي القطب المغناطيسي يقدر بعزم الازدواج المغناطيسي المؤثر على ملف مستواه موازيًا للفيض كثافته 1 تسلا، وهو كمية متجهة واتجاهها عمودي على مستوى الملف وهو اتجاه التيار.

$$\tau = B |\vec{m}_d| \quad \therefore |\vec{m}_d| = \frac{\tau}{B}$$

\* وحدة قياس عزم ثنائي القطب المغناطيسي نيوتن متر/تسلا (N.m/T)



$$\tau = BIAN \sin \theta$$



\* ما معنى قولنا أن : عزم ثنائي القطب المغناطيسي = 0.7 N.m/T

معنى ذلك أن عزم الازدواج المغناطيسي المؤثر على ملف يمر به تيار كهربى ومستوى الملف موازيًا لفيض كثافته 0.7 T = 1 N.m



## \* تذكر القواعد الآتية :


عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار فى مجال مغناطيسى

$$\tau = B.I.A.N \sin \theta \text{ (N.m)}$$

حيث  $\theta$  الزاوية المحصورة بين العمودى على مستوى الملف وخطوط الفيض .

وتسمى القيمة  $IAN$  بعزم ثنائى القطب وهى كمية متجه  $|\vec{m}_d|$  يعاى العزم بوحدتة نيوتن.متر (فقط) . وهنا وحدتة العزم نيوتن.متر لا تساوى جول لأنها ليست شغل لأن القوة عمودية على الزراع للعزم .

قاعدة فلمنج لليد اليسرى : لتحديد اتجاه حركة سلك مستقيم به تيار فى مجال مغناطيسى (اتجاه القوة المحركة) .



عند وضع أصابع اليد اليسرى متعامدة بحيث تشير السبابة لاتجاه المجال والوسطى لاتجاه التيار فإن الحركة تكون فى اتجاه الإبهام .



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## تطبيقات أجهزة القياس الكهربائية

### أجهزة القياس :

هي أجهزة لقياس الكميات الفيزيائية الكهربائية مثل : شدة التيار ، فرق الجهد ، المقاومة الكهربائية.

### تقسيم أجهزة القياس

أجهزة قياس تناظرية ← أجهزة قياس رقمية

\* يعتبر الجلفانومتر ذو الملف المتحرك من أجهزة القياس التناظرية ويوجد نوع آخر من أجهزة القياس يطلق عليها أجهزة القياس الرقمية، ويمكن المقارنة بينهما كالتالي :

أجهزة القياس الرقمية	أجهزة القياس التناظرية
* تعتمد فكرة عملها على الإلكترونات الرقمية.	* تعتمد فكرة عملها على عزم الأزواج المؤثر على ملف يمر به تيار قابل للحركة في مجال مغناطيسي.
* تعتمد على ظهور أعداد رقمية على الشاشة تحدد القيمة المطلوبة.	* تعتمد على وجود مؤشر يعطى القيمة المطلوبة.
* مثل أجهزة قياس التيار المستمر أو التيار المتردد.	* مثل الجلفانومتر ذو الملف المتحرك والأميتر والفولتميتر.



## تقسيم أجهزة القياس طبقاً لنوع التيار

أجهزة تقيس تياراً متردداً  
AC/ Multimeter

أجهزة تقيس تياراً مستمراً  
DC/ Multimeter

### ملاحظة

توجد أجهزة قياس غير مباشرة لقياس الجهد أو المقاومة وهي أكثر دقة في الحصول على النتائج من أجهزة القياس التناظرية .

**الجلفانومتر ذو الملف المتحرك**  
( الجلفانومتر الحساس )

**الغرض منه :**

( أ ) الاستدلال على مرور تيارات مستمرة ضعيفة جداً  
( ب ) قياس شدة التيارات المستمرة الضعيفة جداً .  
( ج ) تعيين اتجاه التيار .

انكر الغرض من الجلفانومتر ذي الملف المتحرك

# The Magnetic Effect Of The Electric Current


## فكرة عمله :



نعمد علي عزم الازدواج المؤثر علي ملف يمر به تيار هذا الملف قابل للحركة في مجال مغناطيسي فينحرف الملف بزواوية معينة  $\theta$  تتناسب طردياً مع شدة التيار .

## تركيب الجلفانومتر ذي الملف المتحرك :

١- ملف مستطيل من سلك رفيع معزول ملفوف حول اسطوانة ثابتة من الحديد المطاوع بين قطبي مغناطيس قوى على شكل الملف المتحرك حذاء فرس .



٢- يرتكز الملف على حوامل من العقيق، ويتحكم في حركته زوج من الملفات اللولبية (الزنبركية) حيث تعمل كوصلات للتيار بالنسبة للملف فيسهل دخول وخروج التيار .

٣- مؤشر يتحرك مع الملف تبعاً لاتجاه التيار المراد قياسه .

٤- تدريج منتظم صفر تدريجه في المنتصف .

## ملحوظة

\* لا يصلح الجلفانومتر ذو الملف المتحرك لقياس التيار المتردد ويرجع ذلك إلى أن :  
الفيض الناتج عن التيار المتردد يكون متردداً فيتغير اتجاه عزم الازدواج كل نصف دورة ويمنع القصور الذاتي للملف الاستجابة لهذا التغير .

## \* شرح عمل الجلفانومتر ذي الملف المتحرك :

١- قبل مرور التيار يكون الملف في وضع الاتزان ويشير المؤشر إلى صفر التدريج .

٢- عند مرور التيار في ملف الجهاز يتولد عزم ازدواج مغناطيسي يعمل على دوران الملف في اتجاه معين .

٣- يقاوم الازدواج المتولد عن التواء الملفين الزنبركيين حركة دوران الملف .

٤- يتزن الملف عندما يتساوى عزم الازدواج اللّي مع عزم الازدواج المغناطيسي وتدل قراءة المؤشر على قيمة شدة التيار .

٥- عند عكس اتجاه مرور التيار للملف يتحرك المؤشر في عكس الاتجاه السابق .


٦- عند قطع التيار يعمل ازدواج اللّي الناتج عن الزنبركيين على عودة الملف إلى وضعه الأصلي وبالتالي المؤشر إلى صفر التدريج .

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

- حساسية الجلفانومتر  $(\frac{\theta}{I})$  : تقدر بزاوية انحراف مؤشره عن وضع الصفر عند مرور تيار في الملف شدته الوحدة، وتقاس بوحدة درجة/ميكروأمبير (deg/ $\mu$ A).
- شدة التيار (I) = حساسية الجلفانومتر لكل قسم  $\times$  عدد الأقسام.

دور ثان السودان 2007. صف مع الرسم تركيب الجلفانومتر ذي الملف المتحرك.

تركيب:




- (أ) ملف من سلك رفيع ملفوف حول قلب من الحديد على هيئة أسطوانة. الملف يتركز على حوامل من العقيق بحيث يقع بين قطبي مغناطيس قوى على شكل حذاء الفرس. كما هو مبين بالشكل يتحكم في حركة الملف زوج من الزئيركات كما أن الملفات الزئيركية تعمل موصلات للتيار بالنسبة للملف.

(ب) مؤشر مركب على الملف يتحرك أمام تدريج.

- (ج) مغناطيس قوى مقعر بحيث تكون خطوط الفيض المغناطيسي بين قطبي المغناطيس في الحيز الذي يتحرك فيه الملف على شكل أنصاف أقطار مما يجعل كثافة الفيض المغناطيسي ثابتة ويساعده في ذلك وجود أسطوانة من الحديد المطاوع.

## \* أوزان الجلفانومتر \*

عندما يتساوى عزم الازدواج الناشئ عن القوى المغناطيسية المؤثرة على الملف مع عزم الازدواج الناشئ عن لى الملفات الزئيركية الذى يعمل في اتجاه مضاد لحركة الملف فإن الملف يتزن ويستقر المؤشر على التدريج وتدل قراءة التدريج عند طرف المؤشر على قيمة شدة التيار المار في ملف الجلفانومتر.



$$\tau = \tau$$

عزم (التي) = العزم المغناطيسي

$$BINA = K \cdot \theta$$

$$\frac{\theta}{I} = \frac{NAB}{K} = \text{حساسية الجلفانومتر}$$


اشرح ماذا يحدث عندما يمر التيار في ملف الجلفانومتر ذي الملف المتحرك المستخدم بقياس شدة التيار في الدائرة.

- 1- عندما يمر التيار في الملف فإن القوى المغناطيسية تولد عن ما يعمل على دوران الملف في اتجاه عقارب الساعة (وفقاً لاتجاه التيار واتجاه المجال) ويتحرك المؤشر حتى يستقر أمام قراءة معينة تدل على قيمة شدة التيار وهذا هو موضع الاتزان بين عزم الازدواج الناشئ عن مرور التيار - وعزم الازدواج الناشئ عن لى الملفات الزئيركية التي تعمل في عكس اتجاه عقارب الساعة.
- 2- وعندما يمر التيار في الملف في اتجاه مضاد يتحرك الملف في الاتجاه العكسي وذلك إذا كان صفر التدريج في المنتصف.
- 3- عند انقطاع التيار يعود الملف إلى حالته الأولى بفعل عزم الازدواج الناشئ عن لى الملفات الزئيركية.

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## ملاحظات

معالج بلوك من صفر  
أقطار المغناطيسية  
في الجلفانومتر ذي  
الملف المتحرك  
كيف يمكنك الحصول  
على خطوط الفيض  
مغناطيسي على شكل  
أقطار في  
الجلفانومتر .



معالج بلوك من صفر  
أقطار المغناطيسية  
في الجلفانومتر ذي  
الملف المتحرك  
تدريج الجلفانومتر  
منتظم وصفر تدريجه  
في المنتصف .

١- الاستخدام أقطار مغناطيسية متحركة يمكن تكون  
خطوط الفيض المغناطيسي بتسليمه على هذه الأقطار  
التي تتحرك في اتجاهها  
(٢) كثافة الفيض المغناطيسي تافهة في أطراف الملف المتحرك  
في المنتصف .  
(٣) يكون العزم الناتج متناسلاً مع شدة التيار المار في  
الملف .  
(٤) تعمل عزم الازدواج المتحرك والناشي عن مرور التيار  
في أي موضع بغاية عظمى لأن مستوى الملف يكون  
دائماً موازياً لاتجاه خطوط الفيض .

٢- زوج الأقطار الزئبقية تعمل (١) كوصلات  
لدخول وخروج التيار للملف ، (٢) تعمل كذلك  
على توليد ازدواج عكس اتجاه الازدواج الناشئ  
عن مرور التيار في الملف فيستقر الملف عندما  
يتساوى عزمي الازدواجين ، (٣) كما يعملان على  
عودة الملف إلى وضعه الأصلي بعد قطع التيار .

٣- تدريج الجلفانومتر ذي الملف المتحرك  
منتظم وصفر تدريجه في المنتصف ؛  
التدريج منتظم لأن زاوية الانحراف  $\theta$  تتناسب  
طردياً مع شدة التيار  $I \propto \theta$


• وصفر تدريجه في المنتصف لتحديد اتجاه مرور التيار في الدائرة .

٤- حوامل من العقيق حتى لا يحدث تآكل وبالتالي يتحرك الملف حركة متزنة .

٥- مؤشر من الألومنيوم لأنه خفيف وبالتالي لا يؤثر وزنه على عزم الازدواج  
ولا يتمغيط .

٦- يلف الملف على إطار خفيف من الألومنيوم لمنع تذبذب الملف أثناء حركته  
وبالتالي ينحرف المرش انحرافاً ثابتاً .

٧- أسطوانة الحديد في الجلفانومتر تعمل على تنظيم وتركيز كثافة الفيض المغناطيسي  
بين القطبين .



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## وجود الأسطوانة:

يسبب ثبوت كثافة الفيض، المؤثر على الملف المستطيل وبالتالي يكون لكل زاوية انحراف للمؤشر نفس كثافة الفيض ونفس المقدار الثابت ويكون التدرج منتظماً عند نزع الأسطوانة:

## تفسير كثافة الفيض المؤثر

على الملف المستطيل بتغير زاوية انحراف المؤشر ويكون لكل زاوية انحراف ثابت مختلف عن باقي الزوايا ويفقد انتظام التدرج. وجود الأسطوانة:

يؤدي إلى زيادة كثافة الفيض، المؤثر على الملف المستطيل و تزداد الحساسية ويقل المدى، ويتأثر الجلفانومتر بأضعف التيارات.

لان  $\frac{BAN}{I} = \text{الحساسية}$  والحساسية تتناسب عكسياً مع المدى.



\* ما النتائج المترتبة على نزع اسطوانة الحديد المطوع من الجلفانومتر.

ج: عند الاتزان:

عزم ازدواج اللي = عزم الازدواج المحرك

$$BIAN = K\theta$$

$$I = \frac{K}{BAN} \theta$$

$$I = \text{ثابت} \times \theta$$

$$\frac{\theta}{I} = \text{const}$$

$$\frac{NAB}{K} = \frac{\theta}{I} = \text{الحساسية}$$

## عند نزع الأسطوانة:

تقل كثافة الفيض المؤثر على الملف المستطيل وتقل الحساسية، ويزداد المدى، ولا يتأثر بالتيارات الضعيفة.

• ما معنى أن حساسية الجلفانومتر ذي الملف المتحرك  $0.3 \text{ deg}/\mu\text{A}$


• معناه: أن زاوية الانحراف التي يصنعها الجلفانومتر  $0.3 \text{ deg}$  عندما يمر تيار شدته واحد ميكرو أمبير.

## • مميزات الجلفانومتر ذي الملف المتحرك:





- ١- لا يتأثر بالمغناطيسية الأرضية.
- ٢- سهل التشغيل.
- ٣- حساس للتيارات الضعيفة.
- ٤- تدرجه منتظم.

## • عيوب الجلفانومتر ذي الملف المتحرك:

- ١- تفقد الملفات الزنبركية مرونتها بكثرة الاستعمال.
- ٢- لا يستخدم لقياس التيار المتردد.
- ٣- قد يضعف المغناطيس بمرور الوقت.
- ٤- لا يتحمل شدة التيارات الكبيرة لوجود علاقة طردية بين كمية الحرارة ومربع شدة التيار وبالتالي عند مرور تيار كبير في الملف يتولد طاقة حرارية كبيرة قد تعمل على انصهار الملف.



# The Magnetic Effect Of The Electric Current



علل لما يأتي :

(س) (١) قطبا المغناطيس الدائم مقعران والملف حول اسطوانة من الحديد المطاوع.

(ج) تعمل الاسطوانة مع تقعر القطبين على جعل خطوط الفيض المغناطيسي بينهما على هيئة انصاف اقطار ويصبح مستوى الملف في أى وضع موازيا لخطوط الفيض المغناطيسي وعلى ذلك فإنه في جميع الأوضاع التي يتخذها الملف تكون كثافة الفيض ثابتة ؛ وبالتالي يكون انحراف المؤشر متناسبا مع شدة التيار .

(س) (٢) يلف الملف على إطار خفيف من الألومنيوم .

(ج) التخميد حركة الملف ، أى منع تذبذب الملف جيئه وذهابا ؛ وبذلك ينحرف المؤشر ويستقر عند القراءة مباشرة لأن الألومنيوم لا يتمخبط فهو مادة غير مغناطيسية .

(س) (٣) تدريج الجلفانومتر منتظم (أقسامه متساوية) .

(ج) لأن زاوية إنحراف المؤشر متناسبة مع شدة التيار المار في الجلفانومتر .  $\theta \propto I$

(س) (٤) يتركز ملف الجلفانومتر على حوامل من العقيق .

(ج) لمنع الاحتكاك الذي يعوق حركة الملف .

(س) (٥) ما أهمية السلكين الزنبروكيين أعلى وأسفل ملف الجلفانومتر .

(ج) ١ - يعملان غزم مضاد يسمى عزم اللي حتى يثبت الملف .

٢ - يدخل ويخرج منها التيار .

٣ - تعيد الملف إلى وضع الصفر بعد قطع التيار .

\* حساسية الجلفانومتر  $(\frac{\theta}{I})$  : تقدر بزاوية انحراف الملف عند مرور تيار فيه شدته الوحدة وتقاس بوحدة درجة / ميكرو أمبير (deg /  $\mu$  A)

الأميتر : جلفانومتر حساس وصل منه على التوازي مقاومة صغيرة تسمى بمجزئ التيار  $(R_g)$

$$R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$$

$$I = \frac{I_g (R_g + R_s)}{R_s}$$

\* يستخدم في قياس شدة التيار

مجزئ التيار  $(R_g)$  : مقاومة صغيرة توصل على التوازي مع ملف الجلفانومتر لتحويله إلى أميتر ولحماية الملف وإمكانية قياس شدة التيار العالية .

\* تقل حساسية الأميتر كلما قلت مقاومة مجزئ التيار  $(R_g)$  ويقاس تيارات أعلى .

$$\frac{I_g}{I} = \frac{R_s}{R_g + R_s}$$

\* حساسية الأميتر تتعين من العلاقة :

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

**مثال ٤١** جلفانومتر ذو ملف متحرك تدريجه مقسم إلى خمسة أقسام وحساسيته  $50\mu A$  لكل قسم واحد .  
احسب شدة التيار اللازم لكي ينحرف مؤشره إلى نصف التدريج .

**الحل :**


$$\frac{5}{2} = \text{عدد الأقسام التي ينحرف إليها المؤشر}$$

شدة التيار = حساسية الجلفانومتر للقسم الواحد  $\times$  عدد الأقسام .

$$\therefore I = 50 \times 10^{-6} \times 2.5 = 1.25 \times 10^{-4} A$$

## تعديلات الجلفانومتر ذي الملف المتحرك

يمكن تعديل الجلفانومتر ذي الملف المتحرك إلى أميتر أو فولتميتر أو أوميتر .




يتم تحويل الجلفانومتر ذي الملف المتحرك إلى أميتر لكي يتيح لنا قياس شدة التيارات المستمرة الكبيرة .


- الغرض من الأميتر : قياس شدة التيارات المستمرة الكبيرة مباشرة .
- نظرية العمل :
- نفس نظرية عمل الجلفانومتر ذي الملف المتحرك .

في الأجزاء (أ) و (ب) الأثر العكسي من الأثر نظرية عمله

## 2. The Direct Current Ammeter



## 3. The Direct Current Voltmeter



- طريقة توصيل الأميتر في الدائرة : يتم توصيل الأميتر في الدوائر الكهربائية على التوالي حتى يكون شدة التيار المار فيه هو نفس شدة التيار المار في الدائرة لأن التيار على التوالي لا يتجزأ .
- تركيب الأميتر :

- ( أ ) نفس تركيب الجلفانومتر ذي الملف المتحرك ولكن يوصل مقاومة صغيرة على التوازي مع مقاومة ملف الجلفانومتر تسمى ( مجزئ التيار ) .
- ( ب ) يضبط موضع الاتزان بحيث يبدأ تدريجه من أقصى اليسار ويكون مدرجاً بالأمبير .



# The Magnetic Effect Of The Electric Current




عرف مجزئ التيار وما هي وظيفته.

علل : صغر مقاومة الأميتر.

## مجزئ التيار $R_s$

هو مقاومة صغرة تتصل على التوازي مع ملف الجلفانومتر لحمل مقادير التيار الصغيرة جداً، وزيادة مدى الجلفانومتر وحماية ملفه بالتيار الزائد.

• صغر مقاومة الأميتر : لأن الأميتر يوصل في الدائرة على التوازي وبالتالي ستضاف مقاومته إلى مقاومة الدائرة لذلك لابد من صغر مقاومته حتى لا تزداد مقاومة الدائرة فتقل شدة التيار الأصلي المراد قياسه، وحتى لا ينصهر الملف عند مرور التيارات الكبيرة.



١ - نفرض جلفانومتراً مقاومته ملفه ( $R_g$ ) يتحمل تياراً أقصاه ( $I_g$ ) يراد تحويله إلى أميتر لقياس تياراً شدته ( $I$ ).

٢ - نصل ملف الجلفانومتر على التوازي بمجزئ تيار مقاومته ( $R_s$ ) ويمر به تيار شدته ( $I_s$ )  
 $\therefore I = I_g + I_s$







٣ - بما أن المجزئ وملف الأميتر متصلان على التوازي  $\therefore$  فرق الجهد بين طرفي الملف = فرق الجهد بين طرفي المجزئ.

$$I_s R_s = I_g R_g \quad \therefore R_s = \frac{I_g R_g}{I_s}$$

but  $I_s = I - I_g$

$$V_s = V_g$$

$$(I - I_g)R_s = I_g R_g$$



\* ما معنى قولنا أن : مجزئ التيار للأميتر  $0.5 \Omega =$

معنى ذلك أن قيمة المقاومة التي توصل بالجلفانومتر على التوازي لزيادة

مدى شدة التيار المقاس بالأميتر  $0.5 \Omega =$

فكرة العمل :

توصل على التوازي مع ملف الجلفانومتر ( $R_g$ ) مقاومة صغيرة جداً تسمى مجزئ التيار ( $R_s$ ) وذلك لزيادة مدى الجلفانومتر حيث أن مجزئ التيار يجعل مقاومة الأميتر ككل صغيرة جداً فلا تسبب ضعف التيار المراد قياسه.

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## حساسية الأميتر

عرف حساسية الأميتر .

هي النسبة بين أقصى تيار يقيسه الجلفانومتر إلى أقصى تيار يقيسه الأميتر .

$$I_g = I \frac{R_g}{R_g + R_s}$$

OR

$$I_g = I \frac{R_g}{R_g + R_s}$$

## ملاحظات


- 1- توصيل مجزئ التيار مع خلف الجلفانومتر يقلل من حساسيته  $(\frac{I_g}{I})$
- 2- زيادة قيمة مجزئ التيار في الأميتر تزيد من حساسية الأميتر

\* ما معني قولنا أن : حساسية الأميتر =  $\frac{1}{10}$

معني ذلك أن النسبة بين أقصى تيار يقيسه الجلفانومتر إلى أقصى تيار يقيسه بعد تحويلة لأميتر = 0.1

$$\frac{I_g}{I} = \frac{R_g}{R_g + R_s}$$

## ٢- فولتميتر التيار الموحد الاتجاه ( التيار المستمر )



\* الفرض منه : قياس شروق الجهد بين أي نقطتين في دائرة كهربية أو قياس القوة الدافعة الكهربية لمصدر مباشرة .


\* نظرية العمل : نفس نظرية عمل الجلفانومتر - ذي الفولتميتر مع العمل نظرية الملف المتحرك . عمله وتركيبه بالرسم

\* طريقة توصيل الفولتميتر في الدائرة : يتم توصيل الفولتميتر في الدائرة بين طرفي الموصل على التوازي معناه توصيل الطرف الموجب للجهاز مع الجهد الموجب والطرف السالب مع السالب بالدائرة حتى يكون فرق الجهد بين طرفي ملف الفولتميتر هو نفسه فرق الجهد المراد قياسه ، لأن توصيل التوازي يتميز بتساوي فرق الجهد .

\* التوصيل في الدائرة الكهربية :

يوصل الفولتميتر على التوازي في الدائرة الكهربية بحيث يتصل الطرف الموجب للجهاز بالجهد الموجب والطرف السالب بالجهد السالب .

\* فكرة العمل :




يوصل ملف الجلفانومتر على التوالي بمقاومة كبيرة تسمى مضاعف الجهد  $(R_m)$  فتزداد مقاومة الجلفانومتر ككل .

وعند توصيله على التوازي في الدائرة لا يسحب تياراً كبيراً من الدائرة وبالتالي لا يحدث تغيراً ملحوظاً في فرق الجهد المطلوب قياسه .

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

تركيب القولتيميتر :


( أ ) نفس تركيب الجلفانومتر ذي الملف المتحرك ولكن توصل مقاومة كبيرة على التوالي مع مقاومة ملف الجلفانومتر تسمى مضاعف الجهد (Rm) كما في الشكل .  
 ( ب ) يضبط موضع الاتزان بحيث يبدأ تدريجه من أقصى اليسار ويكون مدرجاً بالقولنات .



**مضاعف الجهد (Rm)**  
 هو مقاومة كبيرة تتصل على التوالي مع الملف المتحرك في الجلفانومتر ، مما يجعل التيار الذي يمر في الملف صغيراً جداً ، فيكون شدة التيار في الملف صغيرة ، وبالتالي يكون انحراف المؤبرة قليلاً ، مما يجعل القولتيميتر حساساً جداً ، ويستخدم في قياس الجهد .

كبر مقاومة القولتيميتر :

حتى لا يسحب القولتيميتر سوى تيار ضئيل جداً من الدائرة الأصلية وبالتالي لا يحدث تغيير كبير في فرق الجهد المطلوب قياسه .



الاستنتاج : قانون مضاعف الجهد (Rm)


- 1- نفرض فولتيميترًا مقاومة ملفه (Rg)
- 2- نصل ملف الفولتيميتر على التوالي بمضاعف الجهد مقاومته (Rm) فيكون شدة التيار فيهما متساوية وتساوي I<sub>g</sub> كما في الشكل .  
 بما أن فرق الجهد على التوالي يتجزأ ، فإن :

$$V = V_g + V_m \dots\dots (1)$$



$$\therefore V_g = I_g R_g \quad \therefore V_m = I_g R_m$$

من قانون أوم :  
 $V_g = I_g R_g$   
 $V_m = I_g R_m$   
 نستنتج العلاقة الرياضية المستخدمة .

في حالة التعويض عن $V_g, V_m$ في المعادلة (1)	في حالة التعويض عن $V_m$ في المعادلة (1)
$\therefore V = I_g (R_g + R_m)$	$\therefore R_m = \frac{V - V_g}{I_g}$





# The Magnetic Effect Of The Electric Current





$$V = V_m + V_g$$

$$V = I_g R_m + V_g$$



Direct Current (DC) Voltmeter




Applications: Measuring Instruments  
The sensitive moving coil galvanometer

Direct Current (DC) Ammeter



$$\frac{V_g}{V} = \frac{R_g}{R_g + R_m}$$



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## ٢- الأومتر :

\* الغرض منه : قياس المقاومة الكهربائية بطريقة مباشرة .

## الأومتر :

جهاز يستخدم لقياس مقاومة مجهولة وهو عبارة عن جلفانومتر حساس وصل معه على التوالي مقاومة عيارية ثابتة ومقاومة متغيرة وعمود كهربى .

### نظرية العمل


نفس نظرية عمل الجلفانومتر ذى الملف المتحرك

وفكرة عمله تعتمد على اساس أن المقاومة تتناسب عكسياً مع شدة التيار .

### \* تركيب الأومتر :



عبارة عن جلفانومتر ذى الملف المتحرك أو ميكرو أميتر أو مللى أميتر ولكن يضاف ما يهلى على التوالي مع ملف الجهاز كما فى الشكل



### \* الاستخدام :

قياس قيمة مقاومة مجهولة .

\* التوصيل فى الدائرة الكهربية :

يوصل طرفى الجهاز بطرفى المقاومة المراد قياس قيمتها ( $R_{ex}$ ) .

### \* التركيب :

(١) ميكروأميتر يقرأ  $400 \mu A$  كحد أقصى ومقاومته ( $R_g = 250 \Omega$ )

(٢) مقاومة ثابتة ( $R_c = 3000 \Omega$ ) توصل على التوالي مع

الميكروأميتر للتحكم فى شدة التيار المار فى الجهاز

بحيث تكون أقصى ما يتحملة الملف فينكرف المؤشر إلى

نهاية التدرج وذلك قبل إجماع أى مقاومة خارجية .

(٣) مقاومة متغيرة مداها ( $R_v = 6565 \Omega$ ) توصل على التوالي مع الميكروأميتر .

(٤) عمود جاف قوته الدافعة الكهربية ( $V_B = 1.5 V$ ) بحيث تكون ثابتة حتى لا تتغير شدة التيار


أثناء ضبط مؤشر الأوميتير أو أثناء استخدامه، مع إهمال مقاومة العمود الداخلى ( $r$ ) .

\* وبالتالي نتعين أقصى شدة تيار يمر فى الملف قبل توصيل مقاومة خارجية من العلاقة :

$$I_B = \frac{V_B}{R_g + R_c + R_v + r} = \frac{V_B}{\bar{R}}$$

فإن بعد توصيل مقاومة خارجية ( $R_{ex}$ ) فإن :

$$I = \frac{V_B}{R_g + R_c + R_v + r + R_{ex}} = \frac{V_B}{\bar{R} + R_{ex}}$$





# The Magnetic Effect Of The Electric Current

في حركته يساوي  $10^{-6}$  من الرخلة الاصلية الخطية  
 في حركته تكون القوة الدافعة الكهربية الناتجة عن التغير في التدفق المغناطيسي  
 في حركته تتناسب مع سرعة التغير في التدفق المغناطيسي (رأينا ان ما يحدث بين  
 الحث والتغير في التدفق المغناطيسي هو علاقة عكسية بين التغير في التدفق المغناطيسي  
 والتغير في القوة الدافعة الكهربية الناتجة عن الحث)







$$I = \frac{E}{R_{\text{total}}}$$



إذا كانت  $R_{\text{total}}$  ثابتة فإن  $I$  تتناسب مع  $E$   
 إذا تغير قيمة  $E$  يتغير قيمة المقاومة الكلية  $R_{\text{total}}$  أو ما يوجد من المقاومة  
 الخارجية  $R_v$  الزايج الحاد كما حتى يتصل المرسل إلى نهاية التدرج قبل توصيل  
 أي مقاومة خارجية، ولذا يتغير التدرج الأوميتر عما كان عليه في بداية  
 المعايرة

٦ - أجهزة القياس المباشرة السابقة (أميتر - فولتميتر - أوميتر) غير دقيقة، لأن  
 (أ) قطبي المغناطيس تقل شدتهما بالتدرج لتغير قيمة كثافة الفيض  $B$  المؤثر على  
 الملف

- (ب) الزلركان يفقدان جزءاً من مرونتهما بالتدرج
- (ج) قد يوجد خطأ بشري في قياس مقدار الانحراف



Unknown Resistance ( $R_x$ )	$R_{device} + R_x$	Current (I)
$0 \Omega$	$3,750 \Omega$	$400 \mu A$ ( $I_{max}$ )
$3,750 \Omega$	$7,500 \Omega$	$200 \mu A$ ( $\frac{1}{2} I_{max}$ )
$11,250 \Omega$	$15,000 \Omega$	$100 \mu A$ ( $\frac{1}{4} I_{max}$ )
$26,250 \Omega$	$30,000 \Omega$	$50 \mu A$ ( $\frac{1}{8} I_{max}$ )



#### ملاحظات

\* التدرج المستخدم لقياس المقاومات عكس اتجاه تدرج التيار ويزجج ذلك إلى أن المقاومة تتناسب عكسياً مع شدة التيار ( $R \propto \frac{1}{I}$ )  
 \* أقسام تدرج الأوميتير ليست متساوية حيث تتباعد من الجهة اليمنى وتتقارب في الجهة اليسرى من التدرج.



\* مما سبق يمكن المقارنة بين الأوميتير والفولتميتر والأوميتير كالتالي :

الأوميتير	الفولتميتر	الأميتر	الوظيفة
قياس قيمة مقاومة مجهولة	قياس فرق الجهد بين نقطتين	قياس شدة التيار الكهربى	
يوصل ملفه على التوالي بمقاومة عيارية قيمتها محسوبة ( $R_p$ ) ومقاومة متغيرة ( $R_v$ ) وعمود كهربى مقاومته الداخلى ( $r$ )	يوصل ملفه على التوالى بمقاومة كبيرة (مضاعف الجهد $R_m$ )	يوصل ملفه على التوازى بمقاومة صغيرة (مجزئ التيار $R_g$ )	المقاومة التى تتصل بملف الجلفانومتر
$I = \frac{V_B}{R_g + R_v + R_p + r + R_{ex}}$	$R_m = \frac{V - V_g}{I_g}$	$R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$	القانون المستخدم
يوصل طرفى الجهاز بطرفى المقاومة المراد قياس قيمتها ( $R_{ex}$ )	يوصل على التوازى بين طرفى الموصل المراد قياس فرق الجهد بين طرفيه	يوصل على التوالى فى الدائرة المراد قياس شدة التيار الكهربى المراد فيها	طريقة التوصيل فى الدوائر
غير منتظم	منتظم لأن ( $\theta \propto V$ )	منتظم لأن ( $\theta \propto I$ )	التدرج




# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## ٢- استنتاج مقاومة مجزئ التيار $R_s$ للأومتر

$$V_s = V_g$$

$$(I - I_g)R_s = I_g R_g$$



$R_s$  ،  $R_g$  متصلتان على التوازي

$$\therefore V_g = V_s$$

$$I_g R_g = I_s R_s$$

$$\therefore I_s = I - I_g$$

$$\therefore R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$$


$$\therefore R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$$



## ٤- استنتاج مقاومة مضاعف الجهد $R_m$ للفولتميتر

$$V = V_m + V_g$$


$$V = I_g R_m + V_g$$



$R_m$  ،  $R_g$  متصلتان على التوالي.

$$V = V_g + V_m = I_g R_g + I_g R_m$$

$$\therefore R_m = \frac{V - I_g R_g}{I_g}$$




## ٥- استنتاج علاقة الأومتر

عند توصيل الطرفين ١ ، ٢ مباشرة

واستخدام الريوستات حتى يمر أقصى تيار ويصبح المؤشر عند أقصى التدرج للتيار يكون

$$I_{max} = \frac{V_B}{R_g + R_c + R_v}$$



$$I = \frac{V_B}{R_g + R_c + R_v + R}$$

بعد توصيل المقاومة المجهولة  $R$  بين الطرفين تزداد المقاومة الكلية وتقل شدة التيار ليصبح :  
ومن قراءة المؤشر نعين  $R$  مباشرة.


## ٥- العلاقة السانعة بين كثافة الفيض المغناطيسي الناتج من تيار سلك مستقيم (B) ، وشدة التيار (I)

$$B = \frac{\mu I}{2\pi d} \quad \text{من العلاقة}$$

$$\frac{\mu}{2\pi d} = \frac{B}{I} = \text{الميل}$$

$$4\pi \times 10^{-7} = \text{لللهوا.}$$

$$\frac{2 \times 10^{-7}}{\text{الميل}} = d \quad \text{ويمكن حساب } d$$



$$\text{الميل} = \frac{B}{I} = \frac{\mu}{2\pi d}$$

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

• الفولتميتر : جلفانومتر حساس وصل معه على التوالي مقاومة كبيرة تسمى بمضاعف الجهد  $R_m$

\* يستخدم فى قياس فرق الجهد  $V = I_g (R_g + R_m)$  ،  $R_m = \frac{V - I_g R_g}{I_g}$

• مضاعف الجهد ( $R_m$ ) : مقاومة كبيرة توصل على التوالي مع ملف الجلفانومتر لتحويله إلى فولتميتر وإمكانية قياس فروق جهد أعلى.

\* ونقل حساسية الفولتميتر كلما زادت مقاومة مضاعف الجهد ( $R_m$ ) ويقاس فرق جهد أعلى، وحساسية الفولتميتر تتعین من العلاقة :  $\frac{V_g}{V} = \frac{R_g}{R_g + R_m}$

• الأوميتر : جلفانومتر أو ميكرو أميتر مقاومته  $R_g$  وصل معه على التوالي مقاومة عيارية ثابتة  $R_c$  ومقاومة متغيرة  $R_v$  وعمود كهربي  $V_B$

\* يستخدم فى قياس مقاومة مجهولة بطريقة مباشرة.

\* فى حالة عدم توصيل مقاومة مجهولة تكون شدة التيار أقصى تيار ( $I_g$ )

\* وفى حالة توصيل مقاومة مجهولة  $R$  تصبح شدة التيار  $I = \frac{V_B}{R_g + R_c + R_v + R}$

\* أكبر انحراف يقابل أقل قيمة للمقاومة فكلما زادت المقاومة قل انحراف المؤشر.

\* اقسام تدريج الأوميتر غير متساوية حيث تتباعد فى الجهة اليمنى وتتقارب فى الجهة اليسرى من التدريج.

## • أجهزة القياس :


\* أجهزة القياس التناظرية (Analog) : هى تلك الأجهزة التى تعتمد على قراءة المؤشر.

\* أجهزة القياس الرقمية (Digital) : هى تلك الأجهزة التى تعتمد على قراءة أعداد رقمية من خلال شاشة ويوجد منها نوعان :


- أجهزة تقيس التيار والجهد المستمر (فى اتجاه واحد) DC/Multimeter .

- أجهزة تقيس التيار والجهد المتردد (فى اتجاهين) AC/Multimeter .

\* أهم الرسومات والأجهزة بالفصل العاشر \*




## ١- الجلفانومتر ذو الملف المتحرك :




# The Magnetic Effect Of The Electric Current


٢ - الأميتر:



٤ - الأوميتر:



٣ - الفولتميتر:



العوامل التي تتوقف عليها الكميات الفيزيائية السابقة (B, F, τ):

العوامل التي تتوقف عليها	الكمية الفيزيائية
(أ) شدة التيار (I) (ب) بعد النقطة عن السلك (d) (ج) معامل النفاذية المغناطيسية للوسط (μ)	(١) كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن تيار كهربائي يمر في سلك مستقيم. $B = \mu \frac{I}{2\pi d}$
(أ) عدد اللفات (N) (ب) شدة التيار (I) (ج) نصف قطر الملف (r) (د) معامل النفاذية المغناطيسية للوسط (μ)	(٢) كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري. $B = \mu \frac{NI}{2r}$
(أ) عدد اللفات (N) (ب) شدة التيار (I) (ج) طول الملف (l) (د) معامل النفاذية المغناطيسية للوسط (μ)	(٣) كثافة الفيض المغناطيسي عند أي نقطة على المحور داخل الملف اللولبي (الطروني). $B = \mu \frac{IN}{l}$
(أ) طول السلك (l) (ب) شدة التيار (I) (ج) كثافة الفيض المغناطيسي (B) (د) الزاوية بين السلك واتجاه الفيض.	(٤) القوة المؤثرة على سلك يحمل تياراً كهربائياً وموضوع في مجال مغناطيسي. $F = B I l \sin \theta$



## ملخص الجزء النظري الأسئلة الهامة المتوقعة



- (١) ينصح ببناء المساكن بعيداً عن أبراج الضغط الكهربائي العالي.
- الإجابة : لتقليل تأثير المجال المغناطيسي الضار على الصحة والبيئة ( $B \propto \frac{1}{d}$ )
- (٢) تزداد كثافة الفيض المغناطيسي عند أي نقطة على محور ملف لولبي يمر به تيار كهربائي عند وضع ساق من الحديد المطاوع بداخله.
- الإجابة: لأن معامل النفاذية المغناطيسية للحديد أكبر من معامل النفاذية للهواء فيعمل على تركيز الفيض المغناطيسي داخل الملف.
- (٣) قد لا يتولد مجال مغناطيسي عن تيار مستمر يمر في ملف حلزوني.
- الإجابة: لأن الملف ملفوفاً لفاً مزدوجاً والفيض المغناطيسي الناتج عن مرور التيار في اتجاه معين يلغي الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور نفس التيار في الاتجاه المضاد.
- (٤) يتحرك سلك مستقيم يمر به تيار كهربائي موضوع عمودياً على فيض مغناطيسي.
- الإجابة: لاختلاف محصلة كثافة الفيض المغناطيسي الأصلي والفيض المغناطيسي الناتج عن التيار على جانبي السلك فيتحرك السلك من الموضع الأعلى في كثافة الفيض المغناطيسي إلى الموضع الأقل في كثافة الفيض المغناطيسي.
- (٥) عدم تحرك سلك مستقيم حر الحركة يمر به تيار كهربائي بالرغم من وضعه في مجال مغناطيسي منتظم.
- الإجابة: لأن السلك موضوع موازياً للفيض المغناطيسي.
- (٦) إذا مر تيار كهربائي في كل من ملف حلزوني وسلك مستقيم منطبق على محور الملف فإن السلك لن يتأثر بقوة مغناطيسية.
- الإجابة: لأن السلك موضوع موازياً للمجال الناشئ عن مرور تيار كهربائي في الملف الحلزوني وتكون  $\theta = 0$  صفر وبالتالي  $F = 0$  صفر
- (٧) تقع نقطة التعادل لسلكين متوازيين يمر بهما تيار كهربائي في نفس الاتجاه بين السلكين
- الإجابة : لتولد مجالين مغناطيسيين متضادين عند أي نقطة بين السلكين لذا يلاشي كل منهما الآخر فتتكون نقطة التعادل بين السلكين.
- (٨) تقع نقطة التعادل لسلكين متوازيين يمر بهما تيار كهربائي في اتجاهين متضادين خارج السلكين.
- الإجابة: لتولد مجالين مغناطيسيين متضادين عند أي نقطة خارج السلكين ، لذا يلاشي كل منهما الآخر فتتكون نقطة التعادل بين السلكين.
- (٩) تجاذب سلكين متوازيين إذا كان التيار المار بهما في نفس الاتجاه.
- الإجابة: لأن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي بين السلكين أقل منها خارجهما فتتولد قوة تحرك السلكين من الموضع الأعلى في كثافة الفيض إلى الموضع الأقل ويتجاذبا.
- (١٠) تنافر سلكين متوازيين إذا كان التيار المار بهما في اتجاهين متضادين.
- الإجابة : لأن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي خارج السلكين أقل من بينهما فتتولد قوة تنافر.

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

(١١) لا ينحرف ملف مستطيل الشكل يحمل تياراً كهربياً موضوع عمودياً على الفيض المغناطيسي.  
الإجابة: لأن عندما يكون مستوى الملف عمودياً على الفيض تصبح القوتين المؤثرين على ضلعي الملف متساويان مقداراً ومتضادتان اتجاهاً وخط عملهما على استقامة واحدة فتتعدم حاصلتهما ولا يتولد منهما ازدواج.

(١٢) يتناقص عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار كهربى مغلق بين قطبي مغناطيس أثناء دورانه ابتداءً من الوضع الذي يكون فيه مستواه موازياً للمجال المغناطيسي.  
الإجابة: لأنه بدوران الملف من الوضع الموازي للفيض يقل البعد العمودي بين القوتين الناتج منهما ازدواج فيتناقص عزم الازدواج.

(س): ما هي العوامل التي يتوقف عليها كل مما يأتي مع يأتي مع كتابة العلاقة الرياضية:

(١) كثافة الفيض المغناطيسي الناشء عن مرور تيار كهربى في:

(أ) سلك مستقيم (ب) ملف دائري (ج) ملف حلزوني

الإجابة: (أ)  $B = \mu \frac{I}{2\pi d}$  \* شدة التيار \* بعد النقطة عن السلك

\* معامل النفاذية المغناطيسية لوسط

(ب)  $B = \mu \frac{NI}{2r}$  \* عدد اللفات \* شدة التيار \* نصف قطر الملف

\* معامل النفاذية المغناطيسية للوسط

(ج)  $B = \mu \frac{NI}{l}$  \* عدد اللفات \* شدة التيار \* طول الملف

\* معامل النفاذية المغناطيسية للوسط

(٢) القوة المؤثرة على سلك يمر به تيار كهربى وموضوع في مجال مغناطيسي.

الإجابة:  $F = BIL \sin \theta$  \* كفاية الفيض المغناطيسي \* شدة التيار

\* طول السلك \* الزاوية بين السلك واتجاه الفيض.

(٣) عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار كهربى وموضوع في مجال مغناطيسي.

الإجابة:  $\tau = BIAN \sin \theta$  \* كثافة الفيض المغناطيسي \* شدة التيار \* مساحة وجه الملف \* عدد لفات الملف \* الزاوية بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض المغناطيسي.

(س): ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي:

(١) زيادة شدة التيار الكهربى المار في سلك مستقيم من حيث كثافة الفيض المغناطيسي حوله.

الإجابة: تتزاحم خطوط الفيض المغناطيسي وبالتالي تزداد كثافة الفيض المغناطيسي.

(٢) نقص نصف قطر ملف دائري من حيث كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه.

الإجابة: تزداد كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه.

## The Magnetic Effect Of The Electric Current

(٣) حساسية الفولتمتر =  $30$

الإجابة : أي أن نسبة مقاومة الجلفانومتر إلى مجموع مقاومتي الجلفانومتر ومضاعف الجهد =  $100$  أو نسبة فرق الجهد بين طرفي الجلفانومتر إلى فرق الجهد الكلي المقاس =  $100$

(٤) مجزئ التيار للأمتر =  $3\pi$

الإجابة : أي أن قيمة المقاومة التي توصل بالجلفانومتر على التوازي لزيادة مدى شدة التيار المقاس بالأمتر =  $3\pi$

(٥) مضاعف الجهد للفولتمتر =  $100\pi$

الإجابة أي أن قيمة المقاومة التي توصل بالجلفانومتر على التوالي لزيادة مدى فرق الجهد المقاس بالفولتمتر =  $100\pi$

(س) : علل لما يأتي :

(١) تقع قطبي المغناطيس الدائم في الحلقانومتر ذو الملف المتحرك

الإجابة: لكي تكون خطوط الفيض بين قطبي المغناطيس في اتجاه أنصاف الأقطار ويصبح مستوى الملف في أي وضع موازياً للفيض المغناطيسي فلا يقل عزم الازدواج بالدوران.

(٢) يتصل ملف الحلقانومتر ذو الملف المتحرك من أسفل بسلك زنبركي.

الإجابة: حتى يعمل عزم اللي على مقاومة عزم الازدواج ويكون الانحراف متناسباً مع شدة التيار كما يعمل على أن يظل الملف متزاناً.

(٣) يرتكز ملف الحلقانومتر على حوامل من العقيق.

الإجابة: حتى لا يختل اتزان الملف ويدور بسهولة لعدم وجود احتكاك بين المحورين وحوامل العقيق.

(٤) يوجد داخل ملف الحلقانومتر اسطوانة من الحديد المطاوع.

الإجابة: حتى تعمل على تركيز الفيض المغناطيسي داخل الملف وتساعد على أن تأخذ خطوط الفيض اتجاه أنصاف الأقطار.

(٥) تدرج الحلقانومتر و الملف المتحرك منتظم وصفر تدرجه في المنتصف.

الإجابة : لأن زاوية الانحراف تتناسب طردياً مع شدة التيار وتدرجه في المنتصف حتى يمكن تحديد اتجاه التيار.

(٦) لا يصلح الحلقانومتر ذو الملف المتحرك في قياس شدة التيارات الكهربائية العالية.

الإجابة : لأن ملف الجلفانومتر لا يتحمل التيارات الكهربائية العالية.

(٧) لا يصلح الحلقانومتر ذو الملف المتحرك لقياس التيار المتردد.

الإجابة: لأن اتجاه عزم الازدواج يتوقف على اتجاه التيار والتيار المتردد متغير الاتجاه.

(٨) يوصل مجزئ التيار على التوازي مع ملف الحلقانومتر.

الإجابة: حتى تكون مقاومة الأميتر صغيرة ويمر في المجزئ أكبر نسبة من التيار حماية لملف الجلفانومتر.

(٩) صغر مقاومة الأميتر الكلية.

الإجابة : حتى يمر بالمجزئ أكبر نسبة من التيار حماية لملف الجلفانومتر من الاحتراق.

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

(٣) تقارب لفات الملف الحلزوني من حيث كثافة الفيض المغناطيسي عند أي نقطة على محوره.  
الإجابة: تزداد كثافة الفيض المغناطيسي عند أي نقطة على محوره.

(٤) وجود سلك يمر به تيار موازياً لخطوط الفيض المغناطيسي من حيث القوة المؤثرة على السلك.  
الإجابة: تنعدم القوة المؤثرة على السلك فلا يتحرك .

(٥) تعامد مستوى الملف مع خطوط الفيض المغناطيسي من حيث عزم الازدواج.  
الإجابة : ينعدم عزم الازدواج المؤثر على الملف



(س): أذكر استخداماً واحداً لكل مما يأتي:

(١) قاعدة أمبير لليد اليمنى

الإجابة: تعيين اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربى في سلك مستقيم.

(٢) قاعدة البريمة اليمنى.

الإجابة : تعيين اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربى في ملف دائري (أو حلزوني).  
(٣) قاعدة اتجاه دوران عقارب الساعة.

الإجابة : تحديد قطبية المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربى في ملف دائري (أو حلزوني).  
(٤) قاعدة فلمنج لليد اليسرى.

الإجابة : تحديد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر به تيار كهربى.

(س): اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتى:

(١) جهاز يستخدم للاستدلال على وجود تيارات ضعيفة جداً في دائرة ما وقياس شدتها وتحديد اتجاهها.  
الإجابة : الجلفانومتر ذو الملف المتحرك.

(٢) زاوية انحراف مؤشر الجلفانومتر عن وضع الصفر عند مرور تيار كهربى شدته الوحدة في ملفه.  
الإجابة: حساسية الجلفانومتر.

(٣) مقاومة صغيرة توصل على التوازي مع ملف الجلفانومتر لتحويله إلى أميتر.  
الإجابة: مجزئ التيار.

(٤) مقاومة كبيرة توصل على التوالي مع ملف الجلفانومتر لتحويله إلى فولتميتر.  
الإجابة: مضاعف الجهد .

(س): ماذا نعني قولنا أن:

(١) حساسية الجلفانومتر =  $0.6 \text{ deg/MA}$

الإجابة: أي ان زاوية انحراف ملف الجلفانومتر عندما يمر به تيار كهربى شدته 1MA هي  $0.6$  زاوية نصف قطرية.

(٢) حساسية الأميتر = 10

الإجابة: أي أن نسبة مقاومة مجزئ التيار إلى مجموع مقاومتي الجلفانومتر ومجزئ التيار = 10 أو نسبة تيار الجلفانومتر إلى التيار الكلي بعد توصيل المجزئ = 10

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

- (١٠) \* يوصل مضاعف الجهد على التوالي مع ملف الجلفانومتر.  
\* يمكن الاستدلال على وجود تيارات ضعيفة باستخدام الجلفانومتر.  
الإجابة: لكي تكون المقاومة الكلية كبيرة جداً ويمر تيار كهربى أقل ما يمكن فلا يحدث هبوط في فرق الجهد المقاس.  
(١١) كبر مقاومة الفولتمتر الكلية.  
الإجابة: حتى لا يسحب تيار كهربى كبير بسبب هبوط في فرق الجهد المقاس.  
(١٢) يوصل الأميتر على التوالي في الدائرة بينما يوصل الفولتمتر على التوازي بين طرفي الموصل.  
الإجابة: يوصل الأميتر على التوالي حتى يمر فيه كل التيار المراد قياسه بينما يوصل الفولتمتر على التوازي ليصبح فرق الجهد بين طرفي الفولتمتر مساوي لفرق الجهد المطلوب قياسه.  
(١٣) \* يجب أن تكون القوة الدافعة الكهربائية للعمود المتصل بالأوميتر ثابتة.  
\* يراعى أن يكون عمود الأوميتر معيارياً.  
الإجابة: حتى لا يحدث هبوط في e.m.f للعمود بعد الضبط وأثناء القياس.  
(١٤) عدم انتظام تدريج الأوميتر.  
الإجابة: لأن شدة التيار تتناسب عكسياً مع قيم مختلفة من المقومات يضاف لكل منها المقاومة الداخلية للأوميتر.  
(١٥) تدرج الأوميتر عكس تدرج الأميتر.  
الإجابة: لأن شدة التيار تتناسب عكسياً مع المقاومة.



## (س): أذكر الأساس العلمي الي بني عليه عمل كل ما يأتي:

- (١) الجلفانومتر ذو الملف المتحرك .  
الإجابة: عزم الازدواج المؤثر في ملف يمر به تيار كهربى قابل للحركة في مجال مغناطيسي.  
(٢) مجزئ التيار في الأميتر  
الإجابة: توصيل مقاومة صغيرة على التوازي مع الجلفانومتر تؤدي إلى صغر مقاومة الأميتر فلا يسبب ضعف للتيار المراد قياسه.  
(٣) المقاومة المضاعفة للجهد في الفولتمتر.  
الإجابة: توصيل مقاومة كبيرة على التوالي مع الجلفانومتر تؤدي إلى زيادة مقاومة الفولتمتر ونقص للتيار المار به فلا يحدث هبوط لفرق الجهد المقاس.  
(٤) الأوميتر .  
الإجابة: شدة التيار تتناسب عكسياً مع قيم المقومات المتصلة في الدائرة.

## (س): ما النتائج المترتبة على كل ما يأتي:

- (١) مرور تيار مستمر ذات شدة عالية (أكبر من Ig) داخل ملف الجلفانومتر .  
الإجابة: يحدث احتراق لملف الجلفانومتر ويختل اتزانته.



# The Magnetic Effect Of The Electric Current

(٢) مرور تيار متردد داخل ملف الجلفانومتر.

الإجابة: لا يحدث حركة للملف في التيارات عالية التردد حيث لا يستجيب الملف للتغيرات السريعة في اتجاه التيار بسبب قصوره الذاتي.

(٣) صغر مقاومة مجزئ التيار المتصل بالجلفانومتر.

الإجابة: تقل حساسية الأميتر ويزداد المدى الذي يقرأه لشدة التيار.

(٤) زيادة قيمة مضاعف الجهد المتصل بالجلفانومتر.

الإجابة: تقل حساسية الفولتميتر ويمكن قياس فروق جهد أعلى به.

(٥) عدم وجود مقاومة عيارية كبيرة في دائرة الأوميتر.

الإجابة: يمر في ملف الجلفانومتر تيار أكبر مما يتحملة ويحترق الملف.



(س): قارن بين كل مما يأتي:

(١) مجزئ التيار ومضاعف الجهد (من حيث : طريقة التوصيل - الوظيفة)

الإجابة:-

(٢)	مجزئ التيار	مضاعف الجهد
طريقة التوصيل	يوصل على التوازي مع ملف الجلفانومتر	يوصل على التوالي مع ملف الجلفانومتر
الوظيفة	تحويل الجلفانومتر إلى أميتر وإمكانية قياس شدة تيار كهربائي أعلى	تحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر وإمكانية قياس فروق جهد أعلى

(٢) أجهزة القياس التناظرية وأجهزة القياس الرقمية.

(٣) أجهزة القياس التناظرية	أجهزة تحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر وإمكانية قياس فروق جهد أعلى
* تعتمد على عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار قابل للحركة في مجال مغناطيسي .	تعتمد على الاكترونيات الرقمية.
* تعتمد على وجود مؤشر يعطي القيمة المطلوبة.	* تعتمد على ظهور أعداد رقمية على شاشة تحدد القيمة المطلوبة
* مثل الجلفانومتر ذو الملف المتحرك والأميتر والفولتميتر.	* أجهزة لقياس تيار مستمر أو تيار متردد.

# The Magnetic Effect Of The Electric Current


## المقارنات

وجه المقارنة	الأميتر	الفولتميتر	الأوميتر
الوظيفة	قياس شدة التيار المستمر .	قياس فرق الجهد المستمر .	قياس قيمة مقاومة مجهولة .
طريقة تعديل الجلفانومتر	يوصل ملفه على التوازي بمقاومة صغيرة ( $R_g$ مجزئ التيار)	يوصل ملفه على التوالي بمقاومة كبيرة ( $R_m$ مضاعف الجهد)	يوصل ملفه على التوالي
التوصيل في الدائرة	يوصل على التوالي في الدائرة المراد قياس شدة التيار فيها .	يوصل على التوازي بين طرفي الموصل المراد قياس الفرق في الجهد بين طرفيه .	يوصل طرفي الجهاز
القانون المستخدم	$R_g = \frac{I_g \cdot R_g}{I - I_g}$	$R_m = \frac{V - V_g}{I_g}$	$I_g = \frac{V_B}{R_g + R_1 + R_2}$


وجه المقارنة	مجزئ التيار	مضاعف الجهد
طريقة التوصيل	يوصل على التوازي مع ملف الجلفانومتر	يوصل على التوالي مع ملف الجلفانومتر
الوظيفة	تحويل الجلفانومتر إلى أميتر لقياس شدة تيار كهربي أعلى	تحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لقياس فرق جهد أعلى

أجهزة القياس التناظرية	أجهزة القياس الرقمية
* تعتمد فكرة عملها على عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار قابل للحركة في مجال مغناطيسي . * تعتمد على وجود مؤشر يعطى القيمة المطلوبة .	* تعتمد فكرة عملها على الإلكترونيات الرقمية . * تعتمد على ظهور أعداد رقمية على الشاشة تحدد القيمة المطلوبة .
: مثل الجلفانومتر ذو الملف المتحرك والأميتر والفولتميتر .	* مثل أجهزة قياس التيار المستمر أو التيار المتردد .


# The Magnetic Effect Of The Electric Current




في الشكل المقابل :  
ملف مثبت فوق قطعة من الحديد الطاويع موضوع على قف ميزان  
(أ) ماذا يحدث لقراءة الميزان عند غلق المفتاح K بالدائرة ؟  
(ب) ماذا يحدث لقراءة الميزان إذا عكس التيار المار في الملف ؟



من الدائرة المقابلة :  
احسب قيمة المقاومة  $R_2$  إذا علمت أن التيار المار في ملف الجلفانومتر  $0.03 \text{ A}$



في الشكل المقابل :  
(أ) المقاومة  $0.1 \Omega$  تنقسم .....  
الفرض من توصيلها ..... الملف .  
(ب) الفرق في الجهد بين طرفي الملقى أميتر عندما يقرأ تيار شدته  $10 \text{ mA}$  يساوي .....  
(ج) فرق الجهد بين طرفي المقاومة  $0.1 \Omega$  يساوي .....  
(د) أقصى قيمة لشدة التيار يمكن أن يعينها الجهاز تساوي .....



في الشكل المقابل :  
أضيف تدريج الأومات إلى تدريج الأميتر فإذا كانت المقاومة الداخلية الكلية للأوميتر  $3750 \Omega$  وأقصى قيمة لشدة التيار  $400 \mu\text{A}$   
(أ) احسب قيمة المقاومات  $R_3$  ،  $R_2$  ،  $R_1$   
(ب) ماذا تتوقع أن تصبح عليه قيمة المقاومة  $R_3$  ؟ ولماذا ؟

$11250 \Omega$  ،  $3750 \Omega$  ،  $11250 \Omega$

كلما نقصت قيمة مجزئ التيار المتصل بالجلفانومتر فإن حساسية الجهاز .....  
(أ) تزداد (ب) تقل (ج) تظل كما هي

# The Magnetic Effect Of The Electric Current

## التعليقات الهامة :



(١) يمر تيار كهربى فى سلكين متوازيين ولا توجد لهما نقط تعادل . وذلك فى حالة أن يكون التياران فى السلكين المتوازيين متساويين وفى اتجاهين متضادين .

(٢) تزيد كثافة الفيض المغناطيسى فى محور ملف لولبى عن وضع ساق حديد داخله . وذلك لأن نفاذية الحديد أكبر من نفاذية الهواء وكثافة الفيض (B) تتناسب طردياً مع ( $\mu$ ) معامل النفاذية .



(٣) لا يتحرك سلك مستقيم به تيار كهربى موضوع فى مجال مغناطيسى .

السلك يوازي خطوط الفيض ، صفر  $\theta = 0$  ،  $F = 0$

(٤) يمر تيار كهربى فى ملف لولبى ولا يوجد له مجال مغناطيسى .

الملف يكون ملفوف لفاً مزدوجاً وبذلك يلغى المجال


المغناطيسى للفرع الأول مجال الفرع الثانى .



(٥) قد لا تتعزز ساق حديد لف حولها سلك يمر به تيار كهربى .

الملف مزدوجاً (كما سبق) .

(٦) ملف الجلفانومتر حول اسطوانة حديد مطاوع والقطبين مقعرين .



وذلك لتركيز خطوط الفيض وجعلها على هيئة

أنصاف أقطار وبذلك يكون دائماً مستوى

الملف موازياً للفيض فيكون العزم قيمة عظيمة

دائماً  $\tau \propto I$


(٧) عند مرور تيار كهربى فى ملف لولبى وتيار فى سلك مستقيم موضوع داخل الملف

اللولبى لا يتأثر السلك بقوة مغناطيسية .

لأن المجال المغناطيسى الناشئ عن الملف

يوازي المحور والسلك يوازي المحور فلا

يتأثر بقوة تحركه  $F = 0$  ،  $\theta = 0$



(٨) لا يتحرك ملف مستطيل قابل للحركة فى مجال مغناطيسى والملف به تيار كهربى .

الملف يكون مستواه عمودياً على الفيض فلا يتولد عزم ازدواج يحرك الملف

وتكون محصلة القوى على الضلعين الرأسيين = صفر .