

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية التيودوليت **The Theodolite**

UNITED GULF SURVEYING CO.

هو جهاز لقياس الزوايا وهو معروف منذ زمن بعيد ولم تتغير نظريته حتى الآن ، وهو عبارة عن منقلة أفقية دائرية مقسمة ومدرجة إلى 360° على هيئة قوس وفي مركزها يتحرك الاليداد حركة دائرية والمجموعة كلها مركبة علي حامل

وأول صناعة جديدة للتيودوليت كان في انجلترا في القرن السابع عشر بواسطة رام سدن Ram sden ولا يزال أول جهازان استعملا موجودان في متحف العلوم بلندن وفي الجمعية الملكية .

ويعتبر التيودوليت أدق الأجهزة المستعملة في قياس الزوايا ، سواء الزوايا الأفقية أو الزوايا الرأسية ولذلك فإنه يستعمل في كافة العمليات المساحية التي تحتاج لدقة كبيرة في الأرصاد

وقد تطورت أجهزة التيودوليت في السنوات الأخيرة تطورا سريعا فبعد أن كان التيودوليت ذو الورنية ثم التيودوليت ذو الميكرومتر ثم التيودوليت الضوئي ، أصبح الآن التيودوليت الالكتروني الرقمي و تيودوليت الليزر



اهداف الدورة

- ١- التعرف بجهاز التيودوليت واستخداماته
- ٢- كيفية الضبط المؤقت للجهاز
- ٣- كيفية رصد الاتجاهات الافقية والرأسية
- ٤- كيفية حساب الزوايا الافقية والرأسية بين الاهداف

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية
تركيب الثيودوليت :

UNITED GULF SURVEYING CO.

يتركب الثيودوليت عموما من جزأين رئيسيين هما :

- **الجزء العلوي :-** ويسمي الاليداد الذي يحمل المحور الأفقي والدائرة الراسية والمنظار

- **القاعدة :-** وهو الجزء الثابت بالجهاز

أولا : الجزء العلوي :-

1. الاليداد :-

١- وهو عبارة عن حاملين راسيين يحملان محور دوران المنظار

٢- ميزان تسوية لضبط افقية الجهاز

٣- الدائرة الراسية وهي مزودة بمرآة لإدخال الضوء

٤- مسمار لتطبيق الميكروميتر

٥- مسماران للحركة الافقية البطيئة والسريعة

٦- مسماران للحركة الراسية البطيئة والسريعة

٧- يد لحمل الجهاز متصلة بالقائمين الرأسين من اعلى



٢. المنظار :

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية


ويتكون المنظار من الآتي :

UNITED GULF SURVEYING CO.

أ. عدسة شبيئية مجموعة تعطي للهدف المرصود صورة حقيقة معتدلة أو مقلوبة مصغرة،

وتتكون عادة من مجموعة من العدسات المتقاربة وذلك لتفادي بعض الأخطاء المصاحبة للعدسة الواحدة، وتغطي العدسة الشبيئية بمادة لحماية من الأتربة وتقلل من نسبة عكسها للضوء.

ب. حامل الشعرات : وهو عبارة عن قرص صغير من الزجاج



الشفاف ويثبت عليه خطين متعامدين ومتناهين في الدقة ، ويتم تثبيتها علي القرص الزجاجي إما بالحفر أو بواسطة التصوير .

وحامل الشعرات له أهمية كبيرة في المنظار المساحي لأنه يحدد خط النظر الذي نستعمله في التوجيه واستقبال صورة الهدف

المرصود . وتختلف أشكال الخطوط الميمنة علي القرص الزجاجي حسب الغرض من استعمال المنظار. ونقطة تقاطع الشعرات هي النقطة التي في منتصف القرص والناجمة من تقاطع الشعرتين الأفقية والراسية.

ج. العدسة العينية : وتتكون من عدسة مركبة لتفادي بعض أخطاء العدسات المفردة وعادة

تكون ذو قطر صغير يتناسب مع فتحة حدقة العين ، وتوضع العدسة العينية من حامل الشعرات علي مسافة أقل من بعدها البؤري لتتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة .

د. عدسة التطبيق : وهي عدسة مفرقة داخل المنظار بين العدسة الشبيئية وحامل الشعرات

وتتصل هذه العدسة بمسار التطبيق لتحريكها حتى نحصل علي البعد البؤري المكافئ لتطبيق صورة الهدف المرصود علي مستوي حامل الشعرات.

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية ثانياً الجزء السفلي :-

UNITED GULF SURVEYING CO

- ١-الدائرة الافقية ويمكن ادارتها باستخدام مسمار حركة الدائرة الافقية (تصغير الزاوية)
- ٢- مرآة لإدخال الضوء للدائرة الافقية
- ٣- منظار التسامت

ثالثاً : القاعدة :



قاعدة الجهاز (التربرياخ) وهي مزودة بالتالي

١ - ثلاث مسامير تسوية لضبط افقية الجهاز

٢- منظار للتسامت الضوئي

٣- ميزان تسوية لضبط افقية الجهاز مسمار لربط التبرياخ بالجهاز



خامساً حقيبة الجهاز :

رابعاً الحامل الثلاثي :-

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية

شروط ضبط الثيودوليت :

يعتبر ضبط الأجهزة من الأمور ذات الأهمية القصوى للراصد الذي لا بد وان يكون قادرا علي اختبار الجهاز الذي يعمل حتى لا يقوم بعمل وجهازه به عيب أو خطأ يؤدي إلي نتائج خاطئة . وتنقسم شروط ضبط الثيودوليت إلي قسمين رئيسيين هما :

أولا شروط الضبط المؤقت :

وهي شروط تجري كلما اعد الجهاز للرصد والقياس سواء كانت زوايا أفقية أو راسية

1- التسامت centering

وهو وضع الجهاز بحيث يكون مركزه أو امتداد محوره الراسي فوق مركز الوتد ويجري التسامت بعدة طرق منها :-

١- التسامت باستخدام نظام التسامت الضوئي

٢- التسامت باستخدام خيط الشاغول

٣- التسامت باستخدام قضيب التسامت

• أفقية الجهاز

ويتم ذلك بأن نجعل ميزان التسوية الطولي

الخاص بالدائرة الأفقية موازيا لأي مسامير

من مسامير التسوية الثلاثة ، وندير هذين

المسامير معا إما للداخل أو الخارج حتى


تثبت في منتصف مجراها ، ثم نجعل ميزان

التسوية عموديا علي وضعه الأول ، ونحرك

المسمار الثالث حتى تصير الفقاعة في منتصف

مجراها ونكرر العمل حتى تستقر الفقاعة في

منتصف مجراها



شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية

3 : التطبيق (ضبط الرؤية) وتصميم خطأ الوضع

إن خطأ الوضع هو عبارة عن عدم ثبات الصورة تبعاً لتحريك العين وذلك لعدم سقوط الصورة المتكونة من العدسة الجسمية على مستوى حامل الشعرات تماماً بحيث إذا حرك الراصد عينه إلى أعلى أو إلى أسفل أمام عينية المنظار يشاهد أن الشعرة الأفقية تتحرك على قراءات أقسام القامة. ولتصحيح هذا الخطأ نوجه المنظار نحو هدف فاتح اللون أو إلي ورقة بيضاء ونحرك العينية حتى يظهر حامل الشعرات بوضوح وفي هذه الحالة نجد صورة حامل الشعرات تقع على قاع العين ، نطبق صورة الهدف المتكونة من الشبيئية علي حامل الشعرات بواسطة مسمار التطبيق

ثانيا شروط الضبط الدائم للثيودوليت

للثيودوليت أربعة محاور رئيسية إما متوازية أو متعامدة مع بعضها البعض وهي التي بني عليها الثيودوليت نظريته . ولكي يكون الثيودوليت في حاله مضبوطة وسليمة دائمة يجب يحقق الثيودوليت الأوضاع الأتية علي الترتيب الأتي :

- يجب تعامد المحور الراسي (وهو محور خيط الشاغول المعلق في قاعدة الثيودوليت) مع المحور الأفقي لميزان التسوية الطولي الموجود بين الحاملين الراسيين للأليداد .
- يجب تعامد خط النظر (محور خط الانطباق الخاص بالمنظار) مع محور دوران المنظار الأفقي.
- يجب تعامد محور دوران المنظار الأفقي مع المحور الراسي .
- يجب أن يكون المحور الأفقي لصفرة الدائرة الراسية موازيا لمحور خط النظر عندما يكون أفقيا .

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية
UNITED GULF SURVEYING CO.

طريقة قياس الزوايا الأفقية

- ١- قياس زاوية مفردة
- ٢- قياس زاوية مفردة بطريقة التكرار
- ٣- قياس مجموعة زوايا مع قفل الافق
- ٤- القياس على الاقواس
- ٥- الطرق الدقيقة لرصد الزوايا الافقية
 - طريقة جاوس او طريقة الاتجاهات
 - طريقة توميلين

الترافرس

هو شكل متعدد الاضلاع يتم قياس اطوال أضلاعه والزوايا الداخلية وانحراف أضلاعه

- لو تم قياس الزوايا بالانحراف يطلق عليه ٠٠٠ ترافرس بوصلة
- لو تم قياس الزوايا بالأضلاع يطلق عليه ٠٠٠ ترافرس ثيودوليت

انواع الترافرس

- ١- ترافرس مغلق
- ٢- ترافرس مفتوح

٣- توافرس موصل

٤- شبكة توافرس المتحدة للأعمال المساحية

UNITED GULF SURVEYING CO.

خطوات عمل التوافرس المقفل**أولاً خطأ القفل الزاوي****في أي مضلع مقفل عدد أضلاعه ن فان :-**

- مجموع الزوايا بين أضلاعه = $(2n \pm 4) \times 90$
- حيث $(2n - 4)$ للزوايا الداخلية - $(2n \pm 4)$ للزوايا الخارجية
- خطأ القفل الزاوي = مجموع الزوايا المقاسة - القيمة الصحيحة لها
- $\Delta = \sum \theta - \{ (2n \pm 4) \times 90 \}$
- ولتصحيح الخطأ = قيمة الخطأ بعكس الإشارة ويوزع بالتساوي على عدد الزوايا
- المسموح به في خطأ القفل الزاوي = $2 \times \sqrt{n}$ و \sqrt{n}
- حيث (و) هي اقل قراءة بالثواني على الدائرة الافقية للثيودوليت

ثانياً خطأ القفل الضلعيانحراف الضلع (هـ) = انحراف الضلع السابق \pm الزاوية بينهما ± 0180

ملاحظة الزوايا الداخلية اتجاها عكس اتجاه الاضلاع لذلك الزوايا عكس عقارب الساعة

وبعد حساب الانحرافات (هـ) وباستخدام اطوال الاضلاع (ل) يتم حساب مركبات الاضلاع

المركبة السينية للضلع E = طول الضلع \times جيب انحرافه (ل \times جا هـ)**المركبة الصادية للضلع N = طول الضلع \times جيب تمام انحرافه (ل \times جتا هـ)**

ملاحظة :- مجموع مركبات الاضلاع (سينية او صادية) = صفر

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية

UNITED GULF SURVEYING CO.

- المركبة السينية لخطأ قفل الضلع Δ س = المجموع الجبري للمركبات السينية
- المركبة الصادية لخطأ قفل الضلع Δ ص = المجموع الجبري للمركبات الصادية
- خطأ القفل الضلعي Δ ل = Δ (س) + Δ (ص) $\sqrt{2}$
- ويكون الخطأ النسبي = خطأ القفل الضلعي / مجموع اطوال الاضلاع
- في ترافرس الثيودوليت يكون الخطأ المسموح به هو 1 / 2000

طريقة توزيع الخطأ النسبي

أولاً طريقة بودتشر :-

حيث توزع مركبات خطأ القفل الضلعي بنسبة اطوال الاضلاع كما يلي :-

- تصحيح المركبات السينية لأي ضلع = $(\Delta - س) \times ل / (\sum ل)$
- تصحيح المركبات الصادية لأي ضلع = $(\Delta - ص) \times ل / (\sum ل)$

ثانياً طريقة الاحداثيات :-

حيث توزع مركبات خطأ قفل الضلع بنسب القيمة العددية لمركبة كل ضلع الى المجموع العددي (أي بدون اشارة)

- تصحيح المركبات السينية لأي ضلع = $(\Delta - س) \times |س| / (\sum |ل|)$
- تصحيح المركبات الصادية لأي ضلع = $(\Delta - ص) \times |ص| / (\sum |ل|)$

وبإضافة تصحيحات المركبات الى قيم مركبات الاضلاع تنتج المركبات الصحيحة

إحداثيات أي نقطة = إحداثيات النقطة السابقة + مركبات الخط الواصل بينهم

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية

UNITED GULF SURVEYING CO.

مثال :-

ترا فرس مقفل أ ب ج د اخذت له الارصاد التالية

اسم الزاوية	مقدار الزوايا	اسم الضلع	طول الضلع
أ	124 45 40°	أ ب	85.52
ب	89 32 20°	ب ج	112.91
ج	75 16 30°	ج د	142.13
د	70 25 50°	د أ	92.04
	360 00 20°		432.6

وكانت أداثي النقطة أ (١٠٠،١٠٠) والضلع أ ب يتجه الى الشمال تماما ورؤوس المضلع مع عقارب الساعة والطلب تصحيح الترا فرس وحساب احداثيات باقي النقاط.

الحل :-

مجموع الزوايا المقاسة 360 00 20°

خطأ القفل الزاوي 360 00 20° - 360° = 20 ثانية

تصحيح كل زاوية - 20/4 = - 5 ثواني ويضاف هذا التصحيح بإشارته الى جميع الزوايا

من انحراف الضلع أ ب نحسب باقي انحرافات الاضلاع

اسم الزاوية	مقدار الزوايا	الزوايا المصححة	اسم الضلع	طول الضلع	انحراف الاضلاع
أ	124 45 40°	124 45 35°	أ ب	85.52	00 00 00°
ب	89 32 20°	89 32 15°	ب ج	112.91	90 27 45°

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية (للتدريب على احدث الاجهزة المساحية) الصفحة ١٠

العنوان : طنطا \ سبرباى امام موقف الاتوبيس ت : 01271193695 \ 01224320134 \ 01060083183

195 11 20	142.13	ج د	75 16 25	75 16 30	ج
304 45 35	92.04	د أ	70 25 45	70 25 50	د

شركة الخليج المتحدة للأعمال المساحية
UNITED GULF SURVEYING CO.

المركبات المصححة		التصحيات		المركبات		الاضلاع
الصادية	السينية	الصادية	السينية	الصادية	السينية	
85.536	-0.011	0,016	-0.011	85.520	0.000	أ ب
-0.890	112.892	0.021	-0.014	-0.911	112.906	ب ج
-137.138	-37.255	0.027	-0.017	-137.165	-37.238	ج د
52.492	-75.626	0.017	-0.011	52.475	-75.615	د أ
				-0.081	0.053	المجموع

خطأ القفل الضلعي = 0.097 متر

الخطأ النسبي = $0.097 / 432.6 = 1 / 4460$ (مسموح به)

ولإيجاد احداثيات باقي النقاط

أحداثي أ	افقى (E)	رأسي (N)
100.000	100.000	
مركبات أ ب	-0.011	85.536
أحداثي ب	99.989	185.536
مركبات ب ج	112.892	-0.890
أحداثي ج	212.881	184.646
مركبات ج د	-37.255	-137.138
أحداثي د	175.626	47.508
مركبات د أ	-75.626	52.492
أحداثي أ	100.000	100.000