



تعلم الميكروكنترولر بسهولة


بسم الله الرحمن الرحيم
تعلم الميكروكنترولر بسهولة
الجزء الثاني

مقدمة


تعرضنا في الجزء الاول لمفاهيم اوليه حول الميكروكنترولر
وسوف نكمل الحديث عن الميكروكنترولر وسوف نتعرض في
الشرح الى السفن سجمنت والتحكم في سرعات المحرك
والمحرك سيرفو كما انني لم أهمل الاتصالات حيث تحدثت عن
RF موديول وشرحت كيفية عمل مبرمجة والكثير الكثير
وسوف اكمل ما بدأت في الجزء الثالث إن شاء الله

مؤلف الكتاب :: عيدفتحي

بسم الله الرحمن الرحيم
7 Segment
الشاشة سفين سيجمنت




تتكون شاشة السفن سيجمنت من ٧ ليدات على شكل الرقم 8
وتستخدم لعرض الارقام من ٠ الى ٩ هذا بالنسبة لمقطع سفن
سيجمنت ١
ويوجد نوعين من السفن سيجمنت




- ١- سفن سيجمنت انود او موجب مشترك وهو غير شائع
- ٢- سفن سيجمنت كاثود سالب مشترك وهو شائع الاستخدام


شكل الارقام على السفن سيجمنت




طريقة التوصيل على بروتس



مشروع صغير عداد تصاعدي من ٠ الى ٩
 اولاً نقوم بتحديد الارقام من قائمة **Tools** ثم **Seven Segment Editor**
 او محرر سفين سيجمنت



لتظهر النافذة التالية حدد Hex اي ارقام سادس عشر
حدد بالماوس الارقام التي تريدها
ثم انسخ ما بداخل الكاثود المشترك
كما في الشكل التالي



واخيرا الكود

سوف نحدد بورت B كخرج لشاشة السفن سيجمنت
ورقم السادس عشر الذي نسخته من قائمة محرر سيفن سيجمنت
تساويه بالبورت B
مثال

PORTB=0X07

وتعني ظهور الرقم ٧

والكود كالتالي

```
trisb=0;
trisc=0;
porte=0;
portb=0;
while (1) {
    portb=0x3F; //0
    delay_ms(1000);
    portb=0x30; //1
    delay_ms(1000);
    portb=0x5B; //2
    delay_ms(1000);
    portb=0x4F; //3
    delay_ms(1000);
    portb=0x66; //4
    delay_ms(1000);
    portb=0x6D; //5
    delay_ms(1000);
    portb=0x7D; //6
    delay_ms(1000);
    portb=0x07; //7
    delay_ms(1000);
}
```


والله الموفق واليه المصير
عيد فتحي

بسم الله الرحمن الرحيم
توصيل أكثر من شاشة عرض
سفن سيجمنت

اولا الطريقة التي استعملت في الفصل السابق طريقة مرهقة وغير فعالة حيث انك تقوم بكتابة الارقام رقم برقم كما أن توصيل السفن سيجمنت مباشرة مع الميكروكنترولر يأخذ الكثير من الارجل مما يعني صعوبة توصيل اكثر من شاشة سفن سيجمنت

أذن ما الحل

الحل هو يا صديقي توصيل IC مخصوص رقم ٧٤٤٨ ويقوم هذا IC بعملين اولاً اختصار عدد ارجل السفن سيجمن الى ٤ كما أننا نستخدم معه الدالة DEC2BCD التي تحول الارقام العشرية الى ارقام ثنائية مباشرة على السفن سيجمنت اولاً كيفية توصيل IC 7448




ثانيا الكود

```
int x;
void main() {
    trisb=0; // نخرج
    portb=0;
    while (1){
        for(x=0;x<10;x++){ // داخل حلقة لا المتغير
            delay_ms(1000); // التأخير
            portb=dec2bcd(x); // هذه الدالة تحول الرقم العشري الى ثنائي DEC2BCD
            delay_ms(1000);
        }
    }
}
```


شرح الكود

اولا المتغير x سوف يقوم بدل عنا بالعد من ٠ الى ٩ من خلال الحلقة for


ثانيا نستخدم الدالة dec2bcd لتحويل الارقام من عشرية مثل ١ و ٢ الى ثنائية مثل 0B00000011
ثالثا جملة Delay للتأخير الزمني
لتكون النتيجة كالتالي



ولحسن الحظ أن محلات الالكترونيات تبيع 7 seg مباشرة ٤ اطراف ويكون شكله كالتالي



ويمكن توصيل عدد من السفن سيجمن كالتالي



والله الموفق واليه المصير
عيد فتحي

بسم الله الرحمن الرحيم
التحكم في سرعة محرك DC
تأليف عيد فتحي


يعتبر ابطط الطرق للتحكم في سرعة دوران محرك هي تغيير
الجهد المطبق على اطرافه

فمثلا لو كان الجهد المطبق عليه ١٢ فولت وجعلناه ٦ فولت
سوف تقل سرعة المحرك الى النصف

ونوع المحرك الذي سوف نتحكم في سرعته DC Motor وليس
المقصود بكلمة DC الجهد الثابت ولكن المقصود هو القيمة
المتوسطة للأشارة

ونحن نستعمل اشارة ديجتال أي اما ٥ فولت واما صفر فولت فلو
كانت الاشارة ٥ فولت لمدة ٦٠٠ ملي ثانية وكانت صفر فولت
لمدة ٤٠٠ ملي ثانية اذن سوف يعمل المحرك ٦٠ % من
سرعة

ويبين الشكل التالي انواع مختلفة من الاشارات الديجتال



وسوف نتحكم في عرض الاشارة من خلال مكتبة PWM وتعني
تعديل عرض النبضة او تضمين عرض النبضة

والبروتوكول PWM يعمل مع الطرف CCP ويوجد طرفين في
الميكروكنترولر PIC16F877A كالتالي

13	OSC1/CLKIN	RB0/INT	33
14	OSC2/CLKOUT	RB1	34
		RB2	35
2	RA0/AN0	RB3/PGM	36
3	RA1/AN1	RB4	37
4	RA2/AN2/VREF-/CVREF	RB5	38
5	RA3/AN3/VREF+	RB6/PGC	39
6	RA4/T0CKI/C1OUT	RB7/PGD	40
7	RA5/AN4/SS/C2OUT		
		RC0/T1OSO/T1CKI	15
8	RE0/AN5/RD	RC1/T1OSI/CCP2	16
9	RE1/AN6/WR	RC2/CCP1	17
10	RE2/AN7/CS	RC3/SCK/SCL	18
		RC4/SDI/SDA	23
1	MCLR/Vpp/THV	RC5/SDO	24
		RC6/TX/CK	25
		RC7/RX/DT	26
		RD0/PSP0	19
		RD1/PSP1	20
		RD2/PSP2	21
			22

شرح المكتبة PWM

الدالة: PWM1_(5000)
تقوم الدالة بتعريف المكتبة ورقم 5000 هو عدد الترددات في الثانية الواحدة

الدالة PWM1_Set_Duty(126);
وتستخدم لتحديد عرض النبضة الخمسة فولت او العالية وتأخذ من
القيمة ٠ الى ٢٥٥
وكلما راد عرض النبضة زادت السرعة الى أن تصل الى ٢٥٥
فيصل المحرك الى السرعة القصوى


الدالة PWM1_Start();
تستخدم لبدء عمل المحرك او التردد

الدالة PWM1_Stop();
تستخدم لتوقف المحرك او التردد

ملحوظة
المكتبة PWM تستخدم ايضا في عمل ريموت كنترول وسوف
يأتي شرح الريموت في فصل قادم

مثال

سوف نقوم في المثال التالي بالتحكم في سرعة محرك
لمدة ٥ ثواني سوف يعمل بالسرعة القصوى ثم يعمل بأقل من
نصف سرعته ثم يتوقف
اولا التمثيل على بروتس




ثانيا كود ميكرو سي

```

void main() {
    PWM1_Init(5000); // تعريف الدالة والتردد
    while(1){
        PWM1_Set_Duty(225); // عرض الموجة كاملة
        PWM1_Start(); // بدء عمل المحرك
        delay_ms(5000);
        PWM1_Set_Duty(20); // عرض الموجة اقل من النصف
        PWM1_Start();
        delay_ms(5000); // نأخذ زمني
        PWM1_Stop(); // نوقف المحرك
        delay_ms(5000);
    }
}

```


لتكون النتيجة كالتالي



والله الموفق واليه المصير
عيد فتحي


بسم الله الرحمن الرحيم
التحكم في سرعة محرك وعكس حركته
تأليف عيد فتحي

اولا تم شرح التحكم في سرعة محرك في الفصل السابق

ثانيا تم شرح عكس دوران محرك في الجزء الاول من الكتاب

وسوف نقوم بعمل دائرة يتم من خلالها التحكم في اتجاه محرك عن طريق مفتاح والتحكم في سرعة المحرك عن طريق مقاومة متغيرة تتصل مع احد اطراف ADC او المحول التماثلي الرقمي وقد تم شرح المحول التماثلي الرقمي في الجزء الاول من الكتاب

شكل الدائرة




ثانيا الكود

```
int duty; // متغير يعبر عن سرعة الحرك
int V; // قيمة الجهد
void main()
{
    TRISB.BO = 1;   TRISC.BO = 0;   TRISC.B1 = 0;
    // نكتب المكتبة وسرعة الدوران
    PWM1_Init(500);   ADC_Init(); // مكتبة الحول التماثلي الرقمي
    // نتعمل المكتبة
    PWM1_Start();

    while(1)
    { // عكس حركة الحرك
        if(PORTB.BO == 1)
        {
            PORTC.BO = 1;
            PORTC.B1 = 0;
        }
        else
        {
            PORTC.BO = 0;
            PORTC.B1 = 1;
        }
        V = ADC_Read(4); // قياس الجهد
        V = (V *5)/1023 ;
        duty = (V*255)/5; // قياس المقاومة
        // للتحكم في السرعة
        // ملحوظة تكتب من ٠ حتى ٢٥٥
        PWM1_Set_Duty(duty);
    }
}
```

والله الموفق واليه المصير
عيد فتحي

بسم الله الرحمن الرحيم
التحكم في اتجاه وزاوية
السيرفو موتور




ما هو السيرفو موتور وفي اي شئ يستخدم
السيرفو موتور هو عبارة عن محرك DC motor
ولكن مجهز بدائرة الكترونية للتحكم بدقة في اتجاه دوران العمود

ويستخدم بكثرة في الروبوتات او الانسان الالي ويمكن تحديد
زاوية عمود الدوران من خلال مكتبة PWM
التي سبق شرحها

وسوف نقوم في المثال التالي بالتحكم في اتجاه دوران بأستخدام
مفتاح و انشاء زاوية دوران ٩٠ درجة و ٢٧٠ درجة

اليك عزيزي القارئ المثال التالي

اولا دائرة بروتس



ولقد تم استخدام دائرة متكاملة L293D عوضا عن دائرة القنطرة H السابق شرحها

والكود كالتالي

```

void main() {
    trisb.b0=1;
    trisc=0;
    pwm1_init(1000);
    while (1) {
        if (portb.b0==0) {
            portc=0b00000001;
            pwm1_set_duty(68); //90 درجة
            pwm1_start();
            delay_ms(1000);
            pwm1_stop();
        } else {
            portc=0b00000010;
            pwm1_set_duty(204); //270 درجة
            pwm1_start();
            delay_ms(1000);
            pwm1_stop();
        }
    }
}

```

شرح الكود

اولا تم استخدام بورت b0 كخرج

وبورت C كدخل

ثانيا تم الاعلان عن مكتبة PWM


وتم تحديد زاوية الحركة من خلال قسمة 360 على الزاوية

المطلوبة فمثلا لو اردنا زاوية 90 درجة اذن $90/360$ ينتج 4

ثم نقسم 255 وهي اقصى قيمة للتردد على 4 فيصبح

$4/255$ ينتج بالتقريب 68 وهكذا

لتصبح النتيجة كالتالي



والله الموفق واليه المصير
عيد فتحي

بسم الله الرحمن الرحيم
مكتبة EEPROM
تأليف عيد فتحي

تعتبر ذاكرة EEPROM ذاكرة دائمة حيث انها لا تفقد محتواها
بأنقطاع التيار الكهربائي
وتستخدم المكتبة EEPROM البيانات كالتالي حسب عائلة
PIC

- ١- العائلة PIC16 تستخدم البيانات من النوع القصير Short
- ٢- العائلة PIC18 تستخدم البيانات من النوع الصحيح Int

الدالة EEPROM_Write
تقوم بكتابة البيانات داخل الذاكرة الدائمة ولها معاملان
الاول عنوان البيانات داخل EEPROM
الثاني البيانات

مثال


```
EEPROM_Write(0x00,20);
```

الدالة EEPROM_Read
تقرأ البيانات من العنوان المحدد
ولها معامل واحد وهو عنوان البيانات

مثال

```
Unsigned Short eid;  
Eid =EEPROM_Read(0x00);
```


وسوف نقوم بأعطاء مثال عملي
حيث يقوم بكتابة عنوان داخل EEPROM واسترجاعه
وعرضه على شاشة LCD



```
void main() {
    Lcd_Init(); // تعريف الشاشة
    Lcd_Cmd( LCD_CURSOR_OFF); // حتى لا يظهر مؤشر الكتابة
    while(1){
        EEPROM_Write(0x00,2); // لكتابة داخل EEPROM
        eid=EEPROM_Read(0x00); // لكتابة داخل EEPROM
        inttostr(eid,txt); // التحويل من رقم الى نص
        Lcd_Out(1,8,txt); // عرض النتيجة
    }
}
```


```

sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD_EN at RB3_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
// تعريف الشاشة
unsigned short eid;
int txt[7];

```


هذا والله الموفق
المؤلف عيد فتحي

بسم الله الرحمن الرحيم
RF MODUL



ما هو RF موديول
هي وحدات ارسال واستقبال لاسلكية جاهزة تستخدم في نقل
البيانات

اطراف RF موديول



وحدة الارسال RF Transmitter

GND ارضي

Data بيانات وسوف تتصل بالميكروكنترولر

Vcc كهربى ٥ فولت

ANT الهوائي او الاريال

وحدة الاستقبال RF Receive

GND ارضي

Data بيانات وسوف تتصل مع الميكروكنترولر

NC غير مستخدم


VCC كهربى ٥ فولت

VCC كهربى ٥ فولت

GND ارضي

GND ارضي

ANT الهوائي



وسوف نستخدم في الارسال مكتبة مانشستر

اولا الارسال

Man_Send_Init();

تهيئة ارسال البيانات في الميكروكنترولر

Man_Send("eid");

ارسال البيانات وترسل واحد بايت

المعاملات ليس لها الا معامل واحد وهو البيانات المرسله

ثانيا الاستقبال

Man_Receive_Init();

تهيئة الميكرو لاستقبال البيانات

Man_Receive(error);

استخراج بايت واحد من البيانات المرسله

وله معامل واحد هو


Error ويعمل اذا لم تتطابق شكل البيانات المتوقعة بمعنى اذا

كان **error="z"** نفذ الامر التالي


وسوف نقوم بعمل مشروع ارسال ارقام عن طريق

الميكروكنترولر واستقبالها على ميكرو كنترولر اخر

اولا شكل الارسال



ثانيا الاستقبال



كود الارسال

```
// keypad
char keypadPort at PORTD;
unsigned short kp ;
// هانستر
sbit MANRXPIN at RCO_bit;
sbit MANRXPIN_Direction at TRISCO_bit;
sbit MANTXPIN at RC1_bit;
sbit MANTXPIN_Direction at TRISC1_bit;
```

```
void main() {
    Keypad_Init(); // تعريف الكيبورد
    Man_Send_Init(); // تعريف الارسال

    while(1) {
        kp = 0;

        while (!kp) {
            kp = Keypad_Key_Click();
        }
        // الارقام
        switch (kp) {
            case 1: kp = 55; break; // 7
            case 2: kp = 56; break; // 8
            case 3: kp = 57; break; // 9
            case 5: kp = 52; break; // 4
            case 6: kp = 53; break; // 5
            case 7: kp = 54; break; // 6
            case 9: kp = 49; break; // 1
            case 10: kp = 50; break; // 2
            case 11: kp = 51; break; // 3
            case 14: kp = 48; break; // 0
        }

        Man_Send(kp); // ارسال الرقم
    }
}
```

كود الاستقبال

```
sbit MANRXPIN at RCO_bit;
sbit MANRXPIN_Direction at TRISCO_bit;
sbit MANTXPIN at RC1_bit;
sbit MANTXPIN_Direction at TRISC1_bit;
char error, temp;

// الشاشة
sbit LCD_RS at RD2_bit;
sbit LCD_EN at RD3_bit;
sbit LCD_D4 at RD4_bit;
sbit LCD_D5 at RD5_bit;
sbit LCD_D6 at RD6_bit;
sbit LCD_D7 at RD7_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISD2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISD3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;
```

```
void main() {
    Lcd_Init(); // تعريف الشاشة
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // الغاء مؤشر الكتابة
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // مسح الشاشة

    Man_Receive_Init(); // تعريف الاستقبال

    while (1) {
        temp = Man_Receive(&error); // استقبال البيانات

        Lcd_Chr_Cp(temp); // اخراجها على الشاشة
    }
}
```


بسم الله الرحمن الرحيم

مكتبة USB

تأليف عيد فتحي

اولا لماذا منفذ USB

١- سرعة عالية في النقل

٢- برمجته سهلة

٣- سهل التوصيل في الاجزاء الصلبة


سرعة USB

USB 1.0 اقل سرعة نقل هي ١,٥ ميجا بايت في الثانية
واقصى سرعة ١٢ ميجا بايت في الثانية

USB 2.0 سرعة النقل ٤٨٠ ميجا بايت في الثانية

USB 3.0 سرعة النقل ٥ جيجا بايت في الثانية

اطراف USB



- ١- كهربي vss ولون السلك احمر و ه فولت
- ٢- البيانات السالبة -Data لون السلك ابيض
- ٣- البيانات الموجبة + Data لون السلك اخضر
- ٤- الارضي G لون السلك اسود

ثالثا مكتبة USB

HID_Enable

الدالة مهتها تفعيل وصلة USB

ولها معاملان

١- عازل القراءة

٢- عازل الكتابة

مثال

```
HID_Enable (&readbuff, &writebuff);
```

HID_Read

الدالة تقوم بقراءة البيانات

وليس لها معاملات

مثال

```
while (!HID_Read());
```

HID_Write

الدالة تقوم بالكتابة

ولها معاملان

١- عازل الكتابة

٢- طول العازل

مثال

```
while (!HID_Write (&writebuff, 64));
```

HID_Disable

تقوم بإلغاء تفعيل او تعطيل الاتصال
ليس لها معاملات
مثال

```
HID_Disable();
```

USB_Interrupt_Proc


تقوم بمعرفة احداث USB وتكتب في المقاطعة
ليس لها معاملات
مثال

```
void interrupt () {  
    USB_Interrupt_Proc();  
}
```

ملحوظة

يعمل مع كرسنال لا تقل عن 6 USB
ميجا ولا تزيد عن 48 ميجا هيرتز

مثال عملي
بعد فتح مشروع جديد اذهب الى قائمة



Tools
Hid Terminal
Descriptor
لتظهر النافذة التالية

عدل Product Name


الى الاسم الذي تريده

ثم اضغط save descriptor


واحفظ الملف مع المشروع ثم

ثم من نافذة الكود مرر السهم على Project Manger

لتظهر النافذة التالية




اضغط يمين على MY Project



واختر

Add File To Project

اختر الملف الذي قمت بحفظه



ثم قم بالضغط على **Bulid**
ثم اضع الكود التالي

```
unsigned char readbuff[64] absolute 0x500; // Buffers should be in USB RAM, please consult datas
unsigned char writebuff[64] absolute 0x540;

char cnt;
char kk;

void interrupt () {
    USB_Interrupt_Proc (); // USB servicing is done inside the interrupt
}



void main(void) {
    ADCON1 |= 0x0F; // Configure all ports with analog function as digital
    CMCON |= 7; // Disable comparators

    HID_Enable (&readbuff, &writebuff); // Enable HID communication


    while (1) {
        while (!HID_Read ())
            ;

        for (cnt=0; cnt<64; cnt++)
            writebuff[cnt]=readbuff[cnt];

        while (!HID_Write (&writebuff, 64))
            ;
    }
}
```

وجهاز جديد تم فتحه
اذهب الى المجلد الذي به مشروع USB و ميكروسي
ستجد ملف USBdsc.c قم بفتحة ستجد به



```
USBdsc.c - Notepad
File Edit Format View Help
[Position]
Line=1
Column=1
[FoldedLines]
Count=0
```

تمت كتابة من خلال USB البرنامج ويمكن الذهاب الى خصائص
الهارد والتحكم به من خلال برنامج ماتلاب او لاب فيو

هذا والله الموفق واليه المصير

المؤلف عيد فتحي

بسم الله الرحمن الرحيم
صنع مبرمجة بسيطة
JDM

تأليف عيد فتحي


مقدمة

مما لا شك فيه أن الجانب النظري للمتحكمات الدقيقة يجب أن يتحول الى عملي والبداية هي صنع مبرمجة

أولا الاطراف المطلوبة من الميكروكنترولر

- ١- V_{pp} أو $mclr$ المشتركين : وهذا الطرف الذي يحرق وتنقل اليه ملف الهيكس
- ٢- V_{dd} وهو طرف التغذية الموجب في الميكروكنترولر
- ٣- V_{ss} هو الارضي في الميكروكنترولر
- ٤- $RB7[PGD]$ وهو طرف نقل البيانات
- ٥- $RB6[PGC]$ طرف نبضات التحكم تذبذب الساعة


وهذه صورة الميكرو بيك 16f877a



وتلاحظ أن الاطراف المطلوبة هي ١١ و ١٢ و ٣٩ و ٤٠ والاطراف تختلف من ميكرو بيك لآخر

ثانيا الاطراف المطلوبة في الناقل التسلسلي أو السيريال
بورت

DB-9 Connector Pin Outs



Pin #	Signal	Direction	Description
1	CD	in → computer	Carrier Detect
2	RXD	in → computer	Receive Data
3	TXD	out ← computer	Transmit Data
4	DTR	out ← computer	Data Terminal Ready
5	GND	-	Ground
6	DSR	in → computer	Data Set Ready
7	RTS	out ← computer	Request To Send
8	CTS	in → computer	Clear To Send
9	RI	in → computer	Ring Indicator

(Cordless Serial Adapter: optional power input 3.3V-5.0V)

- **RTS** طرف طلب ارسال البين رقم 7
- **DTR** طرف ارسال البيانات الطرفية البين رقم 4
- **CTS** طرف مسح المرسل البين رقم 8
- **GND** الطرف الارضي البين رقم 5
- **TXD** طرف نقل البيانات البين رقم 3

*ونلاحظ الاطراف المطلوبة هي ٣ و٤ و٥ و٧ و٨

وفائدة الزينر z هو ازالة الجهد الزائد للطرف VDD
والطرف TXD هو طرف نقل البيانات ويتصل مع الطرف
MCLR او VPP


شكل السيريال بورت



هذا والله الموفق
واليه المصير

عيد فتحي

بسم الله الرحمن الرحيم
عمل اللوحات المطبوعة PCB
واللحام



اولا سوف نقوم بعمل مشروع صغير ليد يضيئ ٥ مرات
الكود


```

short X;
void main() {
    TRISB=0;
    PORTB=0;
    for( X=0;X<5;X++) {
        PORTB.BO=1;
        Delay_Ms(1000);
        PORTB.BO=0;
        Delay_Ms(1000);
    }
}


```

ويتضح أن الكود من البساطة التي لا نحتاج فيها الى شرح

ثانيا تنفيذ الدائرة على بروتس




نقوم بتنفيذ الدائرة فتظهر بهذا الشكل




ولكن نحتاج دائرة اخرى وهي دائرة الباور

وذلك ايضا سهل سوف نضيف العنصر SIL-100-02


ونضع معه بور وارضى كالتالي




ثم نجرب الدائرة مرة ثانية
كما في الشكل التالي



ونذهب الى الليد حيث انه لا يظهر في برنامج اريس مباشرة
ونختار خصائصة او نضغط عليه دبل كليك ثم نضغط على
علامة الاستفهام كما في الشكل



لتظهر نافذة اخرى خاصة بأدوات اريس كالتالي



نكتب led ثم نختار أحد الليدات الموجودة بالقائمة


ثم نضغط OK
بعد ذلك نذهب الى شريط الادوات ونختار علامة اريس
الحمراء



لتظهر النافذة التالية





نختار ok وسوف ننتقل الى برنامج ARES



نختار الوضع الافتراضي ثم موافق


لتظهر مساحة العمل التي سوف نعمل عليها

نختار رمز مربع ثم نحدد مساحة البوردة حسب عدد العناصر




ثم نحدد علامة الادوات ونبدأ بوضع الادوات على مساحة العمل


ثم نختار من شريط الادوات هذه العلامة التي سوف تجعل
رسم خطوط اللوحة اتوماتيكي




لتظهر النافذة التالية




بعد ذلك حدد علامة السهم ثم الخطوط الحمراء ثم اضغط
يمين واختر




اي اجعل الخطوط اسفل البوردة ثم ارجع الى علامة الرسم الاتوماتيكي و عدل مكان العناصر حتى تظهر اللوحة كما تريد



كما يمكنك تعديل حجم الخطوط النحاسية كالتالي




ليظهر الخط النحاسي كالتالي




كما يمكنك رؤية العناصر كأنها حقيقة او ثلاثية الابعاد
كالتالي
من قائمة output




لتظهر النافذة التالية




كما يمكنك تحريكها بالماوس
ويمكنك ايضا تعديل الوان البوردة وكل شئ انت تختاره
كالتالي






واخير يمكنك طباعة اللوحة على ورق كليك
من خلال قائمة output ثم print



لتظهر النافذة التالية
حدد الخطوط التي تريد طباعتها وهي كالتالي




إذا كنت ستستخدم بوردة عادية فأحتفظ بخيار
Bottom Copper
أي الخطوط السفلية فقط


بعد هذه العملية الشاقة سوف تحتاج الى طابعة



ورق كليك



بعد طباعته تحتاج الى مكواه عادية وليست بخار ثم تقوم
بوضع ورقة الكليك المطبوعة على البوردة النحاس
ثم تضغط بالمكواه لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق



سوف تجد أن اللوحة تم طبع الرسم عليها
بعد ذلك تقوم بأعادة الرسم عليها بقلم دوكو






ثم تلبس جوانتي وتضعها في محلول كلوريد الحديد



وبعد ان تخرجها ستجد البلاستيك والخطوط النحاسية
الدقيقة هي المتبقية

قوم بوضع اللوحة في الماء وتنظفها ثم ازل خطوط الدكو
بسائل تتر وهو يستخدم عند النقاشين



قم بعد ذلك بثقب اماكن المقاومات ألخ بمتقاب ديرل
او يدوي



واخيرا عملية اللحام

ستحتاج الى


كاوية لحام

قصدير

فلكس

وفائدة الفلكس هو تنعيم اللحمة





وبهذا نكون قد انهينا الجزء الثاني من كتاب تعلم
الميكروكنترولر بسهولة

هذا والله الموفق واليه المصير

تمت بحمد الله

عيد فتحي