

1

الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

الطاقة Energy

وحدة الطاقة في نظام SI هو الجول Joule (J)

الحرارة Heat

الحرارة المحسوسة Sensible heat : وهي الطاقة المنقولة بين جسمين عند درجتي حرارة مختلفة .

الطاقة الكامنة Latent heat : هي الطاقة المنقولة مع تحولات الطور ، حرارة الانصهار من الصلب إلى السائل وحرارة التبخر من السائل إلى البخار .

المحتوى الحراري (الإنثالبي) Heat content (Enthalpy)

يتم تعريفه بالمعادلة التالية :

$$H = C_p (T - T_{ref})$$

C_p : الحرارة النوعية ، T : درجة الحرارة ، T_{ref} : درجة حرارة المصدر .

الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

الحرارة النوعية للمواد الصلبة والسائلة

هي كمية الحرارة اللازمة لكل كغم من المادة عند ما تزداد درجة حرارتها درجة مئوية واحدة ، وهي متغيرة مع درجة الحرارة ، وهي متغيرة بالنسبة للمواد مقارنة مع السوائل والمواد الصلبة . وحدة : $(J/kg \cdot K)$

$$q = m \int_{T_1}^{T_2} C_p dT$$

$$q = m C_{avg} (T_2 - T_1)$$

الفرق بدرجات الحرارة

معدل حرارة نوعية .

2

عليه انه يجب C_{avg} من المعادلة التالية :

$$C_{avg} = 3349 M + 837.36 \cdot (J/kg \cdot K)$$

حيث M نسبة الرطوبة .
الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

اما اذا اخوت المادة الفذائية في مواد دهنية ومواد غير دهنية
ورطوبة فتعني C_{avg} من المعادلة التالية :

$$C_{avg} = \frac{1674.72 F}{\cancel{3349 M}} + 837.36 SNF + 4186.8 M \quad (J/kg \cdot K)$$

مثال / احب الحرارة النوعية للحم بقري يسوي في 15% برومين و 20%
دهن و 65% ماء.

الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

$$C_{avg} = 1674.72 F + 837.36 SNF + 4186.8 M$$

$$= 1674.72 * 0.20 + 837.36 * 0.15 + 4186.8 * 0.65$$

$$= 3182 \quad (J/kg \cdot K)$$

مثال / احب الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة 4.535 kg (10 lb) لحم
متوي في 15% برومين ، و 20% دهن و 65% ماء من 4.44 °C

(40 °F) الى 65.55 °C (150 °F) غير من الطاقة بـ (م) BTU

(ب) جول (ج) واط - ساعة .

$$C_{avg} = 3182 \quad (J/kg \cdot K) = 0.76 \quad BTU/lb \cdot ^\circ F$$

$$q = 4.535 * 3182 * (65.55 - 4.44) = 0.882 \quad MJ$$

$$= 836 \quad BTU$$

(3)

$$c) q = 0.882 \text{ MJ} \times \frac{10^6}{\text{MJ}} \cdot \frac{1 \text{ W.s}}{\text{J}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 245 \text{ W.h}$$

التغيرات في الانتالبي في الإغذية خلال التجديد:

تعب درجة حرارة منخفضة T_r كالآتي:

$$T_r = \frac{T - 227.6}{T_f - 227.6}$$

الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

T_f : نقطة الانجماد، T درجة حرارة عند الانتالبي تكونه كدرجة
تعب، متوالية a, b للمع كالآتي:

$$a = 0.316 - 0.247(M - 0.73) - 0.688(M - 0.73)^5$$

$$b = 22.95 + 54.68(a - 0.28) - 5589.03(a - 0.28)^5$$

بيننا للعصار و المعواك والخفروان كالآتي:

$$a = 0.362 + 0.0498(M - 0.73) - 3.465(M - 0.73)^2$$

$$b = 27.2 - 129.04(a - 0.23) - 481.46(a - 0.23)^2$$

نقطة الانجماد (T_f) ب K للمع:

$$T_f = 271.18 + 1.47M$$

للعصار والخفروان:

$$T_f = 287.56 - 49.19M + 37.07M^2$$

$$T_f = 120.47 + 327.35M - 176.49M^2$$

الانتالبي عند نقطة الانجماد $H_f \rightarrow \text{J/kg}$ حينئذ 227.6 K .

$$H_f = 9792.46 + 405096M$$

حساب كمية الجاز في وعاء تحت الضغط

$M = \frac{n \times 1000}{W}$; $\mu = \frac{-T_f}{1.86}$

الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

n ثابتة في وعاء تحت الضغط ، w تتغير كما كميته يتغير ، T_f نقطة التجمد
w هو كمية الجاز في الوعاء عند درجة حرارة T . (و)

$\Delta T_f = 0 - T_f$

~~I~~ $I = w_0 - w$
كمية الجاز

$w = \frac{1000n(1.86)}{-T} = \frac{1000 w_0 (-T_f)}{1860} = \frac{w_0 (-T_f)}{-T}$

$I = w_0 - w_0 \frac{-T_f}{-T} = w_0 \left(1 - \frac{-T_f}{-T} \right)$

$n = \left[\frac{-T_f}{1.86} \right] \left[\frac{w_0}{1000} \right] = \frac{w_0 (-T_f)}{1860}$

الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

w_0 : الجاز الموجود في الوعاء قبل التجميد = weight fraction water

التغير في كمية الجاز المحبوسة في الوعاء من T_f إلى T هو :

$q_{si} = c_{pi} w_0 (-T_f) \ln \left[\frac{-T}{-T_f} \right]$

التغير في كمية الجاز المحبوسة للبرق من T_f إلى T هو :

$q_{si} = c_{pi} w_0 \left[(T_f - T) - (-T_f) \ln \left(\frac{-T}{-T_f} \right) \right]$

(5)

الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

التغير بالانتشار في لقيح

التغير بالانتشار في لقيح سوف يتكون منه: اذابة الجوزة للدهن، اذابة الجوزة
للغواد، اذابة نيزيد هنيء، اذابة الجوزة للجليد، اذابة الجوزة للسكر، اذابة
والحرارة، لقائمة لا تضربها، اكليل.

$$q = \Delta H = F C_{pf} (T_f - T) + S N F C_{psnf} (T_f - T) + q_{sw} + q_{si} + I (334860)$$

الدكتور
أسعد الحلفي

مثال / لكم طير بوزة في قفص يحتوي 70.6% ماء و 24% بروتين،

1.2% زياد، 4.2 دهون، نقطة الانجماد 1.2 °C
الكم متبل باضائة محلول ملحي بالصدى وزنه خوف الكم نيزيد
المتبل 15%، ومحتوى الملح الصافي 1.5% احب:

4- نقطة الانجماد الجديدة (ب) التغير في الانتشار في لكم المتبل
المجمد، 15 - م منه نقطة الانجماد الجديدة لكل كغم من اللحم
المتبل.

$$M = -T_f / 1.86$$

$$M = 1.2 / 1.86 = 0.645 \text{ ; } \text{gm water} = 706 \text{ (70.6\%)}$$

$$M = n \cdot 1000 / w$$

$$\therefore n = M (w_0) / 1000 = 0.645 (706) / 1000 = 0.455 \text{ gm mole}$$

الكم المتبل:

$$\text{mass} = 1 + 0.15 (1) = 1.15 \text{ kg}$$

$$\text{Salt} = \text{NaCl} = 0.01 (1.15) = 0.0115 \text{ kg}$$

$$\text{water} = 1.15 - 0.0115 - (1 - 0.706) = 0.841 \text{ kg} = 841 \text{ gm.}$$

7

الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

Tf

العزم، كبريت Δ $NaCl = 35.5$

المولات
المولات
المولات
المولات

عدد المولات للمكون في الكمية المتبل هو
 $2(0.0157)1000 / (35.5 + 0.455) = 1.301$

$M = 1.301(1000) / 841 = 1.547$

a) $T_f = 0 - 1.547(1.86) = -2.9^\circ C$

b) at $-18^\circ C$

الدكتور
أسعد رحمن الحلفي

$w_0 = 841 = 0.841 kg$

$w = 841(2.9/18) = 135.5g = 0.1355 kg$

$I = 841 - 135.5 = 705.5g = 0.705 kg$

$q_{s1} = 4186.8(0.841)(2.9) \ln(18/2.9) = 18642 J$

$q_{s2} = 2093.4(0.841) [\{-2.9 - (-18)\} - 2.9 \ln(18/2.9)]$
 $= 17263 J$

Total $q = 18642 + 17263 + SNF(837.36)(18 - 2.9) +$
 $F(1674.72)(18 - 2.9) + I(334.860)$

$SNF = 0.24 + 0.012 + 0.015 = 0.267 kg$

$$\begin{aligned} \text{Total } q &= 18642 + 17263 + 0.267 (837.36)(18-2.9) \\ &+ 0.042 (1674.72)(18-2.9) + ~~0.175~~ (334.86) \\ &= \underline{\underline{84910 \text{ J}}} \end{aligned}$$

تدفق الطاقة الكارثية المطلوب لرفع درجة حرارة 10 م³/s

لهوار عند 50 °C إلى 120 °C عند 1 atm.
 c_{pm} أو c_{pm} في 1012 و 1008 J/kg·K
 $T_1 = 50^\circ\text{C}$ ، $T_0 = 25^\circ\text{C}$

$$T_1 = 50^\circ\text{C} ; T_2 = 120^\circ\text{C}$$

$$\Delta H = q = m c_{pm} (T_2 - T_0) - m c_{pm} (T_1 - T_0)$$

~~$$m = \frac{PVM}{RT}$$~~

$$\begin{aligned} &= \frac{1 \text{ atm} (10 \text{ m}^3) / \text{s} [29 \text{ kg/kg.mole}]}{0.08206 [\text{m}^3 \text{ atm} / \text{kg mole.k}] [50 + 273] \text{ K}} \\ &= 10.94 \text{ kg/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q &= 10.94 (1012) (120 - 25) - 10.94 (1008) (50 - 25) \\ &= \underline{\underline{776.08 \text{ kJ/s} = 776 \text{ kW}}} \end{aligned}$$