

## [دراسة أهم الطرق الكيميائية المستخدمة في إزالة غاز H<sub>2</sub>S من البترول]

[إعداد الباحث: عادل فرجاني ]

[ كلية العلوم / قسم الكيمياء - جامعة طبرق ]

### ملخص:

تعتبر إزالة كبريتيد الهيدروجين تحديًا اقتصاديًا وبيئيًا طويل الأجل يواجه صناعات النفط والغاز. نظرًا لوجود كبريتيد الهيدروجين في العديد من الخزانات البترولية لأنه خطير للغاية على صحة الإنسان ، وسام لمحفزات المعالجة ، ومسبب للتآكل للمعدات.

فقد لوحظت زيادة غير متوقعة في تركيز كبريتيد الهيدروجين (H<sub>2</sub>S) في المراحل الغازية والزيتية والمائية للسوائل المنتجة.

تتوفر تقنيات مختلفة لإزالة غاز H<sub>2</sub>S. ولكل منها واحد أو أكثر من القيود التي تتراوح من الأسعار الباهظة إلى مشاكل الصحة والسلامة والبيئة.

توفر هذه الورقة الأساس النظري لاقتراح بعض التقنيات لكيفية إزالة غاز كبريتيد الهيدروجين من الحقول النفطية التي تتغذى منها مصفاة طبرق بعد قياس نسبة الغاز فيها . والتي يمكن أن تساهم في الوصول الآمن للنفط والغاز الطبيعي من فوهة البئر إلى المستهلك.

**الكلمات الافتتاحية:** كبريتيد الهيدروجين ، البيئة ، تقنيات الإزالة ، محفزات المعالجة.

[Study the Most Important Chemical Methods Used to Remove H<sub>2</sub>S Gas from Petroleum]

Adel Ferjani / Faculty of Science, Chemistry Department, Tobruk University

### Abstract

Hydrogen sulfide removal is a long-term economic and environmental challenge facing the oil and gas industries. Since hydrogen sulfide is present in many petroleum tanks because it is very dangerous to human health, toxic to processing catalysts, and corrosive to equipment an unexpected increase in hydrogen sulfide (H<sub>2</sub>S) concentration was observed in the gaseous, oily and aqueous phases of the produced liquids.

Various technologies are available to remove H<sub>2</sub>S gas. Each has one or more restrictions that range from exorbitant prices to health, safety and environmental problems.

This paper provides the theoretical basis for proposing some techniques for how to remove hydrogen sulfide gas from the oil fields from which the Tobruk refinery feeds after measuring the percentage of gas in them. Which could contribute to the safe access of oil and natural gas from the wellhead to the consumer.

**Keywords :** Hydrogen sulfide , Environment , Removal technologies , Processing catalysts

### مقدمة:

كبريتيد الهيدروجين (H<sub>2</sub>S) غاز عديم اللون ، أكل ، قابل للذوبان في الماء ، شديد السمية ، وقابل للاشتعال وله رائحة كريهة مميزة للبيض الفاسد. نظرًا لأنه أثقل من الهواء ، فهو عرضة للتراكم في المناطق المنخفضة ذات التهوية السيئة (دورمان وآخرون ، 2002)

تمثل إدارة كبريتيد الهيدروجين (H<sub>2</sub>S) تحديًا في كل مرحلة من مراحل إنتاج الهيدروكربون وتكريره ونقله. يضر كبريتيد الهيدروجين بقيمة المنتج ، ويضر بالوضع البيئي والسلامة ، ويضر بسلامة البنية التحتية من خلال التآكل ، وينتج الروائح.

أصبح إنتاج حقول الغاز التي تحتوي على كبريتيد الهيدروجين أكثر انتشارًا في صناعة النفط والغاز العالمية. نظرًا لاستنفاد الآبار التقليدية وأصبحت اقتصاديات إنتاج الغاز غير التقليدية مواتية ، استجابت الصناعة من خلال إنتاج حقول غاز تحتوي على غاز حامض (H<sub>2</sub>S) هي سبب مجموعة واسعة من المشكلات التي تواجهها الصناعة حاليًا ، بما في ذلك ميل قوي لتكوين بلورات هيدرات الغاز التي يمكنها سد خطوط التدفق.

بمجرد إجراء اختبار للكشف عن كبريتيد الهيدروجين ، من الضروري تخفيف آثاره وإحضار النفط الخام إلى المواصفات المطلوبة. هناك تقنيات ميكانيكية / تشغيلية (فيزيائية) وبيولوجية وكيميائية للتخفيف يختارها المهندسون وفقًا للخصائص الخام وتركيز كبريتيد الهيدروجين والاعتبارات الاقتصادية والمتغيرات الأخرى. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحديد:

1- دراسة أهم الطرق الكيميائية المستخدمة لازالة غاز H<sub>2</sub>S واقتراح الطريقة المناسبة لإزالته .

2- معرفة مميزات وعيوب كل طريقة والتعرف على تأثير الغاز على صحة الإنسان والأضرار الاقتصادية التي تلحق بالدولة نتيجة انبعاثات غاز كبريتيد الهيدروجين.

### اهمية البحث :

اصبحت دراسة تقنية إزالة H<sub>2</sub>S الأكثر كفاءة هي محور مجتمع اليوم. ، إذ ان غاز H<sub>2</sub>S له ضرر كبير لمعدات الإنتاج في المعدات الكيميائية ، وسوف يتسبب في تآكل خطير للمعدات ، وبالتالي فإن الحاجة إلى الإزالة في الوقت المناسب لضمان أن جهاز الإنتاج يمكن أن ينفذ " السلامة " ، إنتاج واسع وطويل وكامل وممتاز. بالإضافة إلى ذلك ، تتأثر جودة المنتج أيضًا بالكبريت ، من أجل ضمان فعالية الشركات ، تحتاج دول العالم إلى تعزيز التحكم في محتوى H<sub>2</sub>S في مؤشرات التحكم في الزيت. من خلال التحكم في محتوى H<sub>2</sub>S في معالجة البترول كما هو الحال في مصفاة مدينة طبرق ، يمكن تحقيق حماية البيئة والإنتاج النظيف ، وذلك لضمان جودة المعدات الكيميائية والزيت في عملية التكرير ومؤشر حماية البيئة للمصفاة.

بالتالي تأتي أهمية البحث في توضيح العديد من التقنيات المتاحة لإزالة كبريتيد الهيدروجين من النفط بعيدًا عن متناول المستخدمين وعمليات النقل ومعرفة كفاءة المحققة باستخدام كل تقنية . ومميزات وعيوب كل طريقة وتوضيح الطريقة المقترحة الانسب للإزالة .

## الدراسات السابقة :

تعتبر عملية التخلص من كبريتيد الهيدروجين (H<sub>2</sub>S) عن مجاري الغاز له تداعيات اقتصادية وبيئية كبيرة على صناعات النفط والغاز. فقد ذكر ( موفريوس , وآخرون . 2020 ) في دراسته فصل H<sub>2</sub>S عن طريق الامتزاز غير التفاعلي والتفاعلي من الغازات الصناعية المختلفة ، مع التركيز على المواد الأكثر استخدامًا مثل الزيوليت الطبيعي أو الاصطناعي ، والكربون المنشط ، وأكاسيد المعادن. فقط لاحظ أن الكربون المنشط يمكن أن يحقق بشكل عام قدرات امتصاص أعلى من الزيوليت وأكاسيد المعادن .

كما ذكر ( Amosa et al , 2010 ) الى انه يجب الحفاظ على صحة الموظفين والحفاظ على حماية جيدة للمواد في ظل مجموعة متنوعة من الظروف مع كونها مقبولة بيئيًا. وذلك من خلال الجهود التي تم بذلها حتى الآن في الصناعة لتقليل أو التخلص من المشكلات المختلفة التي تسببها كبريتيد الهيدروجين أثناء عمليات التنقيب عن النفط والغاز باستخدام بعض المواد الكيميائية. تتم مقارنة مزايا وعيوب استخدام المواد الكيميائية المختلفة لكسح سوائل حفر كبريتيد الهيدروجين والسوائل المنتجة. وهذا ما بينه ( Hazrati. et al. 2012 ) في دراسة بانه تتم الازالة بطريقة التجريد متبوعًا بالامتزاز. حيث تم تصنيع مواد ماصة ZnO / MCM-41 المحتوية على 5 و 17.5 و 30٪ بالوزن من الزنك وتم تمييزها باستخدام XRD وامتصاص النيوترونات. تم استخدام هذه المواد كميزات لإزالة H<sub>2</sub>S المنزوع من الزيت الخام. تم استخلاص H<sub>2</sub>S من النفط الخام إلى الطور الغازي عن طريق الفصل الساخن.

كما وضح ( Sami . et al . 2010 ) في دراسته كيفية تآكل غاز كبريتيد الهيدروجين و ثاني أكسيد الكربون لخطوط الأنابيب في حقول النفط والغاز ومكثفات الغاز. حيث ظهر العديد من العوامل التي تؤثر على معدل تآكل H<sub>2</sub>S و CO<sub>2</sub> للفولاذ في وسائط حقول النفط والغاز. الخصائص الوقائية للكبريتيد كدالة للضغط الجزئي ل H<sub>2</sub>S و CO<sub>2</sub> ودرجة الحموضة ودرجات الحرارة.

## مشكلة البحث :

على الرغم من أن H<sub>2</sub>S غاز قابل للاشتعال ، إلا أن سميته عالية جدًا بحيث لا يتم الوصول إلى مستواه القابل للاشتعال قبل أن يبدأ في إيذاء الناس خصوصًا العاملين في قطاع النفط والغاز. يمكن للناس التعرف حتى على كميات ضئيلة من H<sub>2</sub>S في نطاق الأجزاء لكل مليار ، أقل بكثير من مستوى الخطر ، من خلال الرائحة المميزة للبيض الفاسد. على الرغم من أن عتبة رائحة كبريتيد الهيدروجين منخفضة للغاية ، إلا أن التعرض المستمر فوق 30 جزء في المليون يؤدي إلى فقدان الفرد القدرة على شمها . وفقًا لهيئة الصحة والسلامة التنفيذية بالمملكة المتحدة ، فإن حد التركيز المقبول للتعرض لغاز كبريتيد الهيدروجين 5ppm لمدة 8 ساعات. هذا وتتعدد الطرق المستخدمة في ازاله H<sub>2</sub>S. ولكل منها مزاياها وعيوبها في عملية الإزالة الامر الذي يتطلب دراسة مستفيضة ومراقبة وجود غاز H<sub>2</sub>S واقترح الطريقة الانسب للتخلص منه في موقع الدراسة والتي هي مصفاة مدينة طبرق .

### المشاكل التي يسببها غاز كبريتيد الهيدروجين:

صحة وسلامة الموظفين واحدة من المشاكل الرئيسية التي يسببها كبريتيد الهيدروجين فيما يتعلق بصحة وسلامة الموظفين. إن التعرض لمدة ثماني ساعات كحد أقصى لتركيزات تزيد عن 100 جزء في المليون من كبريتيد الهيدروجين يسبب النزيف والموت. يمكن أن تكون التركيزات التي تزيد عن 600 جزء في المليون قاتلة في غضون ثلاث إلى خمس دقائق.

يوضح الجدول 1 المخاطر المحتملة التي يمكن أن يسببها كبريتيد الهيدروجين للأفراد من التعرض قصير المدى.

#### الجدول 1: الآثار الصحية من التعرض قصير الأمد لكبريتيد الهيدروجين


Concentration (ppm)	Health effect
0.01 - 0.3	Odour threshold
1-20	Offensive odour, possible nausea, tearing of the eyes or headaches with prolonged exposure
20-50	Nose, throat and lung irritation; digestive upset and loss of appetite; sense of smell starts to become fatigued; acute conjunctivitis may occur (pain, tearing and light sensitivity)
100-200	Severe nose, throat and lung irritation; ability to smell odour completely disappears.
250-500	Pulmonary edema (build up of fluid in the lungs)
500	Severe lung irritation, excitement, headache, dizziness, staggering, sudden collapse (knockdown), unconsciousness and death within a few hours, loss of memory for the period of exposure
500-1000	Respiratory paralysis, irregular heartbeat, collapse and death without rescue.
>1000	Rapid collapse and death

## تأثيرات كبريتيد الهيدروجين على المعادن:

يتسبب كبريتيد الهيدروجين بشكل أساسي في حدوث مشاكل تآكل في خيوط الحفر وأنابيب النقل وخزانات التخزين وما إلى ذلك. يتسبب كبريتيد الهيدروجين في تكسير إجهاد الكبريتيد وتقصف الهيدروجين والتآكل في عمليات النفط والغاز. يعتمد تآكل الحديد في وجود كبريتيد الهيدروجين والماء على تفكك جزيء كبريتيد الهيدروجين. يتأكسد الحديد إلى الشكل الحديدي عند الأنود.

بشكل أساسي ، يشمل مصطلح "الكبريتيدات" المستخدم في عمليات النفط والغاز جميع الأنواع الثلاثة القابلة للذوبان في الماء ،  $H_2S$  و  $HS^-$  و  $S^{2-}$  ، والتي تتعايش في نظام المياه الكبريتيدية. كما هو موضح في مخطط التآين لكبريتيد الهيدروجين في الشكل 1 ، يمكن ملاحظة أن جزيء  $H_2S$  يسود في النطاق الحمضي ، حيث يكون الرقم الهيدروجيني أقل من 7. في النطاق من 7 إلى 12 ، يسود  $HS^-$  أحادي التكافؤ وفوق الرقم الهيدروجيني 12 ، ثنائي التكافؤ  $S^{2-}$  يسود. يشير الرسم التوضيحي في الشكل 1 إلى أن الممارسة الأكثر أهمية هي أنه عندما يدخل  $H_2S$  في الطين القلوي ، فإنه يتفاعل لتشكيل كبريتيد قلوي ، غالبًا كبريتيد الصوديوم. في حين أن ارتفاع الرقم الهيدروجيني هو وسيلة جيدة لمنع  $H_2S$  من التسبب في مشاكل في ظل ظروف معينة ، فإنه لا يزيله من السائل وأي انخفاض في الرقم الهيدروجيني يمكن أن يخلق خطرًا كبيرًا. أدى ذلك بعد ذلك إلى ظهور آلات جمع الكبريتيد في تاريخ عمليات النفط والغاز.

### يوضح الشكل 1 مخطط تآين كبريتيد الهيدروجين




## طرق إزالة كبريتيد الهيدروجين

● **طريقة استخدام مركبات النحاس:** وخاصة كربونات النحاس في عمليات الحفر لإزالة H<sub>2</sub>S في الواقع ، إذا تمت إضافته إلى الوحل ذو القاعدة المائية ، فسوف يترسب H<sub>2</sub>S على شكل كبريتيد نحاسي غير قابل للذوبان وفقاً للمعادلة التالية :



على الرغم من أن الاختبارات أظهرت أن تفاعله مع الكبريتيد سريع وفعال للغاية ، إلا أنه من غير العملي استخدامه كعلاج مسبق أثناء عمليات الحفر حيث أن النحاس سوف يخرج من أي مادة حديدية وينشئ خلية تآكل. حسب التفاعل :





كيمياء التفاعل سليمة ولكن التطبيق العملي محدود للغاية لأن بيروكسيد الهيدروجين شديد التفاعل مع المكونات الأخرى للنظام. ونتيجة لذلك ، سيكون من المستحيل الحصول على إزالة مرضية لكبريتيد الهيدروجين. ايضاً يمكن إضافة المواد الكيميائية المحتوية على الزنك وأكسيد الزنك (ZnO) ، وكربونات الزنك (ZnCO<sub>3</sub>) وكربونات الزنك الأساسية (Zn<sub>5</sub>(OH)<sub>6</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) التي لا تزال تستخدم في الصناعة.

تزداد قابلية ذوبان ZnO و ZnCO<sub>3</sub> بسرعة عند درجة حموضة عالية أو درجة حموضة منخفضة بسبب الطبيعة المتذبذبة لمركبات الزنك ولكن كربونات الزنك الأساسية قابلة للذوبان في طرفي مقياس الأس الهيدروجيني. إذا كان الرقم الهيدروجيني للطين أعلى (كما هو الحال في كثير من الأحيان في الحفر) ، تتشكل أيونات الزنك ، مما يزيد بشكل كبير من قابلية ذوبان كربونات الزنك،



نتيجة لهذه الظاهرة ، يمكن أن يذوب كاسح قاعدة الزنك تمامًا في طين عالي الأس الهيدروجيني مما يعطي تركيزاً عالياً من أيونات الزنك أو الزنك من أجل ترسيب سريع وكامل للكبريتيدات. هذا يجعل كاسحات قاعدة الزنك فعالة. ومع ذلك ، فإن الإضافات المعتدلة إلى الثقيلة من المواد الكيميائية التي تحتوي على قاعدة الزنك تسبب تأثيرات ضارة على الطين ، وخاصة التلبد ، وتسبب فقدان السوائل. يتزايد هذا خاصة عند ارتفاع درجة الحموضة. كما تم اختبار مركبات الحديد ووضع التنفيذ حتى الوقت الحالي لإزالة الكبريتيد أثناء الحفر أو في السوائل المنتجة. المواد الكيميائية الوحيدة غير العضوية ذات القاعدة الحديدية المستخدمة حالياً في

الحفر والسوائل المنتجة هي أكاسيد الحديد ، وهي غير قابلة للذوبان في كل من الماء والطين. قد تتضمن آليات التفاعل بين أكاسيد الحديد والكبريتيدات القابلة للذوبان التي تسبب تكوين مركبات مختلفة من الحديد والكبريت تغييرات في حالة الأكسدة أو الترسيبات أو توليفات من الاثنين. ومع ذلك ، فإن بعض المتخصصين في سوائل الحفر ، وخاصة ( Garrett et al.2012 ) قد بحثوا في تقنية الكسح لأكاسيد الحديد وخلصوا إلى أن أكسيد الحديد المغناطيسي الصناعي الذي يحمل اسم العلامة التجارية الإسفنج الحديدي (أكسيد الحديد الأسود) هو الأفضل من بين أكاسيد الحديد لمهام تنظيف الكبريتيد. لكنهم لاحظوا في العديد من الاختبارات أن انخفاض درجة الحموضة يسرع من تفاعل الإسفنج الحديدي مع كبريتيد الهيدروجين. استخدمت الاختبارات المعملية لكاسحات الكبريتيد بلورات كبريتيد الصوديوم التي يسهل التعامل معها بدلاً من غاز H<sub>2</sub>S عالي السمية. في الاختبارات حيث تمت إضافة كبريتيد الصوديوم بدلاً من غاز H<sub>2</sub>S وبما أن أكسيد الحديد يبدو أنه يتفاعل فقط مع H<sub>2</sub>S ، فقد تم اقتراح التفاعلات التالية لمحلول كبريتيد الصوديوم في الماء:



### ● - طريقة إزالة أكسدة كبريتيد الهيدروجين

في الوقت الحاضر ، وفقاً لمبدأ الحموضة الضعيفة والإزالة الاختزالية المعززة ، تشتمل أكسدة وإزالة H<sub>2</sub>S بشكل أساسي على نوعين من طرق أكسدة H<sub>2</sub>S: الأكسدة الرطبة والأكسدة الجافة.

**طريقة الأكسدة الجافة:** أظهرت النتائج أنه يمكن أكسدة كبريتيد الهيدروجين إلى أكسيد الكبريت أو الكبريت بالأكسدة الجافة. وهي تشمل بشكل أساسي طريقة كلاوس وطريقة إزالة الكبريت من أكسيد الحديد وإزالة الكبريت من الزنك المركب. عندما يتم إزالة H<sub>2</sub>S بواسطة Claus ، فإن المبدأ هو أن H<sub>2</sub>S الجزئي في فرن الاحتراق يتفاعل مع الأكسجين لتكوين S<sub>2</sub>O ، ثم مع غاز H<sub>2</sub>S المتبقي لإنتاج منتج ثانوي لاستعادة الكبريت. من أجل ضمان أن احتراق H<sub>2</sub>S يمكن أن يوفر طاقة حرارية كافية ، يجب أن يكون تركيز H<sub>2</sub>S أكبر من 15% ~ 20% للحفاظ على درجة حرارة معينة ، ولضمان التفاعل السلس. هذا اكتشاف مبكر لطريقة إزالة كبريتيد الهيدروجين. نظراً لمزايا هذه الطريقة ، فهي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الكيماويات البترولية ، والصناعات الكيماوية للفحم ، ومعالجة الغاز الطبيعي وغيرها من المجالات . ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة بها بعض العيوب التي لا تناسب الغاز المختلط مع تركيز منخفض من H<sub>2</sub>S. إزالة الكبريت من أكسيد الحديد. طريقة إزالة الكبريت من أكسيد الحديد هي نشاط أكسيد الحديد للإزالة الفعالة لغاز H<sub>2</sub>S ، وظروف التشغيل المطلوبة للعمل بصرامة ، في الظروف القلوية ، وتحتاج إلى الوصول إلى الرقم الهيدروجيني عن طريق إضافة رماد الصودا لتحقيق هذا الغرض. لسهولة تشغيلها واستهلاك منخفض للطاقة ، فهي تستخدم على نطاق واسع في إزالة غاز H<sub>2</sub>S من معالجة الغاز الطبيعي وغاز المدينة. العيب هو أن عامل إزالة الكبريت سيقبل من النشاط الذي يجب استبداله بانتظام ، ويغطي مساحة أكبر ، وبالتالي فإن الكفاءة الاقتصادية الكلية غير اقتصادية.

**- طريقة الأكسدة الرطبة:** في الوقت الحاضر ، تتضمن طريقة الأكسدة بشكل أساسي الطرق التالية:

- 1- امتصاص تعليق أكسيد الحديد.
  - 2- طريقة أكسدة امتصاص المحفز العضوي.
  - 3- طريقة الزرنيخ القلوي. امتصاص معلق أكسيد الحديد. عملية امتصاص H<sub>2</sub>S في معلق أكسيد الحديد ، والأساس هو كربونات الصوديوم أو الأمونيا التي يمكن أن تتفاعل مع H<sub>2</sub>S ، أي أكسيد الحديد المائي. تتفاعل مع H<sub>2</sub>S باستخدام الأكسجين كمؤكسد ، تفاعل كبريتيد الحديد والأكسجين وأكسيد الحديد والكبريت. يمتاز امتصاص معلق أكسيد الحديد بكفاءة أعلى في إزالة H<sub>2</sub>S ، تصل إلى 85% ~ 99%. بالمقارنة مع طريقة الأكسدة الجافة ، تقل مساحة بناء الجهاز بشكل كبير. ومن عيوبها هو أن المحلول هو حمض والذي سوف يسبب بعض التآكل للمعدات. من أجل ضمان سلامة المعدات ، يجب اختيار المعدات ذات الجودة العالية للمواد.. لضمان نجاح هذه الطريقة لابد من تقليل طريقة الأكسدة التحفيزية مع اختيار المركبات الفينولية ، وإضافة بعض الماء لتحضير محلول مائي من الأملاح ، أو يمكن اختيار المحلول القلوي مع ناقل الأكسجين .
- عملية المحفز العضوي لها المزايا التالية:**

- 1- لا تلوث للنفايات السائلة.
- 2- محلول ماص غير سام.
- 3- كبريت عالي الجودة.
- 4- كفاءة تنقية أعلى.

**طريقة الزرنيخ القلوي:** يُطلق على طريقة الزرنيخ القلوي أيضًا اسم Thylox ، الذي يحتوي على الزرنيخ في محلول قلوي يمكنه إزالة خليط غاز كبريتيد الهيدروجين بشكل فعال ، يمكن استخدام طريقة الأكسدة الرطبة لإزالة الكبريت من الغاز الضار لمختلف الغازات الخام لمعالجة البترول. تستخدم طريقة الزرنيخ القلوي على نطاق واسع ، لكنها مادة شديدة السمية يمكن أن تسبب تلوثًا خطيرًا للبيئة. مع تحسين متطلبات معايير الانبعاث ، أصبحت الطريقة بعيدة عن الإنتاج الصناعي ، وتم استبدالها ببعض الطرق الأخرى. كطريقة الامتصاص في إزالة كبريتيد الهيدروجين ، فإنه يشمل بشكل أساسي طريقة الامتصاص الكيميائي وطريقة الامتصاص الفيزيائي. طريقة الامتصاص الكيميائي. طريقة يتم التحكم في قيمة الرقم الهيدروجيني لمحلول التفاعل في 9 ~ 11 بين محلول الحمض الضعيف ومحلول الملح القلوي ، ولا يحتاج المحلول القلوي إلى أن يكون قويًا جدًا. يتضمن النوعين التاليين:

- 1- طريقة امتصاص الإيثانول أمين.
  - 2- طريقة امتصاص كربونات الصوديوم. امتصاص الأمونيا.
- طريقة امتصاص الإيثانول أمين :** تعتمد على مبدأ استخدام امتصاص الإيثانول أمين في ظل امتصاص درجات حرارة منخفضة ودرجة حرارة عالية لغاز H<sub>2</sub>S في الغاز الخام فضة . يشتمل استخدام على اثنين من إيثانول أمين. تتميز طريقة الإيثانول أمين بمزايا تفاعل المحلول القوي ، والسعر المنخفض ، التفاعلات الكيميائية المستقرة ، والاسترداد السهل. العيب هو أن المحلول لديه خسارة كبيرة ويتطلب ضغط بخار أعلى.



**طريقة امتصاص الأمونيا:** طريقة امتصاص الأمونيا باستخدام عبارة عن محلول قلوي ، يتميز بمزايا إزالة الكبريت منخفضة التكلفة والمعدات البسيطة ، والتي تستخدم على نطاق واسع في مصنع فحم الكوك ومصنع الأمونيا ، من ناحية أخرى ، سوف تخضع لبعض القيود.

**طريقة الامتصاص الفيزيائي:** في عملية إزالة غاز H<sub>2</sub>S بطريقة الامتصاص الفيزيائي ، يتم اختيار المذيب العضوي كمذيب امتصاص. بالمقارنة مع طريقة الامتصاص الكيميائي ، يجب تقليل حالة التفاعل. ومن عيوب الطريقة هو أن تركيز غاز H<sub>2</sub>S أعلى ، ويكون تأثير الامتصاص أفضل عندما يكون التركيز مرتفعاً. ومن طرق الامتصاص الفيزيائي الشائعة هي:

- 1- طريقة الفورمالديهايد الباردة.
  - 2- كربونات البروبيلين.
  - 3- طريقة الامتزاز. في الوقت الحاضر ، تشمل الطرق الرئيسية ما يلي:
- امتصاص الكربون النشط.
  - طريقة الامتزاز .

### ● طريقة امتصاص الكربون المنشط.

تعتمد طريقة امتصاص الكربون المنشط على إزالة الكبريت مع الكربون المنشط الصلب ، يمكن لعامل إزالة الكبريت في درجة حرارة الغرفة تسريع معدل أكسدة H<sub>2</sub>S ، بحيث يتم إنتاج الكربون المنشط بأكسدة الكبريت بالامتزاز. الطريقة لها المزايا التالية:


- 1- درجة حرارة التشغيل منخفضة. والعملية بسيطة.
- 2- تأثير الإزالة جيد. وتكلفة الإنتاج منخفضة.
- 3- يمكن إزالة غاز H<sub>2</sub>S بتركيز منخفض ، فهي تستخدم على نطاق واسع في معالجة البترول والصناعات الخفيفة.

### ● إزالة كبريتيد الهيدروجين باستخدام عملية spoge الحديد.

يتكون الإسفنج الحديدي من نشارة الخشب أو رقائق الخشب المشبعة بأكسيد الحديد المائي. عندما يتم استخدام الإسفنج الحديدي لتنقية الغازات وتعرضه لـ H<sub>2</sub>S ، فإنه ينتج كبريتيدات الحديد ومركبتيدات الحديد. ستؤدي إزالة H<sub>2</sub>S إلى تكوين كبريتيدات الحديد وفق التفاعل :



عندما يتم بعد ذلك إزالة إسفنج الحديد المستهلك (كبريتيد الحديد) من نظام التنقية وتعرضها للهواء ، يمكن إعادة تأكسدها إلى أكسيد الحديد والكبريت العنصري ، عن طريق التفاعل الطارد للحرارة التالي:



هذا التفاعل الأخير طارد للحرارة: مع الحرارة المتراكمة بشكل تلقائي ويمكن أن يحدث الاحتراق

### ● - طريقة استخدام نفتالينيد الصوديوم:

ابتكر يانغ وزملاؤه من كلية المناجم في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية طريقة لإزالة غاز كبريتيد الهيدروجين ، بناءً على الآلية الديناميكية الحرارية المفضلة للتفاعل لتحلل هذا الغاز ، باستخدام  $\text{NaC}_{10}\text{H}_8$  ، حيث يحول  $\text{H}_2\text{S}$  إلى اللامائي البلورات النانوية بينما يتم استهلاك الهيدروجين المتبقي لتكوين 1-4 ديهيدروينافثالين ( $\text{C}_{10}\text{H}_{10}$ ) كما هو موضح في التفاعل التالي:



- تستخدم طرق التخلص وكسح كبريتيد الهيدروجين  $\text{H}_2\text{S}$  في أكثر من تطبيقات ميدانية مثل عمليات الحفر وعمليات التحلية ؛ ويعتمد نوع الكاسح المطلوب لتطبيق معين على مدى قدرته على العمل بشكل أفضل في تلك الوسيلة.

على الرغم من وجود العديد من النتائج حول كاسحات الكبريتيد ، إلا أن كل واحدة منها لها قيود أو أكثر ، تتراوح من الأسعار الباهظة المنسوبة إلى مشكلات الصحة والسلامة والبيئة (HSE).

### المناقشة :

يتم استخدام أكثر من طريقة لإزالة غاز  $\text{H}_2\text{S}$  في عمليات الحفر والمعالجة ؛ يعتمد استخدام الطريقة المطلوبة على ما إذا كان يمكن أن تعمل بشكل أفضل في هذه العملية. على الرغم من وجود العديد من التقنيات للتخلص من كبريتيد الهيدروجين ، إلا أن كل واحدة منها لها قيود أو أكثر ، تتراوح من الأسعار الباهظة إلى مشاكل الصحة والسلامة والبيئة لهذه الطرق ، ومن هذه الطرق ، طريقة الأكسدة وتشمل بشكل أساسي نوعين من طرق الأكسدة. إنها طريقة الأكسدة الجافة والرطبة. أظهرت النتائج أنه يمكن أكسدة  $\text{H}_2\text{S}$  في أكسيد الكبريت بالأكسدة الجافة. (طريقة كلاوس) ، المبدأ هو أن كسور  $\text{H}_2\text{S}$  في فرن الاحتراق يتفاعل مع الأكسجين لتكوين  $\text{S}_2\text{O}$  ، ثم مع غاز  $\text{H}_2\text{S}$  المتبقي لإنتاج منتج ثانوي لاستعادة الكبريت. و. نظرًا لمزايا هذه الطريقة ، فهي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الكيماويات البترولية ، والصناعات الكيماوية ، ومعالجة الغاز الطبيعي وغيرها من المجالات ، ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة لها بعض العيوب التي لا تناسب الغاز المختلط مع تركيز منخفض من كبريتيد الهيدروجين. طريقة إزالة الكبريت بأكسيد الحديد ، هذه الطريقة لها تأثير كبير على إزالة الكبريت ، ولكن نظرًا لضعف القدرة على التجدد والبطء الحركية الكيميائية لأكسيد الزنك ، فمن السهل التسبب في تقليل أكسيد الزنك إلى الزنك ، وفقًا لعيوب أكسيد الزنك ، تم تطوير نوع جديد من الكبريت المركب المعدني.

وطريقة الأكسدة الرطبة. في الوقت الحاضر ، يتضمن بشكل أساسي تعليق أكسيد الحديد. وعملية امتصاص  $\text{H}_2\text{S}$  في معلق أكسيد الحديد ، والأساس هو كربونات الصوديوم أو الأمونيا التي يمكن أن تتفاعل مع  $\text{H}_2\text{S}$ . يمتاز امتصاص معلق أكسيد الحديد بكفاءة أعلى في إزالة  $\text{H}_2\text{S}$  ، تصل إلى 85% ~ 99%. مقارنة بطريقة الأكسدة الجافة. هذه الطريقة هي الحاجة لتقليل طريقة الأكسدة الحفزية باختيار مركبات الفينول و تتميز عملية

امتصاص وأكسدة المحفز العضوي بعدم تلوث السوائل ؛ محلول ماص غير سام. كبريتات ثانوية عالية الجودة ؛ كفاءة تنقية أعلى. وايضا طريقة الزرنوخ القلوي. تسمى أيضًا Thylox ، والتي يمكنها إزالة خليط غاز H<sub>2</sub>S بشكل فعال. تُستخدم طريقة الزرنوخ القلوي على نطاق واسع ، ولكنها مادة شديدة السمية يمكن أن تسبب تلوثًا بيئيًا خطيرًا. أثناء تطبيق متطلبات معايير الانبعاثات ، وطريقة الامتصاص يمكن التي تشمل الأنواع الثلاثة: طريقة امتصاص الإيثانول أمين ؛ طريقة امتصاص كربونات الصوديوم. امتصاص الأمونيا. تتميز طريقة الإيثانول أمين بمزايا تفاعل المحلول القوي ، والسعر المنخفض ، والخصائص الكيميائية المستقرة ،. ولكن من عيوبها هو أن المحلول به فقد كبير في المحلول ويتطلب ضغط بخار أعلى، وطريقة امتصاص كربونات الصوديوم. تتميز بمزايا المعدات البسيطة والكفاءة العالية. كمت تتميز بدرجات حرارة تشغيل منخفضة ؛ العملية بسيطة. تأثير الإزالة جيد. تكلفة الإنتاج منخفضة ؛ يمكن إزالة غاز H<sub>2</sub>S منخفض التركيز. نظرًا لمزاياها ، فهي تستخدم على نطاق واسع في معالجة البترول أيضا هناك طريقة الإسفنج الحديدي والتي عند استخدامها. ستؤدي إزالة H<sub>2</sub>S إلى تكوين كبريتيد الحديد. عندما يتم إزالة إسفنج الحديد المستهلك (كبريتيد الحديد) من نظام التنقية وتعرضها للهواء ، يمكن إعادة أكسدة أكسيد الحديد والكبريت العنصري عن طريق تفاعل طارد للحرارة مع الحرارة المتراكمة تلقائيًا ويمكن أن يحدث الاحتراق. وبالتالي يمكن القول ان اختيار الطريقة الافضل للتخلص من الغاز في مكان الدراسة يعتمد على العيد من العوامل مثل درجة الحرارة والضغط التي يجب تحديدها اولاً لاقتراح الطريقة الامثل للتخلص من الغاز بعد تقدير نسبة الغاز.

### التوصيات :

- 1- توفير أجهزة الاستشعار للكشف المبكر عن كبريتيد الهيدروجين لإنقاذ حياة العمال من خلال تحذيرهم من تركيزات H<sub>2</sub>S في مكان العمل وبدء إجراءات الطوارئ والاحتياطات.
- 2- يجب مراقبة انبعاثات غاز كبريتيد الهيدروجين H<sub>2</sub>S والانبعاثات الأخرى بصفة دورية ، وتحديد الطريقة الانسب وكذلك تحديد قدرة كل طريقة على التخلص من غاز كبريتيد الهيدروجين ، ومقارنة قدرة كل خيار على تقليل التأثيرات على المجتمع المحيط بالموقع.
- 3- عند اختيار أي تقنية للتخلص من الغاز لابد من الاخذ في الاعتبار العوامل المحيطة وخصائص النفط.
- 4- تطبيق الصيانات الدورية و الوقائية مع الاهتمام بعوامل الأمان والسلامة المهنية في مكان الدراسة .

## References

- Al-Humaidan, A . Y, Nasr-El-Din, H. A., 1999, "Optimization of Hydrogen Sulphide Scavengers Used During Well Stimulation" SPE Paper, Intl. Symp. On Oilfield Chemistry, Texas, Feb. 16-19, , Pp 2.
- Amosa, M.; Mohammed I.; Yaro, S., (2010). Sulphide scavengers in oil and gas industry-A review" NAFTA, 61(2): 85-92, (8 pages)..
- Amvrosios G. Georgiadis , Nikolaos D. Charisiou and Maria A. Goula . 2020 . Removal of Hydrogen Sulfide From Various Industrial Gases. University of Western Macedonia, Greece.
- Alan, A ,Read , P. A.,Wilson, R. D. 1999 . "Evaluation and Field Application of New Hydrogen Sulphide Scavenger", 10th Int'l Oilfield Chemical Symp., Norway , March 1-3, Pp1-4.
- Alvin, S , .1974. "H2S Need Not be Deadly, Dangerous, Destructive ," SPE Journal 5202, November , Pp 150.
- Carney, L . L , and Jones, B., . 1974, "Practical Solutions to Combat the Detrimental Effects of H2S During Drilling Operations" ,SPE Journal 5198 , Nov .
- Carter, D. R., and Adams N. J., 1979 . "Hydrogen Sulphide in the Drilling Industry" SPE Journal Symp. On Deep Drilling and Production, Texas, April 1-3, Pp 125-128.
- Li, X , Morrish , R. M., Yang, Y. (July 23, 2015) Thermodynamically Favorable Conversion of Hydrogen Sulde into Valuable Products through Reaction with Sodium Naphthalenide . Chempluschem . Norman B , and Robert , M ., 1997, "Scavenging of Hydrogen sulphide" , US Patent 5601700, pp 1-4, February.
- Wang . X, Jia J, Zhao L, Sun T .2008. Chemisorption of hydrogen sulphi On zinc oxide . modified aluminum-substituted SBA -15.
- Xiaoyao Tan, Diyong Wu, Quan Yuan.( 1996) .Reaction kinetics of H2S removal by impregnated activated carbon[J] .Chemical Reaction Engineering and Technology, 12 (2) : 129~137.
- Sami I. J. AL- Rubaiey , 2010 , Corrosion and Hydrogen Attack of Pipelines in Oil and Gas Fields. University of Technology / Baghdad