



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



كلية الإمام الهادي

قسم الهندسة الكهربائية

دبلوم الأجهزة والآلات

بحث تكميلي لنيل درجة الدبلوم

-:

التحكم الحراري

-:

-
-
-
-
-

-:

لاويا

:



()

()

()

()

(-)

()

.

:

:

)

(

ε

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

| - | . | (1) |
|---|---|----------|
| | . | (2) |
| | . | (3) |
| | . | (4) |
| - | . | (5) |
| | . | (6) |
| - | . | (7) |
| | . | (8) |
| - | . | (9) |
| | : | |
| | . | (-) |
| | . | (1-1-1) |
| | . | (2-1-1) |
| | . | (- -) |
| | . | (4-1-1) |
| | . | (- -) |
| | . | (6-1-1) |
| | . | (7-1-1) |
| | . | (8-1-1) |
| | . | (9-1-1) |
| | . | (10-1-1) |

| | | |
|--|---|--------------|
| | | (11-1-1) |
| | | (12-1-1) |
| | | (13-1-1) |
| | | (14-1-1) |
| | | (2-1) |
| | | (1-2-1) |
| | | (2-2-1) |
| | | (3-2-1) |
| | | (4-2-1) |
| | | (5-2-1) |
| | | (6-2-1) |
| | | (7-2-1) |
| | | (8-2-1) |
| | | (9-2-1) |
| | | (10-2-1) |
| | | (11-2-1) |
| | ⋮ | |
| | | (1-2) |
| | | (1-1-2) |
| | | (2-1-2) |
| | | (3-1-2) |
| | | (4-1-2) |
| | | (5-1-2) |
| | | (6-1-2) |

| | | |
|--|---|---------|
| | | (2-2) |
| | | (1-2-2) |
| | | (2-2-2) |
| | | (3-2-2) |
| | | (4-2-2) |
| | | (5-2-2) |
| | | (6-2-2) |
| | | (7-2-2) |
| | | (3-2) |
| | | (1-3-2) |
| | | (4-2) |
| | | (1-4-2) |
| | | (2-4-2) |
| | | (3-4-2) |
| | | (4-4-2) |
| | | (- -) |
| | ⋮ | |
| | | (1-3) |
| | | (1-1-3) |
| | | (2-1-3) |
| | | (3-1-3) |
| | | (4-1-3) |
| | | (5-1-3) |
| | | (6-1-3) |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| | | (2-3) |
| | | (1-2-3) |
| | | (2-2-3) |
| | | (3-2-3) |
| | | (4-2-3) |
| | | (5-2-3) |
| | | (6-2-3) |
| | | (3-3) |
| | | (1-3-3) |
| | | (2-3-3) |
| | | (3-3-3) |
| | | (4-3-3) |
| | | (5-3-3) |
| | | (6-3-3) |
| | | (7-3-3) |
| | | (8-3-3) |
| | | (9-3-3) |
| | . (PLC) | (4-3) |
| | | (1-4-3) |
| | | (2-4-3) |
| | | (3-4-3) |
| | . (AND)() | (4-4-3) |
| | . (OR)() | (5-4-3) |
| | . (NOT) () | (6-4-3) |

| | | |
|--|-------|----------|
| | . | (7-4-3) |
| | : | |
| | . | (1-4) |
| | . | (1-1-4) |
| | . | (2-1-4) |
| | . | (3-1-4) |
| | . | (4-1-4) |
| | . | (5-1-4) |
| | . | (6-1-4) |
| | . | (7-1-4) |
| | . | (8-1-4) |
| | . | (9-1-4) |
| | . | (10-1-4) |
| | . | (11-1-4) |
| | . | (12-1-4) |
| | . | (13-1-4) |
| | (I+P) | (14-1-4) |
| | . | (15-1-4) |
| | . | (16-1-4) |
| | . | (17-1-4) |
| | | |
| | | (-) |
| | | (-) |
| | | |

| - | . | (1-1) |
|---|---|-------|
| | . | (2-1) |
| | . | (3-1) |
| | . | (4-1) |
| | . | (1-3) |
| | . | (2-3) |
| - | | |

| | | (-) |
|--|----------|--------|
| | | (-) |
| | | (-) |
| | () | (-) |
| | | (-) |
| | | (-) |
| | | (-) |
| | | (3-2) |
| | | (4-2) |
| | | (5-2) |
| | | (6-2) |
| | | (7-2) |
| | | (8-2) |
| | | (9-2) |
| | | (10-2) |
| | | (11-2) |
| | | (12-2) |
| | | (13-2) |
| | | (14-2) |
| | | (15-2) |
| | | (16-2) |
| | | (17-2) |
| | | (1-3) |
| | | (2-3) |

| | | |
|---|------------|--------|
| | . | (3-3) |
| | . | (4-3) |
| | . | (5-3) |
| | . | (6-3) |
| | . | (7-3) |
| | . (AND)() | (8-3) |
| | . (OR)() | (9-3) |
| | . (NOT)() | (10-3) |
| | . | (1-4) |
| | . | (2-4) |
| | . | (3-4) |
| | . : | (4-4) |
| | . | (5-4) |
| | . | (6-4) |
| | . | (7-4) |
| - | | |

الفصل الأول

القياسات

مبادئ أساسية عن القياسات .

المقاييس .

(١-١) مبادي اساسية عن القياسات

Basics of measurements

المقدمة (Introduction) :-

بسم العليم القدير مالك الملك العزيز الحكيم نستعين ، وعلى أشرف الخلق أجمعين نصلي ، وعليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل الخلق من الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين نسلم ، وبعد.

لقد إستعمل الإنسان القياسات منذ فجر التاريخ كوسيلة لعملية التعرف على الظواهر الطبيعية المحيطة به ولتحديد أشياء يستعملها خلال حياته اليومية.

وقد أخذ القياس دورا مهما جدا في جميع مجالات الحياة البشرية القديمة والحديثة. وإن التطور الصناعي والتكنولوجي والإقتصادي الذي نعيشه في العصر الحديث هو نتائج الإستعمال الصحيح لمبادئ القياسات و علم القياس مرتبطة باجهزة قياس مختلفة.

إن القياسات او علم القياس هو علم شامل يدخل في جميع العلوم الطبيعية والتكنولوجية ولتطبيقاتها تأثير بالغ ومهم على جميع النشاطات البشرية. بحيث ان عدم إجراء القياسات الدقيقة عن قصد او عن غير قصد يؤدي إلى نتائج سلبية جدا على كل المستويات. وقد حظي القياس باهتمام المشرع الحكيم وجاء ذكره في القرآن الكريم .

لهذا سوف نتعرف على القياسات او علم القياس بصورة عامة لانها اساس التحكم في اي عملية و لانه لاجود للتحكم دون وجود معيار قياسي له لذلك سوف نتعرف على القياسات وطرقها وبعض اجهزتها المستخدمة في العمليات.

علم القياس (Metrology)

(١-١-١) تعريف :-

لقد عرف علم القياس في القاموس الدولي للقياسات عام (١٩٩٣م) بأنه علم إجراء عملية القياس مع تحديد نسبة الأخطاء المترتبة على عملية القياس". كما انه عباره عن علم هندسي يبحث في تجهيزات القياس وطرق القياس والمعايير (Standards) وأخطاء القياس (Measurements Error) .

(٢-١-١) المقياس بشكل عام :-

هي عبارة عن جهاز يستطيع تحويل المقدار الفيزيائي "غرض القياس" الى مقدار قابل للتسجيل - تخزين بملف - شاشة اظهار ...الخ.

Component of (3-1-1) العناصر الأساسية لعلم القياسات)

-(Metrology Basic

- عملية القياس (Measurement) .
- نظام وحدات القياس الدولي (International System of Units-SI).
- مرجعية عملية القياس (Traceability).

(4-1-1) عملية القياس :-

هو عملية مقارنة بين البعد المراد قياسه و وحدة قياس معلومة مجسدة في جهاز القياس.
وتسمح عملية القياس بتحديد قيمة البعد المقاس بقيمة عددية بالنسبة لوحد قياس معلومة.
ولاجراء عملية القياس فإنه لابد من وجود الاتي :-

- ١ . كمية مقاسة (Measured Quantity) .
- ٢ . نظام مرجعي (Standard System) .
- ٣ . الاجهزة المستخدمة (Measuring instruments) .
- ٤ . التقنيات المتبعة (Measuring Techniques) .

"وسوف نتناول كل من هذه المفاهيم بشئ من التفصيل"

(٥-١-١) اولاً: الكمية المقاسة :-

وهي الكمية الفيزيائية المراد تقييمها ،وقد تكون طول أو وزن أو قوة أو درجة حرارة أو معدل تدفق أو تيار كهربائي أو جهد كهربائيالخ.

(٦-١-١) **ثانياً: النظام المرجعي :-**
 وهو النظام المتعارف عليه الذي يصف وحدات القياس
 وهناك اربعة أنظمة مرجعية مختلفة :-

(٦-١-١) **الأنظمة المرجعية :-**

(٧-١-١) **النظام المعياري الدولي (The International Standards System)**

وهو نظام متعارف عليه بالإجماع الدولي وهو يصف الوحدات المتفق عليها
 دولياً ، وهذه الوحدات موجودة نماذج لها بالمكتب الدولي للاوزان والقياسات
 بباريس وهي تقيم وتعابر بصفة دورية عن طريق قياسات مطلقة باستخدام الطرق
 الفيزيائية الأساسية .

ومنها :-

(١-١) **جدول الوحدات الأساسية (Units SI Base) :-**

| الرمز | | الوحدة | | الكمية المقاسة Measured Quantity | |
|-------|----|----------|-----------------|--|---------------------|
| m | م | Meter | المتر | Length | الطول أو البعد |
| Kg | كج | Kilogram | الكيلوجرام | Mass | الكتلة |
| s | ث | Second | الثانية | Time | الزمن |
| K | | Kelvin | درجة الكلفين | Temperature | درجة الحرارة |
| A | | Ampere | الأمبير | Electrical Current | التيار الكهربائي |
| mol | | Mole | ألمول | Quantity of matter | كمية المادة |
| Cd | | Candela | القنديلة | Luminosity | شدة الاستضاءة |
| rd | | Radian | الراديان | Plane angle | الزاوية المسطحة |

| | | | | | |
|----------|---|------|--------|------------|----------|
| | | | | | |
| V | ف | Volt | الفولت | Volt | الجهد |
| Ω | | Ohm | الأوم | Resistance | المقاومة |
| W | | Watt | واط | Power | القدرة |

(2-1) جدول الوحدات المستتبهة (Units Derived) :-

| الرمز | الوحدة من القانون الفيزيائي | الكمية المقاسة Measured Quantity | |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | m^2 | الطول x الطول |
| m^3 | الطول x الطول x الطول | Volume | الحجم |
| m/s | الطول / الزمن | Speed | السرعة الخطية |
| Hz | 1/الزمن | Frequency | الذبذبة |
| kg/m^3 | الكتلة / الحجم | Density | الكثافة |
| m/s^2 | السرعة / الزمن | Acceleration | P |
| N | الكتلة x التسارع | Force | القوة |
| N/m^2 | القوة / المساحة | Pressure | الضغط |
| m^3/s | الحجم / الزمن | Flow Rate | التدفق |

(٣-١) جدول مضاعفات و أجزاء الوحدات الأساسية المعتمدة :-

| اسم المعامل Prefix | الرمز | معامل الضرب |
|--------------------|-------|-------------|
| التييرا Tera | T | 10^{12} |
| القيقا Giga | G | 10^9 |
| الميغا Mega | M | 10^6 |
| الكيلو kilo | K | 10^3 |
| | | |
| السنتي-centi- | c | 10^{-2} |
| الميلي-milli- | m | 10^{-3} |
| الميكرو-micro- | μ | 10^{-6} |
| النانو-nano- | n | 10^{-9} |
| البيكو-pico- | p | 10^{-12} |

(8-1-1) النظام المرجعي المعياري الإبتدائي (The Primary Standards System) :-

وهو النظام المتعارف عليه قومياً او وطنياً في الدول المختلفة ، وهو قابل للتطابق فقط داخل جذور كل دولة وهي المسؤلة عن معايرته و حفظه .
مثل النظام الانجليزي والنظام الفرنسي، و اساس وظيفة هذا النظام هو معايرة وتحقيق النظم المرجعية المعايرية الثانوية .

(٩-١-١) النظام المرجعي المعياري الثانوي (The Secondary Standard System) :-


وهو المرجع المعياري الاساسي المستخدم في الصناعة ومعامل المعايرة الخاصة بهذه الصناعة .
وكل مختبر صناعي مسؤول مسؤولية كلية عن النظام المرجعي الثانوي الخاص به من حيث المعايرة وضبط وحدات القياس .

(١٠-١-١) النظام المرجعي المعياري للعمل (The Working Standard System)

وهو عبارة عن الادوات الاساسية لعمل القياسات . وهي تستخدم لمراجعة ومعايرة اجهزة القياس المستخدمة في المعمل او لعمل قياسات مقارنة في التطبيقات الصناعية.

(١١-١-١) عمليات على التحويل بين الوحدات (Units Conversion of)

نظرا لأهمية وحدات القياس في المجالات الصناعية على عمليات التحويل بين مختلف هذه الوحدات انه من الأهمية بالمكان ان ننبه هنا إلى خطورت الخلط بين هذه الوحدات وما قد تسببه من اخطاء فادحة ، والامر الذي يقع فيه معظم الصناعيين. إن إنفجار المكوك الفضائي الأمريكي في فضاء كوكب المريخ في أكتوبر عام (١٩٩٩م) لم يكن إلا نتيجة لخطأ في إستعمال وحدات القياس للتسارع بين الوحدة البريطانية و وحدة النظام الدولي.



الشكل (١-١) عمليات على التحويل بين الوحدات .


(١٢-١-١) ثالثا: الاجهزة المستخدمة:-

وهي الادوات التي يمكن من خلالها تقييم الكمية المقاسة بمقارنتها بالكمية المرجعية حسب نظام الوحدات التابع للنظام المرجعي المعياري المتبع .

(١٣-١-١) رابعا: التقنية المتبعة :-

وهي التقنية المتبعة في تقييم الكمية المقاسة ومدى دقة هذا التقييم.

(١-١-١٤) الجلفانوميتر :-



الشكل (١-١) جهاز الجلفانوميتر .

الشكل (١-١) عبارة عن جهاز الجلفانوميتر وهو عبارة عن جهاز قياس متعدد الأغراض يستخدم لقياس القيم الدقيقة كما يستخدم لمعايرة دقة أجهزة القياس لأنها ذات دقة ودرجة معايرة عالية جدا .

(١-٢) المقاييس

(١-٢-١) أنواع المقاييس :-

- مقاييس افتراضية (Virtual).
- مقاييس تقليدية (Traditional).

(١-٢-٢) المقياس الافتراضي (Virtual) :-

يعتمد بشكل اساسي على البرمجيات (Software) في مبدا عمله، ويوجد له ثلاثة تعاريف:-

- ١- هو من عناصر دارات (صلبة) (Hard Ware) وبرمجيات (Software) وتستخدم مع حاسب شخصي للقيام بعملية القياس التقليدي .
- ٢- هو امكانية استخدام برمجيات رسومية تساعد في اظهار ومعالجة نتائج القياس.
- ٣- هذا التعريف اطلق من قبل IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering)

وهو التالي :-

هو مقياس مكون من حاسب شخصي ذو أغراض عامة ووحدات قياس داخلية او خارجية وبرمجيات وتقوم هذه المكونات .
مجتمعة بوظائف المقاييس التقليدية وبوظائف جديدة تتعلق بإظهار رسوم على الشاشة وإظهار نتائج القياس.

(١-٢-٣) الشروط الضرورية ليكون المقياس افتراضياً :-

- أ- ان تكون واجهة المقياس بالنسبة للمستخدم هي برمجية أي (Software) .
- ب- الشرط الكافي ان لا يستطيع (Hardware) العمل بشكل افتراضي بدون الـ (Software) .

(١-٢-٤) مزايا المقاييس الافتراضية بالنسبة للمقاييس التقليدية :-

- ١- دقة القياس العالية .
- ٢- إمكانية زيادة وظائف القياس عن طريق تعديل الـ (Software) .
- ٣- آلية كاملة لعملية ضبط مجال القياس .
- ٤- العمومية في الإظهار : يمكن الإظهار بعدة اشكال .
- ٥- وجود الدارات في حدها الأدنى .
- ٦- إمكانية استخدام الـ (Hardware) في استخدامات أخرى .

(١-٢-٥) أقسام القياسات بشكل عام :-

- ١- القياسات الالكترونية : تكون بنيتها بشكل اساسي من انصاف النواقل.
- ٢- القياسات الميكانيكية : تكون بنيتها بشكل اساسي معتمدة على اجزاء ميكانيكية .
- ٣- القياسات الافتراضية: هي القياسات التي تعتمد في بنيتها على:
(Hardware+Software).

(١-٢-٦) تعريف القياسات الالكترونية :-

هي عبارة عن نوع من القياسات التي تكون بنيته انصاف نواقل وتعتمد على جميع العناصر الالكترونية المتوفرة.

(١-٢-٧) عناصر وسائل القياس:-

- ١- الحساسات (Sensors).
 - ٢- مكيفات الاشارة .
 - ٣- مرسل الاشارة.
 - ٤- مبدلات رقمية (رقمية تماثلية ، تماثلية رقمية) .
 - ٥- وحدات معالجة رقمية .
 - ٦- المعايرة.
 - ٧- العرض.
- كما نستطيع ان نقول ان من (٢) الى (٥) هي عناصر تكون مايسمى بنظم التحويل.

(١-٢-٨) اسباب إنتشار القياسات الالكترونية:-

- ١- سهولة نسبية في تحويل أي مقدار فيزيائي بشكل عام الى اشارة كهربية او مقدار كهربائي (جهد او تيار) بواسطة عناصر تسمى: الحساسات (Sensors).
- ٢- سهولة تكيف الاشارة باستخدام مكيفات الاشارة (Signal Conditioners) بنوعها:
(الكهربائي والالكتروني والجدير بالذكر بأن هناك ثلاثة انواع للتكيف (التضخيم - التصحيح - الترشيح).

(١-٢-٩) طرق إجراء عملية القياس :-

تجرى عملية القياس على طريقتين :-

- القياس المباشر (Direct Measurement).
- القياس الغير مباشر (Indirect Measurement).


(١-٢-١) طريقة القياس المباشر :-
ويتم ذلك بمقارنة القيمة المراد قياسه مع جهاز القياس.
او القياس خارج دائرة العمل.

(11-2-1) طريقة القياس الغير مباشر :-
يتم ذلك عن طريق وسائل مساعدة ، تستعمل هذه الوسائل في الحالات التي يتعذر
فيها وصول جهاز القياس إلى البعد المقاس أو القياس داخل دائرة عمل.

(١-٤) جدول لبعض أنواع أجهزة القياس :-

| بعض انواع أجهزة القياس |
|---|
| الاميتر . الفولتميتر . الاواميتر . الواطميتر . العداد الكهربى . الإزدواج الحراري . الكاشف المقاوم للحرارة . البايروميتر . راسم الإشارة (Oscilloscope) جهاز إقتفاء أثر التيار |

صور لبعض أنواع أجهزة القياس :-



الشكل (٣-١) راسم الإشارة (Oscilloscope) .



الشكل (٣-١) جهاز متعدد الأغراض (أوفوميتر) .



الشكل (١-٤) جهاز إقتفاء أثر التيار .

الفصل الثاني

القياس الحراري

- أجهزة قياس الحرارة .
- المزيج الحراري .
- الأبار الحرارية .
- الثيرموستات .

(١-٢) (أجهزة قياس الحرارة)

(١-١-٢) مقدمة أجهزة قياس الحرارة (Temperature Measuring Instruments)

في كل ناحية من حياتنا اليومية كلاهما في المنزل أو العمل له تأثيرا بدرجة الحرارة لذلك فإن أجهزة قياس درجة الحرارة لها وجود من عدة قرون . وإن وحدة قياس الزئبق داخل الزجاجية المستخدمة قديما مازالت تستخدم حتى الآن. ومبدأ هذه العملية ذاتية الإستخدام و ذات العمر الطويل ، وبنيت هذه العملية على قاعدة تمديد الحرارة على السوائل (الكحول أو الزئبق) أي كلما زادت درجة حرارة السائل في الخزان الصغير زادت قوة إندفاعه داخل الأنبوب. وسوف تجد نفس هذه النظرية قد إستخدمت في كثير من الثيرموستات (Thermostats) الحديثه اليوم.

في هذا الفصل سوف نناقش النظرية والعملية لبعض أجهزة قياس الحرارة التي توجد بشكل عام في محطات التوليد. وتشمل هذه النظرية:- المزدوج الحراري (Thermocouples) والثيرموستات (Thermostats) وكاشف المقاومة الحراري (Resistance Temperature Detector) إتصل بشكل عام للتحكم المنطقي او وسيله لإستمرارية مراقبة درجة الحرارة. أما الثيرموستات (Thermostats) فقد أستخدمت للتحكم الإيجابي المباشر لدرجة الحرارة في نطاق محدود.

(٢-١-٢) كاشف المقاومة الحراري :- (Resistance Temperature Detector (RTD))




الشكل (١-٢) كاشف المقاومة الحراري.

اي نوع من انواع المعادن له تكوين فريد ومقاومة مختلفة لمتابعة التيار الكهربائي. هذا يدل على المقاومة الثابتة للمعدن. لمعظم المعادن التغير في المقاومة الكهربائية وهي مباشرة نسبة لتغيير في درجة الحرارة وهي اعلى من مدى الحرارة الخطية. وهذا العنصر الثابت يدعى معامل الحرارة للمقاومة الكهربائية (Temperature Coefficient of Electrical TCR). هو اساس كاشف المقاومة الحراري. وأعتبر كاشف المقاومة الحراري كأعلى مخلص للسلك من المقاومة الذي يتنوع مع مقاومة درجة الحرارة و مع قياس مقاومة المعدن يمكن تحديد درجة حرارته.

إن معظم المعادن النقية المختلفة (على سبيل المثال البلاتين او الفولاذ او النحاس) يمكن إستخدامهم في تصنيع كاشف المقاومة الحراري. إن كاشف المقاومة الحراري ذات التحقيق المثالي يحتوي على ملف من السلك المعدني الجيد ، ويسمح لتغيير مقاومة كبيرة دون ان يتطلب حيزا كبيرا . عادة بلاتين كاشف المقاومة الحراري يستخدم كمراقب في العملية الحرارية نسبة لدقتها وخطيتها. كما ان مدى قياسه للحرارة هو من المدى الأدنى حتى المتوسط فقط. لإكتشاف التنوع الصغير لكاشف المقاومة الحراري ، والمرسل الحراري في شكل قنطرة ويتستون والتي تستخدم بصورة عامة. قورنت قيمة الدائرة لكاشف المقاومة


الحراري مع ثلاثة مقاومات معروفة وعالية الدقة. وصورة في الشكل رقم (٢-٢)



الشكل (٢-٢) كاشف المقاومة الحراري مع ثلاثة مقاومات .

تحتوي قنطرة ويتستون على كاشف المقاومة الحراري، ثلاثة مقاومات، فولتوميتر ومصدر الجهد كما موضح في الشكل (٢ - ٢). في هذه الدائرة، عندما يكون إندفاع التيار في جهاز القياس صفر يكون (الجهد في المنطقة (A) يساوي الجهد في المنطقة (B)) في هذه الحالة يقال ان القنطرة في حالة غير متزنة. هذا قد يكون الصفر او نقطة البداية على كاشف المقاومة الحراري الخارجة ، وكلما ازدادة حرارة كاشف المقاومة الحراري تزداد قراءة الجهد بواسطة الفولتميتر. عند إستبدال إشارة جهد محول الفولتميتر (4-20mA) التي هي نسبية لمراقب المدى الحراري، التي يمكن ان تتولد.

كما في حالة الإزدواج الحراري وتظهر المشكلة عندما يركب كاشف المقاومة الحراري لمسافات بعيدة من المرسل. وعندما تكون الأسلاك المتصلة طويلة تتغير مقاومة الأسلاك، كتقلبات تقلبات درجة حرارة الغرفة. التنوع في سلك المقاومة قد يؤدي إلى أخطأ في المراسل. لتسليط الضوء لهذه المشكلة، استخدمت ثلاثة اسلاك لكاشف المقاومة الحراري.



الشكل (٢-٣) إستخدام ثلاثة اسلاك لكاشف المقاومة الحراري.

توصيل الاسلاك (W3 W2 W1) يكون من نفس الطول وكذلك نفس المقاومات . مصدر الطاقة وصلت إلى إحدى نهايات كاشف المقاومة الحراري و قيمة قنطرة ويتستون . وقد يكون واضحا ان المقاومة للساق الأيمن لقنطرة ويتستون ، يكون $(R1+R2+Rw2)$. المقاومة للساق الأيسر للقنطرة يكون $(R3+Rw3+RTD)$. بما ان $(Rw1=Rw2)$ نتيجة لإلغاء مقاومة الأسلاك يزال إتصال الأسلاك .

(3-1-2) محاسن و عيوب كاشف المقاومة الحراري (Advantages and Disadvantages of RTD)

(٤-١-١) المحاسن (Advantages) :-

- إن زمن الإستجابة بالنسبة له مقارنة مع المزدوج الحراري تعتبر اسرع (مبنيه على جزء من الثانيه).
- كاشف المقاومة الحراري لن يكون له تجربة مع المشاكل المنجرفة لان ليس له طاقة ذاتية.
- هو ذات مدى اكثر دقة واعلى حساسية من المزدوج الحراري.
- في تركيبته التي تتطلب قيادة طويلة، كاشف المقاومة الحراري لا يتطلب إمتداد خاص للكابل.

- المزدوج الحراري ،الشعاع المشع(بيتا،جاما،نيوترون)لديهم أقل تأثير على الكواشف المقاومة للحرارة طالما ان وحدة القياس هي مقاومة وليست جهد .

(٢-١-٥) العيوب (Disadvantages) :-

- لأن المعدن الذي يستخدم في كاشف المقاومة الحراري يجب ان يكون أكثر نقاءً لذلك هي أكثر غلاءً من المزدوج الحراري.
- عموماً كاشف المقاومة الحراري ليس لديه القدره لقياس مدى حراري عريض كالمزدوج الحراري.
- فشل مصدر الطاقة يمكن ان يسبب له قراءات خاطئة.
- التغيرات الصغيرة في المقاومة يمكن قياسها،وكل التوصيلات يجب ان تكون متصلة بشده ومحمية من التآكل التي قد تؤدي إلى الخطاء.
- بين كثير من الإستخدامات في المحطات النووية الكواشف المقاومة للحرارة يمكن ان توجد في حيز المفاعل لقياس الحرارة وقنوات الوقود المبردة للحرارة.

(٢-١-٦) الأعطال (Failure Modes) :-

- في الدائرة المفتوحة في كاشف المقاومة الحراري و الأسلاك بين كاشف المقاومة الحراري وقنطرة وينستون تسبب قراءة عالية للحرارة .
- الفقد في الطاقة او في القصر من خلال كاشف المقاومة الحراري سوف تسبب قراءة منخفضة للحرارة.

(٢-٢) المزدوج الحراري (Thermocouple (TC))




الشكل (٢-٤) المزدوج الحراري .

(١-٢-٢) تعريف :-

يتكون المزدوج الحراري من قطعتين متباينتين معدنيتين مع بدايات متصلات معا لتوضع في المنطقة الباردة ومع نهايات متصلات معا لتوضع في المنطقة المراد قياس درجة حرارتها (عن طريق إتواهما، صياغهما او لحامهما) عند ما تكون الحرارة مطابقة للإتصال يتولد الجهد في المدى للملي فولت (mV) بحيث يتناسب مع قيمة درجة الحرارة اي كلما كان هناك فرق في درجات الحرارة بين الوصلة الباردة والمنطقة المراد قياس درجة حرارتها فإن فرق الجهد المتولد تكون أعلى . المزدوج الحراري في المنطقة (A) لذلك يقال انها ذاتية الطاقة، ويقرأ المزدوج الحراري القيم من المدى المتوسط للحرارة إلى المدى العالي.

انظر إلى الشكل (٥-٢) حيث أجري تجربة الدائرة الحرارية.



الشكل (٥-٢) الدائرة الحرارية .

(٢-٢-٢) دائرة المزدوج الحراري (A Thermocouple Circuit)

:-

الجهد المولد في كل الموصلات تعتمد على الموصل الحراري. إذا كان درجة الحرارة في (T1) أعلى من (T2) تعني ان الجهد المولد عند الوصلة (١) (Junction(1)) سوف يكون أعلى من تلك التي في الوصلة (٢) (Junction(٢)). في الشكل (٥-٢) حلقة التيار الموضحة على الجلفانوميتر على مقدار نسبي للجهد في الوصلتين بناء على استخدام المزدوج الحراري لقياس عملية الحرارة وإحدى نهايات المزدوج الحراري يجب ان تبقى في إتصال مع العمليات، بينما النهاية الأخرى يجب ان تبقى على إتصال مع الثابت الحراري . وتلك النهاية التي تكون على إتصال مع العملية تسمى الساخن او وصلة القياس الحراري. تلك التي بقت على الثابت الحراري يسمى البارد او المصدر المتصل.

العلاقة بين كل جهود الدائرة (قوه دافعه كهربائية (ق.د.ك) و(القوة الدافعة الكهربائية (ق.د.ك)) في الوصلة هي:-


دائرة (ق.د.ك) = قياس (ق.د.ك) - مصدر (ق.د.ك)

إذا عرفت دائرة (ق.د.ك) ومصدر (ق.د.ك) ووحدته قياس (ق.د.ك) يمكن ان تحسب نسبة درجة الحرارة و تعين .

لتحويل (ق.د.ك) التي تولدة بالمزدوج الحراري لمعيار إشارة (٢٠ mA - ٤)، تحتاج إلى مرسل.


هذا النوع بالمرسل يسمى بالمرسل الحراري.

(3-2-2) (المرسل الحراري) (Temperature Transmitter) :-




الشكل (٢-٦) المرسل الحراري.

هو عبارة عن جهاز يقوم بتحويل درجة الحرارة ملي أمبير (mA) اي يحول الإشارة الفيزيائية (درجة مئوية) إلى إشارة كهربائية من درجة مئوية الى ملي امبير (mA) ويتم إرسالها إلى ال PLC .



الشكل (٢-٧) يوضح تبسيط إتصال المرسل الحراري.

في الشكل (٧-٢) السابق يوضح قياس الدائرة الحرارية للمزدوج الحراري التي وصلت مباشرة مع المرسل الحراري. الوصلات الساخنة والباردة، يمكن ان توضع اينما طلبت لقياس الفرق الحراري بين الوصلتين. في معظم الحالات نحتاج إلى مراقب لمراقبة إرتفاع درجة الحرارة في الجهاز لضمان سلامة العملية. أداة إرتفاع درجة الحرارة: هي العملية الحرارية التي تستخدم في نطاق اوغرفة الحرارة كمرجع لإنجاز عملية الوصلة الساخنة التي وضعت على الجهاز والوصلة الباردة على الميتر او المرسل كما موضح في الشكل (٨-٢).



الشكل (٨-٢) الوصلة الساخنة التي وضعت على الجهاز والوصلة الباردة على الميتر او المرسل.

(4-2-2) محاسن وعيوب المزدوج الحراري (Advantages and Disadvantages of a Thermocouple)

(5-2-2) المحاسن (Advantages) :-

- إستخدمت المزدوجات الحرارية في معظم المحولات، بحيث تكون الوصلة الساخنة في داخل المحول الزيتي والوصلة الباردة موصلة على القياس و تتركب في الخارج . و مع هذه البساطة والتركيب الوعر، يقرأ الميتر مباشرة إرتفاع درجة حرارة الزيت أعلى من درجة حرارة الغرفة أو حرارة للموقع .
- بصفة عامة المزدوجات الحرارية تستخدم حصريا حول صالة التوربين نسبة لصعوبة تركيبها وإنخفاض تكلفتها .

- المزدوج الحراري له القدرة على قياس مدى حراري أعرض من كاشف المقاومة الحراري.
- لا يعتمد المزدوج الحراري على نوع معين من الأسلاك .

(6-2-2) العيوب (Disadvantages) :-

- إذا وضع المزدوج الحراري على مسافة بعيدة من جهاز القياس ، سوف يكافنا ثمن اغلى، نسبة لإمتداد أسلاك المزدوج الحراري او يجب ان نستخدم كيبيلات معوضة (Compensating Cables).
- لا يستخدم المزدوج الحراري في المناطق التي ذات مجالات الإشعاع العالي على سبيل المثال: (مدفئة المفاعل)، الشعاع المشع (شعاع بيتا من تفاعل النيوترون)، سوف يحدث الجهد في أسلاك المزدوج الحراري بحيث أن إشارة المزدوج الحراري ايضا لديه الجهد، الجهد المفتعل سوف يسبب أخطاء في خرج المرسل الحراري.
- مقاومات المزدوج الحراري ذات إستجابة ابطاً من كاشف المقاومة الحراري.
- إذا وضع المتحكم المنطقي عن بعد وإستخدم المرسل الحراري (بتحويل الملي فولت إلى ميلي امبير) يفشل مصدر الطاقة وسوف يسبب قراءة خاطئة.

(7-2-2) الأعطال (Failure Modes) :-


- الدائرة المفتوحة في الكاشف المزدوج الحراري يعني انه لا يوجد هنالك ممر لتدفق التيار وإنما سوف تسبب إرتفاع (خارج المدى) في قراءة الحرارة.
- قصر الدائرة في كاشف المزدوج الحراري سوف يسبب إنخفاض في قراءة الحرارة لانه سوف يخلق تسرب تيار ماراً إلى الأرض و اصغر قياس جهد.
- ملحوظة :-

يستخدم في أغلب أجهزة قياس درجة الحرارة البلاتين (Pt) وذلك لانه من أقوى المعادن حيث أنه أقوى من الحديد كما أنه لا يصدأ ولا يفقد بريقه عند تعرضه للهواء لأنه لا يتفاعل مع الأكسجين أو مركبات الكبريت الموجود في الهواء كما إنه لا يتاثر بالحموض التي تذيب معظم الفلزات الأخرى كما أنه يقاوم الحرارة والتآكل وله قيمة ثابتة وهي عندما تكون درجة الحرارة صفر مئوية يعطي قراءة (P +100) و إن درجة إنصهاره (°C 1768.3) ودرجة غليانه (°C 3825) .

(٣-٢) الأبار الحرارية (Thermal Wells)

مقدمة :-

إن بيئة العملية حيث يتطلب التحكم في درجة الحرارة، كما انها عادت ليست ساخنة فقط بل أيضا ذات ضغط مرتفع وقابلة للتآكل او التحلل الكيميائي أو أنشطة إشعاعية. لتسهيل إزالة الحساسات الحرارية (RTD and T/C) للفحص أو الإستبدال، ولتوفير حماية ميكانيكية فإن الحساسات عادة تتركب في داخل الأبار الحرارية.



(الشكل (٩-٢) تركيب البئر الحراري النمطي) .


(١-٣-٢) البئر الحراري :-

في الأساس هو عبارة عن امبوب معدني مجوف تكون إحدى نهاياته مغلقة (Sealed) وهو عادة يركب بشكل دائم في شبكة الأنابيب ، و يتم إدخال الحساس في داخله ليكون متصلا مع النهاية المغلقة.

- إحدى سلبيات البئر الحراري تتمثل في تاخر ردة فعله لأن الحرارة يجب ان تُنقل عبر البئر إلى الحساس .

كمثال على ردة فعل الحرارة للحساسات المثبتة في البئر الحراري والعادي تم توضيح ذلك في الشكل (١٠-٢).

تصغير مساحة الهواء بين الحساس والبئر يمكن أن يقلل من عملية الإبطأ الحراري.



الشكل (١٠-٢) منحنى الإستجابة في تثبيت البئر الحراري والعادي.

(٢-٤) الثيرموستات (Thermostats)

(٢-٤-١) تعريف :-

هو عبارة عن جهاز يشعر بدرجة حرارة منطقة معينة، وبه جزء كهربائي يغير من وضعه عند الوصول لدرجة الحرارة المضبوط عليه (من نقطة مفتوحة إلى نقطة مغلقة او العكس) من NC إلى NO او العكس ويمكن إستغلال هذا التغير في التحكم الكهربائي لدى الثيرموستات ووظيفته تختلف عن الكواشف المقاومة للحرارة والمزدوجات الحرارية

(Resistance Temperature Detectors & Thermocouples) الذي نوقش سابقاً.

إن الثيرموستات تقوم بتنظيم الحرارة في النظام مباشرة عن طريق الحفاظ عليها ثابتة او الحفاظ على تفاوت الحرارة على مدى محدد .
جهاز (TC & RTD) يمكن إستخدامهما كعناصر لتحسس الحرارة للثيرموستات ولكن بشكل عام فإن الثيرموستات تعتبر ادوات فعالة بشكل مباشر .


(٢-٤-٢) النوعين الشائعين من الثيرموستات هي :-

١- إسطوانة الضغط (Pressure Cylinder) .

٢- الشريط المكافئ (Bimetallic Strip) .

(٢-٤-٣) إسطوانات الضغط (Pressure Cylinders) :-


أكثر انواع الثيرموستات يعتمد على تمدد السائل مثل الزئبق (Mercury) او الجسم الصلب مع الزيادة في الحرارة كما في الشكل (٢-١١).



الشكل (١١-٢) ثيرموستات إسطوانة الضغط.

الغاطس المتصل بالمكبس تستخدم لفتح وإغلاق الوصلات للتحكم في موقع الصمام او التحكم في المضخة ،وعادة ما يكون الغاطس متصل مباشرة إلى الصمام كما في الشكل (١٢-٢) ادناه.


هذه بعض المبادئ المستخدمة في ثيرموستات محركات الماء حيث ان المادة التي توجد في الإسطوانة عبارة عن شمع له قابلية للذوبان بدرجة حرارة (١٨٠F) درجة فهرنهايت.




الشكل (٢-١٢) تطبيق الثيرموستات بضغط الإسطوانة .

(٢-٤-٤) الشريط المكافئ (Bimetallic Strips):-

الشريط المكافئ يقوم بربط إثنين من المعادن ذوات معامل تمدد حراري مختلفين (الشكل (٢-١٣)) إذا تم تسخين طرف من اطراف الشريط المكافئ فإن المعدن ذو المعامل الحراري الأعلى سيتمدد بسرعة اكبر من ذو المعامل الأقل. وكنتيجة لذلك فإن الشريط المعدني باكملة سينحني تجاه المعدن ذو المعامل الأقل (الشكل (٢-١٤)).




الشكل (٢-١٣) الشريط المكافئ.



الشكل (٢-١٤) الشريط المكافئ بعد تعرضه للحرارة.


عند توصيل الموصلات إلى الشريط ، يمكن إستخدامها كثيرموسنات سريعة الفعل للتحكم في حرارة الهواء كما في (الشكل (٢-١٥)).

- إحدى السليبيات أنه لايمكن ان تتواجد فيه أبخرة قابلة للاشتعال تحيط بالشريط بسبب الشرارة المتولدة من عبر الإتحام .



الشكل (٢-١٥) الثيرموسنات المكافئة .

- إحدى المحاسن الرئيسية للشريط المكافئ هو انه يمكن إستخدامه لإشتعال اعلى مدى من درجات الحرارة عند ما يصمم الشريط في شكل ملف (لدورة اكبر) ويوضع على محور قابل للتغيير (الشكل (٢-١٦)) معظم غرف الثيرموستات تعمل وفقاً لهذا المبدأ.



الشكل (٢-١٦) تطبيق الشريط المكافئ .


- **ملاحظة:-**
- يمتاز الشريط الحراري بمعامل حراري (+ ، -) أي عندما يكون الحرارة موجبة يعني ذلك انه في حلة البرودة والعكس .
- تحويل جهاز قياس الحرارة المكافئ إلى المزدوج الحراري وهو المرغوب في العالم .

(٢-٤-٥) جهاز قياس الحرارة المكافئ (Bimetallic Thermometers):-

الشكل العام الآخر للشريط المكافئ يتم لفه على شكل لولب (Helix) لزيادة التأرجح او ممثل الإزاحة للملف اعلاه في هذا الشكل فإن الشريط اكثر تجمدا واكل تآثر بالإهتزازات.

الثيرموميتر المكافئ اللولبي موضح في الشكل (٢-١٧) ادناه.

إن التيرموميترات المكافئة الحلزونية على العموم كثيرة التاجج و تحتاج الي
صيانة قليلة، وهما عادة يستخدمان لقياس اجهزة العملية مثل المضخة وتحمل
الحرارة.



الشكل (٢-١٧) التيرموميتر اللولبي المكافئ .

الفصل الثالث التحكم

- التحكم .
- تصنيف أنظمة التحكم .
- الحاكم المنطقي .

(٣-١) التحكم (Control)

مقدمة :-

إن التحكم في شئ ما يقصد به السيطرة على ذلك الشئ لكي يؤدي العمل الذي يجب عمله. فعلى سبيل المثال مصباح الغرفة، إذا اردت أن تضئيه يجب عليك أن تقوم بغلق مفتاح الكهرباء الخاص به لكي يضىء وإذا اردت أن تغلقه، يجب عليك أن تقوم بالضغط على المفتاح مرة ثانياً، أي أنك أنت المتحكم في عمله بمفردك، أما إذا كان المفتاح يعمل بمفرده، أي يطفئ ويضئ دون سيطرتك عليه وذلك على النحو الذي تريده أنت فهذا يعني التحكم فيه ألياً.

ومن هذا النطاق جاء التحكم بنوعيه الأول اليدوي وهو لا بد من وجود الفرد او العامل ليقوم بعمل التحكم المطلوب اما الثاني الألي وذلك النوع من التحكم لا يتطلب وجود فرد او عامل لكي يقوم بفعل معين عند الرغبة في عمل شي معين ، بل يقوم النظام تلقائياً بأداء عمل عند حدوث عمل آخر، وهذا ما يقوم به ال (PLC) او ال (Micro Controller) وهذا ما سنناقشه في هذا الفصل.

(3-1-1) تعريف التحكم :-

هو علم يختص بدراسة شتى انواع الدوائر دراسة وافية وشاملة وذلك لوضع تصميم للتحكم في مداخل هذه الدوائر ومخارجها والمصادر التي تعتمد عليها او التي تغذيها وذلك لزيادة قدرتها او الحد منها.

(٣-١-٢) أقسام التحكم من حيث اداء الوظيفة :-

- التحكم اليدوي (Manual Control).
- التحكم الألي (Automatic Control).


(٣-١-٣) التحكم اليدوي (Manual Control) :-

يقصد به التحكم الذي يتم بتدخل الإنسان مباشرة لكي يقوم بعمل معين وذلك دون ان يكون فيه اي نظام او برنامج مصاحب لهذه العملية في نفس الزمن. وليس للتحكم اليدوي اي نظام او طريقة معينة ليقوم بأداء العمل فلكل حالة طريقة الخاصة به على حسب اداء العمل المطلوب.

- فعلى سبيل المثال :-

(٣-١-٤) التحكم اليدوي للنظام الحراري :-

الشكل (٣-١) يبين نظام التحكم اليدوي ذو التغذية الخلفية للتحكم في درجة حرارة نظام حراري و ليس هو إلا عبارة عن عملية لتسخين مياه عن طريق إمرارها في وعاء يحتوي على مواسير يمر بها بخار ماء ساخن بدرجة حرارة عالية حيث يتم في هذا الوعاء عملية تبادل حراري بين البخار الساخن والمياه الباردة فترتفع درجة حرارة المياه، وتستخدم المروحة المبيّنة في الشكل لتقليب المياه داخل الوعاء لرفع كفاءة التبادل الحراري وضمان توزيع درجة الحرارة بانتظام خلال المياه. ويتم قياس درجة حرارة المياه عن طريق الترمومتر ويقوم الإنسان بمراقبة درجة الحرارة ومقارنتها بدرجة الحرارة المقاسة (خرج نظام التحكم) أقل من المطلوب يقوم بزيادة فتحة صمام البخار يسمح بمرور كمية أكبر من البخار الساخن.



الشكل (٣-١) التحكم اليدوي للنظام الحراري.

وبذلك ترتفع درجة حرارة المياه . وإذا لوحظ أن درجة حرارة المياه أكثر من اللازم يقوم بتقليل فتحة صمام البخار وبذلك يتم التحكم هنا عن طريق الإنسان ولهذا يسمى بالتحكم اليدوي.

- ومنها :-

- تشغيل السيارة بالمفتاح وإغلاق هذه السيارة ليس إلتحكم في المحركات عن طريق اليد.

• الكتابة بلوحة المفاتيح على الحاسوب ليس إلا التحكم في المدخلات عن طريق اليد.


• قيام الإنسان بفتح حنفية الماء قبل إستعماله وإغلاقه بعد الإنتهاء منها ليس إلا التحكم في المستوى عن طريق اليد.

(٣-١-٥) التحكم الألي (Automatic Control):-

يقصد به بناء نظام مستقر يخضع لقوانين تم وضعها مسبقا للحفاظ عليه في وضع الإستقرار مع مرور الزمن وذلك للتحكم بسير مجموعة من العمليات الصناعية المتتالية دون تدخل الإنسان نوعا ما وذلك بهدف الحصول على النتائج.

• فعلى سبيل المثال :-

(٣-١-٦) التحكم الألي للنظام الحراري :-



الشكل (٣-٢) التحكم الألي للنظام الحراري.

اما هنا فقد إستخدامت الآت للقيام بعملية التحكم بدلا من الإنسان كما هو موضح في الشكل (٣-٢) والمطلوب من الآلات هنا تحديد درجة حرارة المياه. ومقارنتها بدرجة الحرارة المطلوبة وإذا وجد أي خلاف يقوم المتحكم الألي بتحريك صمام البخار لإعادة ضبط درجة الحرارة إلى القيمة المطلوبة. ويلاحظ هنا ان مقياس الحرارة يختلف عن الترمومتر العادي الذي يبين درجة الحرارة ويمكن معرفتها بالنظر ففي التحكم الألي تقاس درجة الحرارة وتتحول إلى إشارة يمكن مقارنتها بالدخل المقارن (وهو درجة الحرارة المطلوبة). يمكن أن يتم ذلك عن طريق تحويل درجة الحرارة المقاسة والمطلوبة إلى فروق جهد يمكن مقارنتها مباشرة و الفرق بينها يمكن إستخدامها بواسطة المتحكم للتحكم في فتحة صمام البخار عن طريق محرك كهربائي مثلا .


(٢-٣) تصنيف أنظمة التحكم الألي (Classification of Control System)

(1-2-3) أقسام أنظمة التحكم :-

تنقسم أنظمة التحكم إلى نوعين أساسيين من التحكم ،التحكم ذو الحلقة المفتوحة (Open Loop Control system) و التحكم ذو الحلقة المغلقة (Closed Loop Control System).

(٢-٢-٣) أنظمة التحكم ذو الحلقة المفتوحة (Open Loop Control system) :-

في أنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة لا تؤثر عملية الخرج على عملية التحكم، أي لا يوجد بها تغذية عكسية ولا مقارنة بين الدخل والخرج.




الشكل (٣-٣) أنظمة التحكم ذو الحلقة المفتوحة.

يبين الشكل (٣-٣) العلاقة بين الدخل والخرج لهذه الأنظمة ، كمثل على أنظمة التحكم ذو الحلقة المفتوحة (الغسالة الكهربائية) التي تعمل بالتوقيت الزمني حسب برنامج معين وفيها لا يتم قياس الخرج وهو درجة نظافة الملابس وكمثل آخر لذلك إشارة المرور وتعتمد دقة هذه الأنظمة على معايرتها الخبرة بتشغيلها وهي لاتعمل بدقة حين تعرضها إلى تشويش ولا توجد إضطرابات داخلية أو خارجية في النظام المراد التحكم فيه.

(٣-٢-٣) أنظمة التحكم ذو الحلقة المغلقة (Closed Loop Control) :- (System)

نظام التحكم ذو الحلقة المغلقة هو: نظام تكون فيه إشارة الخرج لها تأثير مباشر على عملية التحكم. بمعنى أن أنظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة هي أنظمة تحكم ذات تغذية عكسية (خلفية).



الشكل (٤-٣) أنظمة التحكم ذو الحلقة المغلقة .

ويبين شكل (٤-٣) الرسم التخطيطي (Block Diagram) لتمثيل نظام تحكم ذو حلقة مغلقة، وفيه فإن إشارة الفرق بين الدخل وإشارة التغذية العكسية (E) تقوم بتشغيل المتحكم (K) (Controller) ليؤثر على الوحدة أو النظام المراد التحكم فيه (Plant) فيه للعمل على تقليل الخطأ بين الدخل والخرج وضبط الخرج عند القيمة المطلوبة ويجب ملاحظة أن عنصر القياس هنا (أو جهاز القياس) يقوم بقياس الخرج وتحويله إلى إشارة تماثل إشارة الدخل في الوحدات والكميات حتى يمكن مقارنة الدخل والخرج في عنصر المقارنة.

ويسمى الدخل هنا الدخل عادة بالمقارن وذلك لأنه يتم مقارنته مع إشارة التغذية العكسية التي هي الخرج بعد قياسه وتحويله إلى إشارة يمكن مقارنتها بالدخل، ومن أمثلة عناصر المقارنة هو المكبر الإلكتروني (Operational Amplifier) وهناك عناصر مقارنة ميكانيكية وأجهزة الهواء المضغوط وخلافه

ونظراً لأن إشارة التحكم (M) الخارجة من المتحكم تكون عادة قيمتها صغيرة فإننا نستخدم مكبر القدرة (كهربائي أو ميكانيكي) ليستطيع التأثير على النظام المراد التحكم فيه (Plant). وهذا المكبر غير مبين في الرسم.

(٣-٢-٤) مقارنة بين أنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة و الحلقة المغلقة :-

أ- تتميز أنظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة بإستخدام التغذية العكسية التي تجعل النظام المتحكم فيه قليل الحساسية للإضطرابات الخارجية و التغيرات الداخلية في معاملات النظام . وعلى ذلك فإنه يمكن إستخدام مكونات رخيصة و أقل دقة نسبية للحصول على نظام تحكم دقيق ، وهذا غير ممكن في التحكم ذو الحلقة المفتوحة .

ب- ومن ناحية إستقرار توازن الأنظمة فإن التحكم ذو الحلقة المفتوحة يعتبر أسهل في بنائه عن التحكم ذو الحلقة المغلقة ، حيث يتطلب التحكم ذو الحلقة المغلقة تصميمًا خاصًا للحفاظ على الإستقرار مع الدقة .

ج- يستخدم نظام التحكم ذو الحلقة المفتوحة عندما يكون الدخل معروف و محدد و ليست هناك أية إضطرابات متوقعة . وتظهر أهمية و افضلية نظام التحكم ذو الحلقة المغلقة عند إحتمال وجود إضطرابات غير محددة أو تغيرات غير معروفة في معاملات المكونات .

في بعض الحالات يستخدم التحكم ذو الحلقة المفتوحة لتقليل النفقات ، وفي حالات أخرى يكون الجميع بين التحكم ذو الحلقة المفتوحة و التحكم ذو الحلقة المغلقة أقل تكلفة مع إعطاء نتائج مرضية لنظام التحكم .

(٣-٢-٥) التحكم ذو التغذية العكسية (Feedback Control) :-

التحكم ذو التغذية العكسية هو عملية تؤدي إلى تقليل الفرق بين خرج النظام (Output) والدخل المقارن (Reference Input) وذلك عند تعرض نظام التحكم إلى إضطرابات وهو النوع الغير معروف مسبقًا.

(٣-٢-٦) أنظمة التحكم ذات التغذية العكسية (Feedback Control) :- (Systems)

نظام التحكم ذو التغذية العكسية هو نظام يؤدي إلى الحفاظ على علاقة محددة بين الخرج والدخل وذلك بمقارنتها وإستخدام الفرق بينهما كوسيلة للتحكم . و أنظمة التحكم ذات التغذية العكسية منتشرة في جميع المجالات الهندسية والمجالات الأخرى . ويعتبر الإنسان أرقى وأعقد نظام تحكم ذو تغذية عكسية .

(٣-٣) الحاكم المنطقي المبرمج (PLC) Programmable Logic Controller



الشكل (٣-٥) الحاكم المنطقي المبرمج (PLC) .

(٣-٣-١) تعريف الحاكم المنطقي المبرمج:-

يمكن تعريف الحاكم المنطقي المبرمج على أنه استخدام الحاسب الألي لتنفيذ عمليات التحكم في الأجهزة و المعدات ، وذلك باستقبال إشارات الدخل للنظام الثنائي ثم يقوم الحاسب بناء على هذه الإشارات لتنفيذ عمليات التحكم المطلوبة .

(٣-٣-٢) المكونات الأساسية للحاكم المنطقي المبرمج :-

- يتكون الحاكم المنطقي المبرمج من عنصرين اساسيين :-
- ١- مكونات صلبة وتنقسم إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي :-

(٣-٢-٣) وحدة البرمجة :-

وهي الحاسب الألي وهو عبارة عن جهاز كمبيوتر عادي متوافق مع كمبيوتر (IBM). لا يشترط فيه أي مواصفات خاصة يمكن ان يثبت على نظام التشغيل العادي (...-98-95 Windows).

(٣-٢-٤) وحدة المعالجة المركزية :-

وهي ما تعرف ب(CPU) وهو عبارة عن العنصر الأساسي المسؤول عن تنفيذ البرامج .
ولكل وحدة معالجة مواصفات تختلف في سرعتها في تنفيذ العمليات و سعة ذاكرتها من نوع إلى آخر ، ومن شركة إلى أخرى .
كما وحدة الذاكرة التي فيها يتم تخزين برنامج التحكم . علما أنه لا يمكن تخزين أكثر من برنامج واحد على وحدة المعالجة المركزية .

(٣-٢-٥) وحدة الدخل (Input Module) :-

وهي التي تستقبل إشارة الدخل من النظام المراد التحكم فيه وتقوم بنقلها إلى وحدة المعالجة.

ولوحدة الدخل مواصفات تختلف من شركة إلى أخرى من حيث :-

- ١- النوع: وحدات رقمية (Digital) أو تماثلية (Analog) .
- ٢- من حيث الجهد: مستمر أو متردد .
- ٣- من حيث عدد نقاط الدخل: (٨نقاط) أو (٦ نقطة) .
- ٤- من حيث قيمة الجهد المغذي لها: (٢٤ V) أو (١٢٠ V) أو (٢٤٠ V) وهكذا ...

(٣-٣-٦) وحدات الإخراج (Output Module) :-

وهي التي تستقبل نتيجة العمليات التي تمت في وحدة ال(CPU) وتنقل الإشارات الناتجة من تنفيذ البرامج .

ولوحدات الخرج مواصفات تختلف من شركة منتجة إلى أخرى من حيث :-

- ١- النوع: وحدات رقمية (Digital) أو تماثلية (Analog) .
- ٢- من حيث الجهد: مستمر أو متردد .
- ٣- من حيث عدد نقاط الدخل: (٨نقاط) أو (٦ نقطة) .
- ٤- من حيث قيمة الجهد المغذي لها: (٢٤ V) أو (١٢٠ V) أو (٢٤٠ V) وهكذا ...
- ٥- من حيث قيم التيار التي يمكن أن تتحمله الوحدة في تغذية الحمل (١٠ mA) أو (١ A) أو (٢ A) أو (١٠ A) وهكذا...

(٣-٣-٧) وحدات البرمجة :-


هناك وحدات ثابتة و وحدات متنقلة :-

- ١- يستخدم الحاسب الألي كوحدة برمجة ثابتة في غرفة التحكم .
 - ٢- وحدة التحكم المتنقلة و هي وحدة صغيرة يتم نقلها إلى وحدات المعالجة المركزية .
- وتستخدم لغة برمجة وهي لغة قائمة الإجراءات (STL) .

(٣-٣-٨) وحدة مصدر القدرة (Power Supply) :-

تغذي هذه الوحدة وحدات الدخل و الخرج و وحدات المعالجة المركزية بالقدرة المطلوبة حيث توصيل هذه الوحدة بجهد متردد قدرة (220 VAC) ثم يحول هذا الجهد إلى منخفض مستمر قدرة (24 VDC) .

الشكل (٣-٦) يوضح عملية الربط بين جهاز الحاسب و وحدة المعالجة المركزية و وحدات الدخل والخرج والنظام المراد التحكم فيه. وهو التحكم المنطقي (Windows95-98-...) .




الشكل (٣-٦) مكونات الحاكم المنطقي المبرمج .

(٣-٣-٩) البرنامج (Software) :-

برنامج التحكم وهو ما يعرف ب (Software) وهي مجموعة من الأوامر المطلوب تنفيذها بطريقة منطقية لتنفيذ عملية التحكم المطلوبة .

ومن أشهر هذه البرامج وأحدثها برنامج (Step7) وهو برنامج من شركة (Siemens) ويعمل تحت نظام تشغيل (...-98-95 Windows) بإضافة إلى برنامج (Step5) ومنه عدة إصدارات تعمل على نظام التشغيل (Dos 3,1) أنظمة (Windows 3,11) وهناك شركات أخرى تنتج برامج تحكم و لكنها تماثل (Step7) .

(٣-٤) أنواع لغات البرمجة (PLC)



الشكل (٣-٧) (برمجة الحاكم المنطقي المبرمج PLC) .

● مقدمة:-

تبدأ عملية البرمجة بتحديد دراسة النظام المراد التحكم فيه وتحليله من خلال تحديد نقاط الدخل (مفاتيح التشغيل مثل الضواغط و الحساسات) . كما يتم تحديد نقاط الخرج مثل المتممات و المرحلات . ثم بعد ذلك يتم ترقيم هذه النقاط بما يتناسب مع وحدات الدخل والخرج المتوفرة في المختبر أو في الواقع العملي . ثم نبدأ بتحديد طريقة البرمجة المناسبة وهناك عدة طرق لكتابة البرامج .

(٣-٤-١) طرق كتابة البرامج :-

- ١- المخطط السلمي (Ladder Diagram Method) . و إختصارها (LAD) .
- ٢- مخطط البوابات المنطقية (Control System Flowchart) . وإختصارها (CSF) في حالة إستخدام برنامج (Step5) . وتسمى أيضا ب (Function Block Diagram) و إختصارها (FBD) في حالة إستخدام برنامج (Step7) .
- ٣- قائمة الإجراءات (Statement List) وإختصارها (STL) .

(٣-٤-٢) المخطط السلمى (Ladder Diagram Method) و إختصارها (LAD) :-

هذه الطريقة هي اقرب ما تكون مسار لمخطط التيار المستخدم في الدوائر الكهربائية ودوائر التحكم مع فارق أساسي وهي أنها ترسم بشكل أفقي .
وهذه الطريقة هي أكثر الطرق إستخداما في تمثيل الدوائر الكهربائية ، ودوائر التحكم في الآلات الكهربائية بأنواعها .
والجدول التالي يوضح مثلا لكيفية الربط بين رموز الدوائر الكهربائية و رموز المخطط السلمى .

(٣-١) جدول رموز الدائرة الكهربائية :-

| الوظيفة | شكل الرمز في الدائرة الكهربائية | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|
| | شكل الرمز | مسمى الرمز |
| مفتاح مفتوح أو ضاغط توصيل | | S 1, N,O |
| مفتاح مغلق أو ضاغط فصل | | S 0, N,O |
| حمل (خرج) لمبة ،متمم ، محرك | | H 1, Q3,M |

(٣-٢) جدول لبعض رموز المخطط السلمى :-

| الوظيفة | شكل الرمز في المخطط السلمى | |
|------------------------------|----------------------------|--------------|
| | شكل الرمز | مسمى الرمز |
| مفتاح مفتوح أو ضاغط توصيل | | I 0,0, I 7,7 |
| مفتاح مغلق أو ضاغط فصل | | I 0,1,Q 0,0 |
| حمل(خرج) لمبة،متمم،محرك | | Q 3,3 Q 0,0 |

نلاحظ أن الرمز (—] [—) يمثل مفتاحا مفتوحا وهو ما يعرف بـ (Normaly Open) والإختصار هو (N.O.) . وهي تمثل مفاتيح التشغيل ، أو ضواغط التشغيل . الرمز (—] [— /) يمثل مفتاحا مغلقا وهو ما يعرف بـ (Normaly Closed) والإختصار هو (N.C.) . وهي تمثل مفاتيح الفصل والمصهرات ، وضواغط الفصل .

وجميع المفاتيح في دائرة (LAD) تأخذ الرمز (Ix.y) حيث إن (I) تمثل نقطة دخل، وهي مفاتيح تشغيل أو فصل . أما (x) يمثل رقم الوحدة التابعة لها نقطة الدخل وهي متغيرة القيمة على حسب عدد وحدات الدخل المتوفرة في المختبر . ثم (.) النقطة وهي التي تفصل بين رقم الوحدة والمفتاح داخل الوحدة . أما (y) فتتمثل رقم المفتاح داخل الوحدة (x) . حيث أنه في كل وحدة دخل يوجد بها (٨) نقاط دخل .
أما الرمز () يمثل الخرج وهذا الرمز ثابت لاي نوع من أنواع الخرج.
مثل: (المص - متمات، محركات، أو اي نوع من الأحمال).

وجميع نقاط الخرج في دائرة (LAD) تأخذ الرمز (Qx.y) حيث إن (Q) تمثل نقطة الخرج . والرقم (x) يمثل رقم وحدة الخرج . والرقم (y) يمثل رقم نقطة الخرج داخل الوحدة (x) والرمز (.) النقطة التي تفصل بين رقم الوحدة و رقم النقطة داخل الوحدة.

ولكتابة أي برنامج يجب أن يمر بثلاث خطوات أساسية وهي :-

١- دراسة النظام المراد التحكم فيه (دائرة التحكم) .

٢- ترميز نقاط الدخل والخرج .

٣- كتابة البرنامج .


(3-4-3) مخطط البوابات المنطقية (Control System)

(Flowchart) وإختصارها (CSF) على برنامج (Step5) :-

أما على برنامج (Step7) فتسمى مخطط البوابات المنطقية (Function Block Diagram) وإختصارها (FBD) .

وهذه الطريقة يتم إستخدام البوابات المنطقية في تنفيذ عمليات التحكم . و البوابات الأساسية الثلاثة المستخدمة . وهي على النحو التالي :-


(٣-٤-٤) بوابة (و) وتسمى (AND) ورمزها :-



الشكل (٣-٨) بوابة (و) (AND).

من شروط هذه البوابة أن يكون لها على الأقل دخلين. وهذه البوابة تكافئ توصيل مفتاحين على التوالي إذا كان لها دخلان ، أو ثلاثة مفاتيح إذا كان لها ثلاثة مداخل وهكذا. علماً أن أقصى عدد لمداخل بوابة (AND) هو (٨) مداخل .

(٣-٤-٥) بوابة (أو) وتسمى (OR) ورمزها:-



الشكل (٣-٩) بوابة (أو) (OR) .

من شروط هذه البوابة أن يكون لها على الأقل دخلان. وهذه البوابة تكافئ توصيل مفتاحين على التوازي إذا كان لها دخلان ، أو ثلاثة مفاتيح إذا كان لها ثلاثة مداخل وهكذا. علماً أن أقصى عدد لمداخل بوابة (OR) هو (٨) مداخل .

(٣-٤-٦) بوابة (لا) وتسمى (NOT) ورمزها:-



الشكل (٣-١٠) بوابة (لا) (NOT) .

من شروط هذه البوابة أن لها دخل واحد والخرج يكون عكس الدخل دائما . وهي تمثل مفتاح مغلق (N.C) .

(7-4-3) قائمة الإجراءات (Statement List) . وإختصارها (STL):-

هذه الطريقة يتم فيها وصف الدائرة المراد التحكم فيها ، بمجموعة أوامر . وهذه الطريقة أقرب ما تكون إلى البرمجة بلغة التجميع . وهي مجموعة من الأوامر يعبر عنها بحروف كما يلي :-

- ١- عملية التوالي (AND) يرمز لها بالرمز (A).
- ٢- عملية التوازي (OR) يرمز لها بالرمز (O).
- ٣- والمفاتيح المغلقة (NOT) يرمز لها بالرمز (N).
- ٤- الأقواس تمثل مجموعة التوازي.

الفصل الرابع

التحكم الحراري

التحكم الحراري .

(1-4)التحكم الحراري (Temperature Control)

● مقدمة :-

إن التحكم في العمليات الحرارية في محطة العمل هو جزء أصيل من عملية المحطة . يجب أن يكون هنالك قدر كافي من الماء في السخانات ليعمل كمثبت للحرارة في المفاعل (Reactor) ولكن لا يجب أن يكون الماء فائضاً و منساباً من أعلى السخان تجاه المحرك (Turbine) . يجب أن نحافظ على منسوب المياه في السخانات على مستوى بعينه كما أن ضغط ناقل الحرارة يمثل مؤشراً خطيراً يجب التحكم فيه فإذا ارتفع أكثر مما – يجب فإن النظام برمته سيفجر أما إذا إنخفض أكثر مما يجب فإن الماء سيغلي ، في كلا الحالتين تعوق نظام مقدره ناقل الحرارة في تبريد الوقود .

في هذا الفصل سننظر في الأسس التي يقوم عليها التحكم الحراري . وسنقوم بدراسة البنيات الأساسية المتعلقة بالنسبة أو الكاملة أو المتفاوتة (Differential) وتطبيقاتها على بعض النظم البسيطة .

(٤-١-١) طاقة التوازن (Balance Energy) :-

تزداد درجة حرارة الجسم او الفضاء عندما تتحرك الطاقة الحرارية إليها، فتزيد الطاقة الحركية المتوسطة لذراتها، ومثال على ذلك: الأشياء والهواء في الغرفة. إن الطاقة الحرارية تحرك الجسم فتخفض درجة حرارته.

وتتدفق الحرارة من مكان لآخر (دائماً من درجة الحرارة الأعلى إلى المنخفضة) بواحد أو أكثر من ثلاث عمليات: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع.

في التوصيل ، يتم تمرير الطاقة من ذرة واحدة إلى أخرى عن طريق الاتصال المباشر فتنتقل الطاقة الحرارية عن طريق التوصيل إلى بعض الأوساط الناقلة (مثل الهواء أو الماء) ويتحرك السائل من مكان إلى آخر ، ويحمل معه الحرارة.

في بعض الاوقات الطاقة الحرارية في السائل تتحول إلى الجسم الآخر بتوصيل الوسائل ثانية.

حركة السائل يمكن أن تقاد من قبل الطفو السلبى، عندما يسقط الهواء البارد او الكثيف ويزيح الهواء الدافئ او ذوالكثافة المنخفضة (الانتقال الطبيعي)، أو من قبل المراوح أو المضخات (الانتقال الصناعي).

في الإشعاع، تصدر الذرات الساخنة إشعاعات كهرومغناطيسية إمتصت من قبل الذرات الأخرى البعيدة، سواءاً في مكان قريب أو في المسافة الفلكية. على سبيل المثال، تُشع الشمس حرارتها لترسل الطاقة الكهرومغناطيسية المخفية والمرئية. الذي نعرفه كضوء هو عبارة عن منطقة ضيقة من الطيف الكهرومغناطيسي .

(2-1-4) كيفية عمل وحدات التحكم الحراري :-

للتحكم في درجة الحرارة بدقة دون تدخل المشغل ، يعتمد نظام التحكم في درجة الحرارة على وحدة التحكم ، الذي يقبل حساسات درجة الحرارة مثل المزدوج الحراري (TC) أو (RTD) كدخل. فإنه يقارن درجة الحرارة الفعلية إلى التحكم في درجة الحرارة المطلوبة ، أو (Set-Point) ، ويوفر الإخراج إلى عنصر التحكم. وجهاز التحكم هو جزء واحد من نظام مراقبة كاملة ، والنظام بأسره يجب أن يحل في إختيار جهاز السيطرة الصحيح وينبغي النظر فيها والبنود التالية عند اختيار وحدة التحكم .

(3-1-4) بنود إختيار وحدة التحكم :-

- ١- النوع من حساسات الدخل (المزدوج الحراري TC ، RTD) ، ومدى درجة الحرارة.
- ٢- ونوع الانتاج المطلوب (الريلي الكهروميكانيكي ، SSR،الخرج المناظر) .
- ٣- خوارزمية الحاجة للتحكم (تشغيل / إيقاف ، النسبي ، RTD) .
- ٤- عدد ونوع المخرجات (الحرارة ، والتنبيه ، والحد) .

(٤-١-٤) نظم التحكم (Control system):-

يعتمد نظام التحكم في أبسط صورة على تشغيل وإيقاف مصدر الحرارة وتتم عملية الإيقاف والتشغيل عند قيمة محددة مسبقاً للحرارة (ويؤدي ذلك إلى تغير متكرر في الإشارات كما هو موضح ويعتمد مقدار التغير وتردده على مقدار الحرارة التي يمكن الحصول عليها من المصدر والخواص الديناميكية للنظام الحراري ويلاحظ في عديد من الأنظمة أن فترة التبريد تكون أطول بكثير من فترة التسخين خاصة حينما يكون التبريد معتمداً على انتقال الحرارة إلى الهواء الجوي .

ويمكن تحقيق درجة أعلى من التحكم في دورة الحرارة إذا صممنا نظام التحكم بحيث يبدأ التبريد عند درجة حرارة أعلى من بداية التسخين وتسمى هذه الخاصية "Hysteresis" ويؤدي زيادة المدى الحراري المشترك بين التسخين والتبريد إلى نقص معدل التغيير الحراري السدائري.

ويمكن استخدام نظام للتحكم متعدد الخطوات بحيث تكون درجات الحرارة التي يتم عندها الإيقاف والتشغيل ثلاثة أو أكثر فتتعدد المستويات الحرارية وهو نظام أكثر تعقيداً في التنفيذ لكنه أفضل كفاءة في المحافظة على الحرارة.

ويمكن استخدام نظام الإيقاف والتشغيل للتأثير على الحاكم التناسبي حيث تتغير النسبة بين فترتي الإيقاف والتشغيل لمصدر الحرارة اعتماداً على قيمة انحراف حرارة النظام عن الدرجة المطلوبة (Set Point) ويتناسب متوسط الحرارة من المنبع مع الخطأ في الحرارة ويحقق هذا النظام فكرة الحاكم التناسبي بالرغم من عدم استخدام مكبر قدرة خطي.

Example for The (5-1-4) مثال لنظام التحكم في الحرارة () -: (Temperature Control System

وظيفة حاكم الحرارة في هذا النظام هي أن يقوم بإيقاف وتشغيل مصدر التسخين أو التبريد ويتم ذلك غالباً باستخدام مرحلات وأطراف تلامس في حالة السخانات الكهربائية ورغم بساطة هذا الأسلوب ورخص ثمنه إلا أنه يعاني من مشاكل في إمكانية الاعتماد عليه وقدرته على العمل بدون عطل، وكبدل يمكن استخدام دوائر تحوي إلكترونيات القدرة مثل الثايرستور أو الترياك حيث يمكن على سبيل المثال التحكم في بوابة الثايرستور بحيث يتم التشغيل أو الإيقاف ويفضل في بعض الأحيان استخدام مصدر للتيار المتردد وبالتالي يكون الترياك أنسب من الثايرستور. وفي بعض الأحوال يكون المطلوب التحكم في بخار أو وسط تبريد فيستخدم صمامات تحكم تعمل بالهواء المضغوط للإيقاف والتشغيل.

(٤-١-٦) أقسام نظم التحكم بصفة عامة إلى :-

- نظم تغذية عكسية (Feedback) .
- نظم تغذية أمامية (Feed forward) .
- نظم تغذية متتالية (Cascade) .
- نظم تغذية نسبية (Ratio) .

ويعتمد ذلك كله على نوعية التحكم المطلوب ويقوم بعض المصنعين بتوريد حاكم يمكن برمجته بصورة مختلفة حسب الأنواع المذكورة آنفاً، وفي أحيان أخرى يقوم المستهلك بتحديد نوع معين للتوريد حسب احتياجاته.


و نظام التغذية العكسية حيث من الممكن تحديد إشارة مرجع تمثل القيمة المطلوبة لخرج النظام حيث يتم مقارنة هذه القيمة بالقيمة الفعلية للخرج و في حالة وجود خطأ يقوم الحاكم بمحاولة للتعديل بحيث يقل الخطأ أو يتلاشي ويعتمد هذا النظام على العلاقات الديناميكية بين عناصره وبالتالي يصبح استقرار النظام من العوامل المهمة.

و نظام التحكم المتوالي بالإضافة لنظام التغذية العكسية حيث يصبح الحاكم في المسار العكسي للتغذية هو مصدر الإشارة المرجعية للحاكم المتوالي وهذا يعني أن إشارة المرجع تكون أوتوماتيكية وليست يدوية الضبط.

وتتكون دائرة التحكم في الشكل من دائرة أساسية وأخري ثانوية ويتم ضبط الدائرة الثانوية بحيث تكون أسرع في الاستجابة مما يزيد أيضاً من سرعة الدائرة الأساسية كما أن الدائرة الثانوية تكون أقل حساسية للمتغيرات في النظام الإجمالي غير خطي وللدائرة الثانوية القدرة على تقليل تأثير الاضطرابات الخارجية المؤثرة على النظام.

أما نظام التغذية الأمامي فهو معني أساساً بالعمل على تلافي آثار الاضطرابات الخارجية التي تؤثر على النظام والتي لا تتمكن التغذية العكسية من مواجهتها . و نظام يحوي تغذية عكسية وأمامية في آن واحد.

(7-1-4) التحكم في الفتح او الإغلاق (ON/OFF Control) :-



الشكل (٤-١) التحكم في الفتح او الإغلاق .

دعنا نتأمل نظامنا في ضبط المنسوب في تفصيل أكثر قليلا . الصمام في خط الإنسياب الداخلى إلى النظام هو صمام أحادي يشتغل كهربيا (تذكر ان الصمام الأحادي الذي يشتغل كهربيا يعمل وفقا لإثنين من الأوضاع فقط إما فتح كامل أو إغلاق كامل) نفترض أنه تحت ظروف بعينها فإن المنسوب يؤول إلى الهبوط ويكون من الواجب فتح صمام رقم (١) ليوخر إنسياب داخل . هذا يمكن تحقيقه بسهولة برفع مفتاح فرق الضغط (P1) في أسفل الخزان ليعمل عندما يصل المنسوب إلى (L1) عندما يكون المنسوب عند (L1) يكون إرتفاع السائل عند (h1) أعلى المفتاح .
الضغط على المفتاح سيكون $P1 = pgh$.

حيث :-

p- الكثافة الكلية للسائل .

g- التسارع نحو الجاذبية .


h- إرتفاع السائل .

الناتج من إغلاق المفتاح يمكن ان ينشط الصمام رقم (١) مسببا إنسيابا إلى داخل الخزان . مع إفتراض أن الصمام على الضبط الصحيح فهذا من شأنه أن يسبب إرتفاع في المنسوب نحو نقطة الضبط (SP) .

ولإيقاف إرتفاع المنسوب فإن خاصية ضبط الفارق في المفتاح يمكن ان توظف لإعادة إرتفاع الصمام الأحادي عند الوصول إلى (L2) . هذا النظام سيحقق منسوب وسط في الخزان يقارب نقطة الضبط (SP) المطلوب . هذا المنهج يعرف بضبط الفتح والإغلاق (ON/OFF Control) .

من الواضح أنه من المستحيل الحفاظ على النظام عند نقطة الضبط (Set-Point) وذلك لأنه يجب أن يكون هناك فارق في مناسيب التشغيل (L1) و (L2) وذلك لأن الصمام يستطيع فقط أن يفتح أو أن يغلق . إن محاولة تقليل الفارق بين (L1) و (L2) وغالبا ما ينتج عنها نتائج عكسية لأن ذلك يؤدي إلى تسارع الدوران مما يؤدي إلى إهلاك الصمام . التجربة المعتادة تنبني على الضبط على الحزم

المبينة (Dead-Band) حول نقطة الضبط (SP) كما هو موضح في الشكل (٢-٤)



الشكل (٢-٤) منحنى الإستجابة النمطية للفتح والإغلاق.

الدوران الفارغ (Sinusoidal) مشابه لضبط الفتح والإغلاق . ضبط الفتح والإغلاق يمكن إستخدامه للوصول إلى نظام بطئي (Sluggish System) ، حيث أن الوقت اللحظي يتمتع بالضخامة . هناك إستخدامات مشابهة في وحدات كاندو (CANDU Units) هي ضبط السخانات الكهربائية . إذا طلب في النظام ضبطاً دقيقاً فإن ضبط الفتح و الإغلاق البسيط لا يكون مناسباً .


(8-1-4) ملخص للتحكم في الفتح والإغلاق :-

- ضبط الفتح والإغلاق – إشارة الضبط إما أن تكون (٠%) أو (١٠٠%) .
- الضبط على نقطة الضبط (SP) لا يمكن تحقيقه يجب الإستفادة ب(الحزم المثبتة) (Dead-Band) .
- تعتبر مفيدة للأنظمة الضخمة البطيئة خصوصاً تلك التي تستعين بالسخانات الكهربائية.

Basic Proportional) الضبط التناسبي الأساسي (9-1-4)

-(Control

في مثالنا السابق عند ضبط الفتح والإغلاق رأينا إنعدام كامل للضبط التصحيحي أو وجود ضبط تصحيحي كامل كنتيجة لإشارة بوجود خلل . سيكون مفيدا إذا تناسبت إشارة الضبط مع جاذبية الخلل وهذا هو الأساس الذي قام عليه مبدأ التحكم التناسبي أو الضبط التناسبي وهو أكثر أنماط الضبط تواجدا . إذا كيف يمكن تحقيق هذا الضبط ؟ بالرجوع إلى الشكل (٤-٢) يمكن أن نلاحظ أنه يمكننا تعديل نظامنا باستخدام صمام تحكم يعمل بضغط الهواء (Pneumaticall) وناقل للمنسوب ب(١٠٠-١٢٠ KPa) ناتج هواء مضغوط .



الشكل (٤-٣) ضبط المنسوب للخزانات المفتوحة .

إذا إزداد الإنسياب الخارج (Q0) عندها سيهبط منسوب الخزان ، الضغط المحسوس بواسطة ناقل المنسوب والذي يعتبر تمثيلا لمنسوب الخزان سيهبط ايضا مسببا إنخفاض في إشارة المخرجات من ناقل المنسوب هذه الإشارة الخاصة بالمخرجات يتم تغذيتها للهواء حتى يتم إغلاق صمام التحكم (يكون الصمام مفتوح كامل بإشارة ٢٠ KPa ، مغلقا بالكامل بإشارة ١٠٠ KPa) إذا المنسوب الهابط يمكن أن يجعل الصمام يفتح بطريقة متزايدة وبذلك يرفع المنسوب في الخزان .

هذا النظام كما تبين لنا انه ليس عملياً بسبب أن الحالة الأتية لنقطة الضبط يحتاج أن تضبط يدويا وبذلك يتم تأمين حالة الثبات المطلوبة بواسطة الصمام فلنقل عندما تكون في وضع الفتح (٥٠%) وناتج ناقل المنسوب يكون على وضع (٦٠KPa) ما يعادل (مدى ٥٠%) .

هذا النظام البسيط يفسر أن خلل كبيراً شكل مأخذاً على الضبط التناسبي . لاحظ أن إشارة الضبط (فتح الصمام) يمكن فقط أن تتغير عندما تبدأ إشارة المنسوب في التغير فإن المنسوب سيهبط وإشارة الناتج من ناقل المنسوب ستهبط أيضاً وهذا سيسبب إغلاق الهواء ليجعل الصمام يعمل بإزداد مؤدياً إلى إزداد الإنسياب الداخل .

بعد مدى من الوقت سيكون الإنسياب الداخل قد إزداد بحيث يحقق توازن أني بين الإنسياب الداخل والخارج ولكن أين يكون المنسوب عندها ؟
من المؤكد أنه ان يكون عند نقطة الضبط (SP) في المثال المعطى فإنه سيستقر في وضع ثابت تحت نقطة الضبط (SP) هذا الوضع الإنحرافي يعرف (بالخروج على الضبط)(Off Set) وهو موروث في كل نظام الضبط التناسبي رغماً عن هذا العيب الواضح (عدم قدرتنا على إستعادة العملية إلى نقطة الضبط بدون حدوث إضطراب في الضبط التناسبي) فإن هذا النمط من الضبط يعتبر أساساً لكل إستراتيجيات الضبط في القسم التالي سنناقش مخطط ضبط أكثر من عملية بإستخدام الضبط التناسبي وأيضاً طرق لتحقيق مشكلة الخروج على الضبط (Off Set) .

(4-1-10) ملخص النظام التناسبي الأساسي :-

- الضبط التناسبي يصدر إشارة ضبط متناسبة مع جاذبية الخلل وإتجاه إشارة الخلل .
- بعد الإضطراب فإن الضبط التناسبي يوفر فقط توازن كلي جديد ، التغير في إشارة الضبط يتطلب تغير في إشارة الخلل إذاً سيكون هناك خروج على الضبط(Off Set).
- الضبط التناسبي يثبت الخلل لكنه لايزيله .

(4-1-11) الضبط التناسبي :-

- مصطلحات :-

M=إشارة القياس الفعلي .

SP=نقطة الضبط .

e=الخلل (Error) .

e=نقطة الضبط - القياس الفعلي .

- ملحوظة :-

القياس الفعلي أكبر من نقطة الضبط إذا الخلل سلبي .

إذا كان القياس الفعلي اصغر من نقطة الضبط إذاً الخلل إيجابي .

m=مخرجات إشارة الضبط . Δ في الخرج (O/P) =النهاية - البداية

K=الكسب .

ملحوظة :-

عندما نستخدم الضبط في معادلة الخلل (e) = نقطة الضبط (SP) – القياس
الفعلي (M) عندها يكون العزم سلباً للفعال المباشر ويكون إيجابياً للفعال المضاد .
b=حيز (عادة ٥٠% من مخرجات الدوران) .

$$b+ke=m$$

↑↑ الفعـل المباشـر M↑m↑ .

↑↓ الفعـل المضاـد M↑m↓ .

PB=العزم المتناسية .

(Small (Narrow))PB=كسب مرتفع .

(PB(Large (Wide))=كسب منخفض .


$$\text{الكسب (k)} = \frac{\% \Delta \text{ Output}}{\% \Delta \text{ Valve}} = \frac{100\%}{\% \Delta \text{ Proc}_{ss} = \% \Delta \text{ input}}$$

(١٢-١-٤) إستعادة ضبط الفعـل التكاملي (Reset of Integral

-(Action


جميع العمليات التي علينا ضبطها سيكون لها نقطة ضبط واضحة المعالم ، إذا
رغبنا في إستعادة العملية إلى نقطة الضبط بعد حدوث إضطراب عندها لن يكون
الفعال التناسبي (Proportional Action) وحده كافياً .

ادرس الرسم في الشكل (٤-٤) مرة أخرى الذي يوضح الإستجابة للنظام تحت
الضبط التناسبي .



الشكل (٤-٤) منحنى الإستجابة: الضبط التناسبي فقط.

إذا رغبتنا في إستعادة العملية إلى نقطة الضبط (SP) فعلى أن نزيد الإنسياب الداخلي (Inflow) فوق ما هو مطلوب لإستعادة التوازن الكلي. الإنسياب الداخل الإضافي يجب أن يحل محل الحجم المفقود ثم يقوم بإستعادة توازن كلي للحفاظ على المنسوب في نقطة الضبط (SP) وهذا موضح في الشكل (٤-٥).




الشكل (٥-٤) إشارة الضبط الإضافي لإستعادة العملية لنقطة الضبط.

إشارة الضبط الإضافي هذه تعرف بإسم فعل إستعادة الضبط (Reset Action) فهي تقوم بإعادة العملية إلى نقطة الضبط. إعادة ضبط الفعل دائما تستخدم بالإرتباط

مع الفعل التناسبي (Proportional Action) . بالمفهوم الرياضي فإن فعل إستعادة الضبط يعني توحيد إشارة الخلل مع القيمة الصفرية . لذلك فإن نظام التسمية البديل هو الفعل الكامل (Integral Action) .

دمج التناسب مع إستعادة ضبط الفعل عادة ما يشار إليه بضبط (PI) .

إستجابة ضبط (PI) يكون أكثر وضوحا في شكل الحلقة المفتوحة (Open Loop) إذاً الحلقات تفتح بالضبط قبل عنصر الضبط النهائي ، لذلك فإن تصحيح الضبط لا يتم في الواقع . كما موضح في الشكل (٤-٦) .



الشكل (٤-٦) إستعادة الضبط الإضافي التناسبي ، إستجابة الحلقات المفتوحة.

يمكن أن نلاحظ أن الفعل التناسبي سيكون مساويا لـ (Ke) حيث أن (k) كسب جهاز الضبط . إستعادة ضبط الفعل ستسبب في إنحدار إشارة المخرجات لتوفر الضبط الزايد الضروري للفعل .

بعد الزمن (t) ، فإن إستعادة ضبط الفعل يكون قد كرر الإستجابة التناسبية الأصلية؛ وهذا يشكل زمن التكرار ، الوحدة المختارة لتعريف إستعادة ضبط الفعل .

يمكن ملاحظة أن الزيادة في إستعادة ضبط الفعل تؤدي إلى زيادة الإنحناء لمنحدر إعادة الضبط .

لاحظ ان الفعل التناسبي يحدث اولا متبوعا بفعل إستعادة الضبط .

إستعادة ضبط الفعل (Reset Action) معرف بإستعادة الضبط بالتكرار مقابل دقيقة (PRM) أو إستعادة ضبط الوقت بالدقائق مقابل التكرار (MPR) .

$$\frac{1}{RPM} = MPR$$

(13-1-4) مثال (Example) لإستعادة الضبط التناسبي :-

جهاز تحكم مباشر الحركة (↑↑) لديه حزمة تناسبية بمقدار (٥٠%) وهو هدف الخلل طويل الأجل. نقطة الضبط هي (٥٠%) والقياس الفعلي هو (٥٥%) بعد (٤) دقائق إزدادة إشارة المخرجات من جهاز التحكم بمقدار (٣٠%) ما هو ضبط معدل إستعادة الضبط في (RPM) و (MPR) ؟

• الإجابة :-

$$\%50 = PB \quad \text{الكسب} = \frac{\%100}{\%50} = 2$$

بما أنه (K↑↑) سيكون سالبا .

$$\text{الإشارة التناسبية} = (-2) \times \text{الخلل} = (-2) \times (-50\%) = 100\%$$

$$\text{جملة الإشارة بعد (٤) دقائق} = 30\%$$

$$(P+I) =$$

$$\therefore \text{الإشارة الكاملة} = 20\%$$

عليه فإن الفعل الكامل قد قام بتكرار الإشارة التناسبية الأصلية بمقدار مرتين في

(٤) دقائق، (٢) تكرار في (٢) دقيقة أو (٠.٥) تكرار في الدقيقة .

معدل استعادة الضبط = (0.5) تكرار مقابل الدقيقة (RPM) أو (0.5) دقيقة مقابل
تكرار (MPR)

= (2.0) دقيقة مقابل تكرار (MPR) .

لقد ذكرنا مسبقا أن الأمثل للضبط التناسبي هو (I) والذي ينتج عنه منحنى
إنهاء ربعي . فما هو الضبط الأمثل لاستعادة ضبط الفعل (Reset Action) ؟
سنناقش هذا بالتفصيل في قسم ضبط جهاز الضبط .

دعنا الآن ندرس فقط معدل ضبط بطيء جدا ومعدل إستعادة ضبط سريع جدا .
إستعادة الضبط البطيء جدا سيقوم بإخذ إشارة الضبط إلى أعلى ببطء بالغ .
والمحصلة النهائية ان العملية ستعود إلى الضبط (Set-Point) . التحكم سيكون بالغ
البطء وإذا تعرض لإضطرابات متكررة فلن يعود أبدا إلى نقطة الضبط .
إذا تم إستخدام معدل إعادة ضبط بالغ السرعة فإن إشارة الضبط ستتسارع في
الإزدياد بشكل بالغ إذا كنا نضبط خزانا ضخما في الحجم فإن إستجابة منسوب
الخزان قد تتأخر خلف إستجابة جهاز التحكم .

إشارة الضبط ستذهب إلى قيمتها النهائية (0) أو (100%) والإشارة الحدية
للضبط قد تؤدي بالعملية إلى عبور نقطة الضبط (SP) إشارة الخلل عندها ستغير
علامتها وإعادة ضبط الفعل سيعكس إتجاهه أيضا وينحني بسرعة إلى الطرف
الأخر .

هذه العملية ستستمر بشكل لانهائي وصمام التحكم يدور منتجا أضرارا ذاتيه على
نفسه بفعل الحركة من طرف نهائى الى آخر المنسوب الحقيقى للعملية سيدور حول
نقطة الضبط .

هذا الدوران يعرف بالتفاف إعادة الضبط وسيحدث اذا تعرضت العملية الى خلل
طويل الاجل ومعدل اعادة ضبط بالغ السرعة. معدل استعادة الضبط يجب ان
يُخفض (زمن استعادة الضبط يتسرع) .

(٤-١-١٥) التعبير الرياضي (I+P) للضبط يصبح :-

$$k\left(e + \frac{1}{TR} \int e dt\right) + b = m$$

m = إشارة الضبط

e = إشارة الخلل (M-SP = e) (+ أو -)

K = كسب جهاز الضبط (+ = ↑ ↓) (- = ↑ ↑)

TR = زمن إستعادة الضبط (MPR)

b = الإشارة الإضافية (Bias Signal) .

الضبط التناسبي أو (العلامة الصحيحة للوزم) لديها مدخلات (180°) تأخر في النظام (التصحيح يجب أن يكون معاكس للخلل) إستعادة ضبط الفعل يحقق تأخراً إضافياً .

هذه الحقيقة- يجب أن تؤخذ في الحسبان عند ضبط جهاز الضبط (فهي تتبع الفعل التناسبي).

التأخر الكلي يجب ان يزداد الان الى قيمة قريبة من (360°) درجة تأخر تعني ان إشارة الرد الان مقابلة للمدخلات و تضيف اليها .

النظام الان غير مستقر. فعل استعادة الضبط يسبب قلة استقرار نظام الدوائر المغلقة الان.

(٤-١-١٥) ملخص الضبط التناسبي:-

- استعادة ضبط الفعل يزيل الخروج على الضبط (off set).
- وحداتها تمثل تكرار مقابل الدقيقة او دقائق مقابل التكرار (MPR).
- اذا كان استعادة ضبط الفعل اكثر سرعة من استجابة العملية فإنه سيحدث إلتفاف واستعادة الضبط (Reset wind up).

إستعادة ضبط الفعل يجعل الدوائر المغلقة للضبط اقل إستقراراً .

لا تعرض عملية الدوائر المغلقة لاستعادة الضبط لخلل ذو الاجل الطويل، وذلك لان اشارة الضبط سيتم اسنادها للقيمة القصوى ثم يحدث التقاف واستعادة الضبط (*Reset wind up*).

(١٦-١-٤) المعدل او الفعل الانحرافي (*Rate or Derivative Action*):-

تم بملاحظة نظام ضبط بينما هو يتعرض للإضطراب مما يجعل الخلل يتسارع في نمط إنحنائي. الضبط التناسبي سيستجيب لهذا الخلل الانحنائي بإشارة مخرجات إنحنائية متشابهة والتي يشكل انحناءها تناسباً مع عزم جهاز الضبط . يمكننا التقليل من الانحراف النهائي من نقطة الضبط (*Set-Point*) الخروج على الضبط (*Off Set*) وزمن الاستفادة اذا استطعنا ان نوفر مزيد من اشارة التحكم على صلة بمعدل التغير في إشارة الخلل (*Error Signal*) .


هذا يسمى اصطلاحاً بمعدل او الفعل الإنحرافي (*Derivative Action*) وهو عادةً متصل مع الضبط التناسبي .

معدل الفعل (*Rate Action*) وهو عبارة عن ضبط تكهني والذي يؤخر اشارة ضبط ابتدائية ضخمة للحد من الانحراف النهائي. الاستجابة النمطية للدوائر المفتوحة تم تمثيلها في الشكل (١).

يمكن ملاحظة ان الفعل المستمر (*Derivative*) يعطى اشارة ضبط فورية وضخمة والتي يمكن ان تحد من الانحراف ،إذا الفعل التناسبي يتم فرضه على هذه المرحلة . عندما يتوقف الخلل عن التغير فإن الفعل الانحرافي يتوقف . لاحظ ان استجابة المرحلة المعروضة لا يمكن الوصول اليها عملياً لأن الإستجابة العادية تعطى مدلولاً تقريبياً وتمثل النشوة والانتهاه .

معدل الإستجابة يعطى إشارة تحكم فورية والتي ستكون متساوية للإستجابة التناسبية بعد بعض الوقت فالنقل (*T*) دقائق يتم اعطاء وحدات مستخدمة (*Derivative*) في مدة زمنية تمثل دقائق . الفعل المستمد هو ضبط توجيهي

(*Leading Control*) ولذلك فهو يميل الى تقليل التأخر الكلى في النظام وبذلك يكون النظام أميل للإستقرار .



الشكل (٤-٨) الفعل التناسبي والمستمد – استجابة الدوائر المفتوحة .

انماط الضبط المركب (*Multiple Control Modes*)

(4-1-17) إمكانية دمج انماط الضبط وهي:-

- التناسب فقط.
- التناسب+اعادة الضبط(الكامل) ($P+I$).
- تناسبي زائداً المستمد ($P+D$) (*Derivative(Rate)*) .

من الممكن ايضاً استخدام دمج لكل انماط الضبط الثلاثة (تناسبي) زائداً (كامل) زائداً (مستمد) ($P+I+D$) .

بنظرة سريعة فإن التناسبي وحده لا يبدو مشجعاً اذ سنحصل على خروج علي الضبط (*Off Set*) كنتيجة للإضطراب (*Disturbance*) بينما نسعى بشكل غير محدود للضبط على نقطة ضبط بعينه.

بتطبيق الضبط التناسبي فقط يعتبر نموذج من نظام (CANDU) ويعتبر نظام ضبط لمنسوب مدى السائل السبب في ان الضبط التناسبي الهدف ممكن الإستخدام هنا أن المتغير المستهدف بالضبط ليس منسوباً بل سلسلة تغير مستمر للنيوترون (*Neutron Flux*). المتغير المستخدم هو منسوب الماء إذا الخروج على الضبط (*Off-Set*) ليس مهماً وذلك لأن المنسوب المستخدم يوفر التغير للنيوترون المتسلسل المطلوب .

على العموم يمكن القول بأن الغالبية العظمى من أنظمة الضبط (قد تبلغ أكثر من ٩٠%) ستوظف نظام التناسبي زائداً الكامل (لأننا عادة نسعى إلى ضبط نقطة الضبط (*SP*) بعينها فأنظمة التحكم في الإنسياب تختار بشكل واسع ضبط (*P+I*) (*Proportional +Integral*).

النظام المستمد (*Derivative*) سيظل على الأنظمة الكبيرة البطيئة ذات أوقات التأخير الطويلة للضبط (مثال عليها ما تم عرضه في الشكل ()) هناك مثال عام جيد وهو: جهاز متبادل الحرارة (*Heat Exchanger*). عملية تبادل الحرارة هي في الغالب بطيئة وجهاز تحسس الحرارة عادة يوضع في بئر حراري والتي تبطئ أكثر إستجابة إشارة الضبط. عادة فإن أجهزة الضبط تبادل الحرارة تقوم بتوظيف ثلاثة أنماط للضبط (*Proportional + Integral + Derivative*) (التناسبي + الكامل + المستمد).

الفصل الخامس

الخلاصة

التوصيات و الاقتراحات

بعد أن كان الإنسان في الماضي يستخدم الحرارة في إستخدامات صغيرة ومبدئية وبعد أن كان لا يضع له قيمة إقتصادية مهمة. فقد أصبح اليوم يضع للحرارة قيمة عالية في كل جوانب حياته، إننا في هذا البحث الذي عنوانه "التحكم الحراري" في العالم بصفة عامة . قد تعرضنا إلى تعريف شامل لأنواع القياس وطرق قياس الحرارة في الماضي وفي الحاضر وكيف أصبحت من بعد أن كانت بدائية بسيطة في التركيب ومعقدة في الأداء إلى ان أصبحت حديثة معقدة في التركيب وبسيطة في الأداء. وقد تطرقنا أيضا إلى دراسة التحكم بشكل موضوعي والتحكم الحراري بصورة خاصة في كل من عصرنا هذا والعصور التي سبقتنا وكيف أصبح التحكم من الإعتماد على الإنسان الذي لا يخلو من الأخطاء إلى الإعتماد على الآلات التي يكمننا القول بانها خالية من الأخطاء إذا أستخدمت كما ينبغي لها. كما كان الإهتمام بالدراسة التطبيقية لبعض أنواع التحكم الحراري وأهم الطرق المتبع في العالم و أجهزة القياس المستخدمة فيها التي عكست مدى التطور في العالم بشكل أجمع وشكل الإهتمام بالحرارة اليوم. و إهتم البحث بالمشاكل التي تواجه عمليات التحكم الذي يتمثل في مشاكل بئية، فنية وإقتصادية ، وأن الإنسان يعمل كل ما في جهده ليصخر لنفسه وبنته الوسائل التي تساعد على إستخدام الحرارة بشكل أمثل. وقد إستخدمنا مثال لدائرة تحكم حديثة متبعة في محطة الشهيد محمود شريف "بحري الحراري" والتي تعكس مدى التطور في وطننا .

ونسئل الله أن ينتفع كل باحث يريد أن ينهل من هذا العلم وأن يقدم له ولو القليل
ونسئل الله أن يكون البحث قد إستوفى كل ما هو مفيد في هذا العلم .

- يجب أن يتم الدراسة بصورة أعمق في التحكم الحراري من حيث الإقتصاد في إستهلاك الوقود الحراري .
 - كما يجب أن تكون هنالك توعية و إرشادات في الطريقة الإقتصادية في إستهلاك الوقود الحراري ومخاطره على البئية والإنسان .
 - يفضل إلزام جميع الجهات التي لها صلة في إستخدام الحرارة كأساس للإنتاج في عملها على وضع نظام حماية و تنبيه من أخطار حدوث الحرائق بسبب أخطاء العمل .
 - يستحسن إستخدام أجهزة قياس الحرارة في الأجهزة المنزلية التي لها صلة بالحرارة .
- نطالب بأن يدرس أنظمة التحكم في المناهج الأساسية لكي يبني أساس الطالب على الحياة العملية المنتظمة التي بها دقة في العمل اكثر

-:

-

•

-

•

-

-

•

-

-

•

•

•

-:

- Science and Reactor Fundamental Instrumentation & Control (CNSC) Technical Training Group .
- Sudan Khartoum North Power Station Data Book .

-:

.(WWW.ar.wikipedia.org)

•

.(WWW.Google.Com) (Google)

•

.(WWW.arab-eng.org)

•